



3353255

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.01.2023



Kunde

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Navn | Auksjonen.no Co/Santander | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 95140190 | Navn | Auksjonen.no Co/Santander |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33300540 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33300540 | | |
| Ekstern referanse | 311206 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Peugeot | Motorstørrelse | 1997 cm ³ |
| Modell | EXPERT | Motoreffekt | 90 kW |
| Type | V | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | LS87762 | Drivstofftype | 2 |
| Understellsnr. | VF3VFAHKHGZ085269 | Kjøretøygruppe | 315 |
| Km.stand. | 215712 | Bruktimportert | Nei |
| | | Registreringsår | 2017 |
| | | Registrert første gang | 10.01.2017 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3353255

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------------------------------|--|---|
| 2.13 | Unormal lyd | * Risting i bil ved tomgang/kjøring | |
| 3.4 | Nøkler / Utstyr | Nøkkel/er mangler | |
| 4.1 | Service / Dokumentasjon | Servicehefte mangler | |
| 4.7 | | Aktivert serviceindikator | |
| 6.10 | Bremseskiver | Rust på bremseskive: | Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak |
| 19.16 | Kjørellys/-lykter | * Høyre, nedre kjørellys - vann | |
| 31.17 | Varsellamper | * Varsellampe for motorlampe - lyser | |
| 33.2 | Full systemskann | Indikerer permanent feilkode: | Motorstyring |
| 37.2 | Motor virkemåte | Støy / ulyd forkant av motor | |
| 37.4 | | Unormal motorgange/vibrasjon | |
| 37.15 | | * Risting i bil/motor, mulig motorfester - bør feilsøkes for nærmere kontroll | |
| 38.3 | Utvendig tilstand motor | Manglende / skadet deksel under motor | |
| 40.2 | Kjølevæske | Lavt væskeniå | |
| 42.6 | Kjølesystem | Lavt kjølevæskeniå | |
| 59.6 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur) | |
| 65.2 | Drivrem generator | Slitt/morken/sprekt drivrem | |
| 66.1 | Batteri ytre tilstand | Løst batteri | |
| 66.4 | | * Braketten til batteriet - skadet/knekt | |
| 74.9 | Dekk | Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk: | Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak |
| 74.11 | | Dekk er skjevslitt: | Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak |
| 76.17 | Ekstra hjulsett | Ekstra hjulsett mangler | |
| 92.2 | Dør-/panseråpner | Feil ved panserlås. | |
| 107.2 | Seter | Misfarget/skittent: | Venstre foran, Midten foran, Høyre foran |
| 107.3 | | Hull/rift gjennom setetrekk: | Venstre foran |
| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
| 23.16 | Baklys/-lykter | Mindre ripe(r) i lampeglass | Venstre bak, Høyre bak |
| 24.18 | Stopplys/-lykter | Krakelert lykteglass: | Midtre |
| 38.7 | Utvendig tilstand motor | Oljesvetting | |
| 39.11 | Oljenivå motor | Lavt oljenivå | |
| 75.10 | Felg | Ripe/slitasje på felg | Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak |
| 90.9 | Frontrute | Noe steinsprut | |



3353255

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|--|---|
| 95.17 | Lakk / karosseri utvendig | Småbulker: | Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakskjerm |
| 95.18 | | Steinsprut: | Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Støtfanger foran, Panser, Tak, Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm |
| 95.22 | | Rustangrep: | Tak, Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm |
| 95.25 | | Varierende kvalitet på rep.lakkering | Støtfanger foran |
| 95.26 | | Mangelfull oppretting/tilpasning | Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Støtfanger foran, Høyre fordør |
| 95.27 | | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk | |
| 95.30 | | Bilen er delvis omlakkert: | |
| 95.31 | | Diverse lakkrust | |
| 95.32 | | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 95.33 | | * LAKksår/lakkskader/karosseriskader: Venstre og høyre forskjerm, Venstre og høyre fordør, Venstre og høyre bakdør, Venstre og høyre bakskjerm, Venstre og høyre kanal, Bakluke, Støtfanger foran og bak. | |
| 96.11 | Utvendig speil | Ripe i speilhus: | Venstre, Høyre |
| 97.13 | Underside | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell | |
| 105.4 | Dørtrekk | Liten skade i dørtrekk: | Venstre fordør, Høyre fordør, Bakluke/-dør |
| 106.5 | Døråpning | Sår eller skade: | Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør |
| 106.7 | | Rust: | Venstre bakdør, Høyre bakdør |
| 111.7 | Laste-/bagasjerom | Småskader i gulvteppe | |
| 111.8 | | Lasterom har spesialinnredning | |



3353255

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------|----------|-------------|
|--------|------------|----------|-------------|

Ikke utførte

| Punkt | Årsak |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tilstand 12 volt batteri | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Kjøreegenskaper | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Parkeringsbrems | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Bremsevirkning | Skader/avvik som forhindrer vurdering |

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

| | |
|--|------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 5 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 4 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Mørkt;Vått |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Bilen er ikke prøvekjørt | Ja |
| Frist for neste EU kontroll | 28.02.2023 |



3353255

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper |
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service / Dokumentasjon **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems |
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæskeniå ✓
- 12 - Bremsrør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Nærlys/-lykter ✓
- 18 - Fjernlys/-lykter ✓
- 19 - Kjørellys/-lykter **R**
- 20 - Parklys/-lykter ✓
- 21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓
- 22 - Tåkelys/-lykter ✓
- 23 - Baklys/-lykter **O**
- 24 - Stopplys/-lykter **O**
- 25 - Ryggelys/-lykter ✓
- 26 - Skiltlys/-lykter ✓
- 28 - Refleks ✓
- 29 - Tåkebaklys/-lykter ✓
- 30 - Lyd / lyssignaler ✓
- 31 - Varsellamper **R**
- 32 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 33 - Full systemskann **R**

Motor

- 37 - Motor virkemåte **R**
- 38 - Utvendig tilstand motor **R**
- 39 - Oljenivå motor **O**
- 40 - Kjølevæske **R**
- 41 - Kjølevifte ✓
- 42 - Kjølesystem **R**
- 43 - Eksosanlegg ✓
- 45 - Motorfester ✓
- 46 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 47 - Registerreim ✓

Drivverk

- 48 - Clutch ✓
- 49 - Girkasse (manuell) ✓
- 51 - Differensial ✓
- 52 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 54 - Instrument belysning ✓
- 55 - Instrumenter ✓
- 56 - Elektrisk vindusheis ✓
- 57 - Oppvarmet bakrute ✓
- 58 - Kupevifte ✓
- 59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 62 - Sentrallås ✓
- 63 - Setevarmer ✓
- 65 - Drivrem generator **R**
- 66 - Batteri ytre tilstand **R**
- 67 - Tilstand 12 volt batteri |
- 68 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 74 - Dekk **R**
- 75 - Felg **O**
- 76 - Ekstra hjulsett **R**

Hjul, dekk, felg

- 77 - Hjullager ✓
- 78 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
- 79 - Hjulcapsler/navkopper ✓



3353255

Styring

- 80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 81 - Styresnekke, tannstang ✓
- 82 - Styrestag/ledd ✓
- 83 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 84 - Støtdempere ✓
- 85 - Stabilisator ✓
- 86 - Fjærer / fjærbein ✓
- 87 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 89 - Travers ✓

Karosseri

- 90 - Frontrute ○
- 91 - Siderute/bakrute ✓
- 92 - Dør-/panseråpner **R**
- 93 - Lås ✓
- 95 - Lakk / karosseri utvendig ○
- 96 - Utvendig speil ○
- 97 - Underside ○
- 98 - Understellsnummer ✓
- 99 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

- 100 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 101 - Luftdyse kupé ✓
- 102 - Taktrekk ✓
- 103 - Solskjerm ✓
- 104 - Innvendig speil ✓
- 105 - Dørtrekk ○
- 106 - Døråpning ○
- 107 - Seter **R**
- 108 - Bilbelte ✓
- 109 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 111 - Laste-/bagasjerom ○
- 112 - Interiør generelt ✓
- 113 - Varseltrekant ✓



3353255

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|---------------|---------------------------------|---|--|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 1 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | | Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy |
| 9.1 | Bremsevirkning | | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| 40.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | -47 °C |
| 47.1 | Registerreim | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 160000 |
| 47.2 | | eller ved, måneder: | 120 |
| 59.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | | Ikke målt pga. for lav utetemperatur |
| 67.1 | Tilstand 12 volt batteri | | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| 74.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 1,00 mm |
| 74.2 | | Mønsterdybde HF | 2,70 mm |
| 74.3 | | Mønsterdybde VB | 2,50 mm |
| 74.4 | | Mønsterdybde HB | 1,60 mm |
| 74.5 | | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 75.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 76.1 | Ekstra hjulsett | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |



3353255

Bilder og vedlegg

| System | Status | Føkkode | Servicekode |
|---|----------------------------|---------|-------------|
| Tilleggsoppklare - Multigrade (11 AutomotivMerse) | OK | 62270 | Autio 700 |
| Skjerm - Ami (Batteri (47N)) | Hjelpst. over | | |
| Støtdempingsforster - Bosch ESP90 | OK | | |
| Kattingpumpe - Bosch | OK | | |
| Tilleggsoppklare - Hiteabo | OK | | |
| Karoserikomputer - Diagnose | Demingsj. opp. vesler ikke | | |
| Selbsttest av etel - Bosch | Hjelpst. over | | |
| Kjøretøyst. - Volvo | OK | | |
| Regn- og lysforhensler - Hella | Demingsj. opp. vesler ikke | | |
| Tourettsen - Diagnose | OK | | |
| Instrument - Yazaki | Demingsj. opp. vesler ikke | | |
| Følgebelys. - TRW | OK | | |
| ARTV - TRW | Demingsj. opp. vesler ikke | | |



1. Generelt

2. Generelt

3. Generelt



4. Generelt

5. Generelt

6. Generelt



7. Generelt

8. Generelt

9. Generelt



10. Generelt

11. Generelt

12. Generelt



3353255



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



3353255

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.