

BMW 5-SERIE 252 HK AUTOMAT 4X4

TESTDATO: 13.10.2023

KODE: 1262354



AY34370



128 524 KM



22.05.2017

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: WBAJA7108HWA69889

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.10.2023

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Støtfanger	Mye er polert bort, men noe kan synes.	



1.1 Mye er polert bort, men noe kan synes.



VANDSVIK
MEK.VERKSTED AS

Regist. Nr. 1703 VITENBET
Fak. 1703 VITENBET

Kund: Nordberg
Fødselsdato: 01.01.1970
Fødselsnr.: 1703 VITENBET
Fødselsnr.: 1703 VITENBET

30 2 23

KOMMER... 4200
AVTID... 17.03.23
STØR... 10112
KONTO... 10112

REG. NR. 4200
AVTID... 17.03.23
STØR... 10112
KONTO... 10112

Varuslag	Takst	Antall	Stykepris	Sum	1. Axl. Eks. Pris
2000	1,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	2,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	3,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	4,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	5,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	6,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	7,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	8,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	9,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	10,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	11,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	12,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	13,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	14,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	15,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	16,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	17,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	18,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	19,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	20,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	21,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	22,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	23,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	24,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	25,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	26,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	27,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	28,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	29,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	30,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	31,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	32,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	33,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	34,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	35,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	36,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	37,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	38,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	39,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	40,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	41,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	42,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	43,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	44,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	45,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	46,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	47,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	48,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	49,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	50,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	51,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	52,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	53,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	54,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	55,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	56,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	57,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	58,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	59,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	60,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	61,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	62,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	63,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	64,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	65,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	66,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	67,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	68,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	69,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	70,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	71,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	72,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	73,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	74,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	75,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	76,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	77,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	78,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	79,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	80,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	81,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	82,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	83,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	84,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	85,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	86,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	87,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	88,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	89,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	90,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	91,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	92,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	93,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	94,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	95,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	96,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	97,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	98,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	99,00	100,00	5,00	1.000,00	
2000	100,00	100,00	5,00	1.000,00	

Kontokonto: 4200 13 03777 Brak fakturenummer ved betaling

NETT: 7 343,19
RUB-PL: 6 929,76
25% MVA: 1 732,13
A BETALING: 6 665,05





VANDSVIK
MEK.VERKSTED AS

Kontaktnummer: 4020 13 03777

Brak fakturenummer ved betaling

Artikkel	Stykkpris	Antall	Sum
10001	1.000,00	1	1.000,00
10002	2.000,00	1	2.000,00
10003	3.000,00	1	3.000,00
10004	4.000,00	1	4.000,00
10005	5.000,00	1	5.000,00
10006	6.000,00	1	6.000,00
10007	7.000,00	1	7.000,00
10008	8.000,00	1	8.000,00
10009	9.000,00	1	9.000,00
10010	10.000,00	1	10.000,00
10011	11.000,00	1	11.000,00
10012	12.000,00	1	12.000,00
10013	13.000,00	1	13.000,00
10014	14.000,00	1	14.000,00
10015	15.000,00	1	15.000,00
10016	16.000,00	1	16.000,00
10017	17.000,00	1	17.000,00
10018	18.000,00	1	18.000,00
10019	19.000,00	1	19.000,00
10020	20.000,00	1	20.000,00
10021	21.000,00	1	21.000,00
10022	22.000,00	1	22.000,00
10023	23.000,00	1	23.000,00
10024	24.000,00	1	24.000,00
10025	25.000,00	1	25.000,00
10026	26.000,00	1	26.000,00
10027	27.000,00	1	27.000,00
10028	28.000,00	1	28.000,00
10029	29.000,00	1	29.000,00
10030	30.000,00	1	30.000,00
10031	31.000,00	1	31.000,00
10032	32.000,00	1	32.000,00
10033	33.000,00	1	33.000,00
10034	34.000,00	1	34.000,00
10035	35.000,00	1	35.000,00
10036	36.000,00	1	36.000,00
10037	37.000,00	1	37.000,00
10038	38.000,00	1	38.000,00
10039	39.000,00	1	39.000,00
10040	40.000,00	1	40.000,00
10041	41.000,00	1	41.000,00
10042	42.000,00	1	42.000,00
10043	43.000,00	1	43.000,00
10044	44.000,00	1	44.000,00
10045	45.000,00	1	45.000,00
10046	46.000,00	1	46.000,00
10047	47.000,00	1	47.000,00
10048	48.000,00	1	48.000,00
10049	49.000,00	1	49.000,00
10050	50.000,00	1	50.000,00
10051	51.000,00	1	51.000,00
10052	52.000,00	1	52.000,00
10053	53.000,00	1	53.000,00
10054	54.000,00	1	54.000,00
10055	55.000,00	1	55.000,00
10056	56.000,00	1	56.000,00
10057	57.000,00	1	57.000,00
10058	58.000,00	1	58.000,00
10059	59.000,00	1	59.000,00
10060	60.000,00	1	60.000,00
10061	61.000,00	1	61.000,00
10062	62.000,00	1	62.000,00
10063	63.000,00	1	63.000,00
10064	64.000,00	1	64.000,00
10065	65.000,00	1	65.000,00
10066	66.000,00	1	66.000,00
10067	67.000,00	1	67.000,00
10068	68.000,00	1	68.000,00
10069	69.000,00	1	69.000,00
10070	70.000,00	1	70.000,00
10071	71.000,00	1	71.000,00
10072	72.000,00	1	72.000,00
10073	73.000,00	1	73.000,00
10074	74.000,00	1	74.000,00
10075	75.000,00	1	75.000,00
10076	76.000,00	1	76.000,00
10077	77.000,00	1	77.000,00
10078	78.000,00	1	78.000,00
10079	79.000,00	1	79.000,00
10080	80.000,00	1	80.000,00
10081	81.000,00	1	81.000,00
10082	82.000,00	1	82.000,00
10083	83.000,00	1	83.000,00
10084	84.000,00	1	84.000,00
10085	85.000,00	1	85.000,00
10086	86.000,00	1	86.000,00
10087	87.000,00	1	87.000,00
10088	88.000,00	1	88.000,00
10089	89.000,00	1	89.000,00
10090	90.000,00	1	90.000,00
10091	91.000,00	1	91.000,00
10092	92.000,00	1	92.000,00
10093	93.000,00	1	93.000,00
10094	94.000,00	1	94.000,00
10095	95.000,00	1	95.000,00
10096	96.000,00	1	96.000,00
10097	97.000,00	1	97.000,00
10098	98.000,00	1	98.000,00
10099	99.000,00	1	99.000,00
10100	100.000,00	1	100.000,00





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 40, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 49, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	120000

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.