



4109189

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
06.11.2023



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvlevei 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	361491		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Audi	<b>Motorstørrelse</b>	2967 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	A7	<b>Motoreffekt</b>	180 kW
<b>Type</b>	5L	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	LJ50406	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	WAUZZZ4G7BN003960	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	236065	<b>Bruktimportert</b>	Ja
		<b>Registreringsår</b>	2010
		<b>Registrert første gang</b>	24.11.2010



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4109189

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
17.12	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre sideblinklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Midtre bremselys
17.27		* Venstre og høyre baklykt - sotfilm	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.15	Motor virkemåte	* Tikkelyd fra motor - feilsøk for nærmere kontroll	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskeni vå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskeni vå	
33.9	Eksosanlegg	Mangelfullt oppheng:	Fremre eksosrør
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
65.12	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Høyre foran
65.19		* Mobtert 1 stk sommerdekk på bilen med skade/rift på dekket.	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
67.24		* 1 stk piggfri vinterdekk - punktert/skadet sideflate på dekket	
70.4	Hjulcapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift: 3 navkopper	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Venstre nedre, Høyre nedre
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Bakluke-/dør
85.2	Takluke/Panoramatak	Feilfunksjon	
85.4		Takluke virker ikke	
85.9		* Soltak kan ikke lukkes - står delvis åpent	
86.10	Lakk / karosseri utvendig	Karosseriskade	Kanal høyre side
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre side midten, Høyre side midten



4109189

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
90.9	Tilhengerfeste	* Låsemekanismen på hengerfeste, skadet - skift	
91.3	Dashbord / midtkonsoll	* Dashbord/midtkonsoll - rifter/bulk(er)/normal slitasje	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran, Høyre bak, Midten bak
98.6		* Venstre forsete, søm - løsnet/skadet	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehylle
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
102.6		* Bagasjerom - rift i strofftrekk	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Midtre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre baklys
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	3 felger
79.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Delvis kontrollert bakstilling pga manglende tilgjengelighet med traversbukk	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre fordør, Høyre bakdør
86.19		Bulk(er)	Høyre sidekanal
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekkning av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/Karosseriskade(r): Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre kanalskjørt, Tak, Støtfanger foran.	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Bakluke/-dør

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering



4109189

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

### Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
17.12.2020	196806
30.03.2018	152900
14.07.2016	119867
09.03.2015	95188
05.06.2014	84644
21.02.2013	60722
05.12.2011	30691

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	10 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	4 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	22.12.2023
<b>Ikke prøvekjørt pga:</b>	Lite drivstoff / strøm



4109189

**Prøvekjøring**

2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning |

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann R

**Motor**

27 - Motor virkemåte R

28 - Utvendig tilstand motor R

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske R

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem R

33 - Eksosanlegg R

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksler O

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer R

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri |

59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk R

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper R

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksler R

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksler O

80 - Travers ✓



4109189

**Karosseri**

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

**Interiør**

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R



4109189

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	26,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	26,20 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	21,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	21,60 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,30 mm
67.2		Mønsterdybde	3,80 mm
67.3		Mønsterdybde	5,20 mm
67.4		Mønsterdybde	5,20 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4109189

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4109189



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



4109189

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring  
Rosenholmveien 4B  
1252 Oslo  
Telefon: 91183650  
Fax:  
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no  
Website:



6. nov. 2023

Køretøj: Audi A7 3.0 V6 24V TDI Sportback Quattro  
Motorkode: CDUC  
Produktionsår: 10-12  
Kilometerstand: 236065 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: LJ50406  
VIN: WAUZZZ4G7BN003960 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 6. nov. 2023 12:03:24

---

Fejlkode

---

**OBD**

**OBD**

**0 Fejl**

**Motor**

**Motorelektronik 1**

**10 Fejl**

Fejlkode: 7140  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 18660  
Motorstart-afbrydelser  
Start afbrudt på grund af for lavt omdrejningstal.

Fejlkode: 14583  
Gløderør cyl. 3  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 14585  
Gløderør cyl. 4  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 14587  
Gløderør cyl. 5  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 14588  
Gløderør cyl. 6  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 17403  
CAN-forbindelse fra parkeringsbremsestyreenhed  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 4720  
Bodycomputer 2/centralmodul komfortsystem/karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 5619  
Signal for tidsrum "tænding slået fra"  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 4629  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

## **Motor**

## **Motorophæng**

**ikke tilgængelig**

## **ABS**

## **Bremseelektronik**

**7 Fejl**

Fejlkode: 486  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 629  
Dæktrykadvarsel  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 692  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 693  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 392  
Wheel-RPM Sensor FL  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 397  
Wheel-RPM Sensor FL  
Omdrejningstal uplausibelt.

Fejlkode: 401  
Wheel-RPM Sensor FL  
Omdrejningstal uplausibelt.

## **ABS**

## **Parkeringsbremse**

**5 Fejl**

Fejlkode: 68096  
Parkeringsbremse-servomotor til højre  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 71680  
Parkeringsbremse-servomotor til højre  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 330496  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 397824  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 459520  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

<b>Airbag</b>	<b>Airbag</b>	<b>0</b>
<b>Airbag</b>	<b>Venstre sikkerhedsselestrammer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>Højre sikkerhedsselestrammer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 381  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

<b>Klimaanlæg</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>Klimaanl. betjeningsenhed bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klimaanlæg</b>	<b>klimakompressor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed komfort</b>	<b>11 Fejl</b>

Fejlkode: 1512  
Skydetagstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 466  
Ratstammestyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1565  
Bagagerumsbelysning W3  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1517  
Anhængerregistreringsstyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1299  
Centralstyreenhed CAN-bus  
Fejl i kommunikation/styreenhed kodet forkert.

Fejlkode: 457  
Karosseristyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 317  
Bagklappens styreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1334  
Dørstyreenhed bag til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1333  
Dørstyreenhed bag til venstre

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1332  
Dørstyreenhed passagerside  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1331  
Dørstyreenhed førerside  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringssensor 2</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b>	<b>10 Fejl</b>

Fejlkode: 16384  
Funktionsbegrænsning grundet underspænding  
Begrænsning aktiv.

Fejlkode: 16640  
Funktionsbegrænsning grundet underspænding  
Begrænsning aktiv.

Fejlkode: 30464  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 37632  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 105472  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 105984  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 142080  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 144640  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 92416  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 93440

CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

## **Komfort**

## **Radarsensor adaptiv fartpilot 2**

**10 Fejl**

Fejlkode: 12032  
Adaptiv fartpilot-sensor  
Sensor forstillet.

Fejlkode: 16384  
Spændingsforsyning  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 16640  
Spændingsforsyning  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 37632  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 105472  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 105984  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 106240  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 140288  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 144896  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 144640  
CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

## **Komfort**

## **Førerdørselektronik**

**2 Fejl**

Fejlkode: 2642  
Lukningshjælp-motor  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2124  
Udvendig dørhåndtagkontakt  
Funktion ukorrekt.

## **Komfort**

## **Passagerdørselektronik**

**1 Fejl**

Fejlkode: 2642

Hella Gutmann Solutions GmbH

Lukningshjælp-motor  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BV</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BH</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 3328  
Sædevarme rygsidestykke  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering passager</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 3656  
Styreenhed ergonomisk sæde foran passagerside  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde forrest på førersiden</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	--	---------------

Fejlkode: 4  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde forrest på passagersiden</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	---	---------------

Fejlkode: 4  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde BV</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
----------------	---------------------------	-------------------------

<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde BH</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
----------------	---------------------------	-------------------------

<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>2 Fejl</b>
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 5047  
Styreenhed ergonomisk sæde foran passagerside  
ingen kommunikation

Fejlkode: 12291  
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning  
System aktivt.

<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>2 Fejl</b>
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 2566  
Anhængerblinklys venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2564  
Anhængerbaglygte  
Strømkreds med fejl.  
Hella Gutmann Solutions GmbH

<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Vognbaneskiftassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Bak-/360 graders kamerasystem</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Natsynskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kamerastyreenhed</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 708  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Styreenhed til billedbehandling</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	--	---------------

Fejlkode: 91  
Funktionsbegrænsning på grund af manglende billedinformationer  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>Bagklapselektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Projektionsvisning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sensorelektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Aktuator for karosseristøj</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Motorlydssimulator</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearelektronik</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 18011  
Gearskifter 2  
Funktion ukorrekt.

<b>Gearkasse</b>	<b>Firhjulselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>Adgangs-/startrettigheder</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: 1330  
Central styreenhed komfort  
Central styreenhed komfort

Fejlkode: 3287  
Berøringssensorerudvendige dørhåndtag  
Funktion ukorrekt.

<b>Undervogn</b>	<b>niveauregulering</b>	<b>2 Fejl</b>
------------------	-------------------------	---------------



Fejlkode: 3677  
Aktiveringskode mangler.  
Funktion ukorrekt.

**Audio/Video**

**Informationselektronik 2**

**ikke tilgængelig**

**Dæktryksovervågning**

**Dæktryksovervågning**

**ikke tilgængelig**