

Teknisk test med påkost

SKODA KODIAQ 150 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 30.11.2023

NF86318

102 800 KM

18.09.2017
Førstegang registrert

Diesel

CHASSISNR: TMBLJ9NS5J8026282

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 22.06.2025

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Skjermer -	Steinsprut.	venstre bak
1.2	Dekk/Felger	Dekktettningsmiddel gikk ut i 2021	
1.3	Døråpning -	Slitt innsteg.	venstre foran 1 500
1.4	Støtfanger -	Ripe(r).	høyre foran 3 500
Lys			
2.1	Lys bak -	Insekter i høyre baklys	høyre bak
2.2	Lys bak -	Insekter i venstre baklykt	venstre bak
2.3	Refleks -	Skadet. skprekker i refleks	venstre bak
2.4	Andre lys -	Markeringslys under venstre speil har fukt i seg	venstre foran
2.5	Andre lys -	Markeringslys høyre foran har fukt i seg	høyre foran
			eks. mva 5 000




1.1 Steinsprut




1.3 Slitt innsteg



1.4 Ripe(r)



2.1 Øvrige feil
Insekter i høyre baklys




2.1 Øvrige feil
Insekter i høyre baklys




2.1 Øvrige feil
Insekter i høyre baklys



2.2 Øvrige feil
Insekter i venstre baklykt



2.2 Øvrige feil
Insekter i venstre baklykt



2.2 Øvrige feil
Insekter i venstre baklykt




2.3 Skadet
Skprekker i refleks



2.3 Skadet
Skprekker i refleks



2.3 Skadet
Skprekker i refleks



2.4 Øvrige feil
Markeringslys under venstre speil har fukt i seg



2.5 Øvrige feil
Markeringslys høyre foran har fukt i seg

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 4, 2021

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 14, 2017

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,5	6,5
AKSEL 2	5,0	5,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,0	7,0
AKSEL 2	7,0	7,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
28.06.2023	93411

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Nei

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understallsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant