



4147613

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.11.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	361901		



Kjøretøy

Bilmerke	Quattro	Motorstørrelse	4991 cm ³
Modell	AUDI RS6	Motoreffekt	426 kW
Type	4L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR70115	Drivstofftype	1
Understellsnr.	WUAZZZ4F28N900920	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	177423	Bruktimportert	Ja
		Registreringsår	2008
		Registrert første gang	04.06.2008



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4147613

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.7	Bremeskiver	Bremeskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran, Høyre bak
17.27	Lys	* - film hovedlykter	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.2	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.15	Motor virkemåte	* - periodisk fusking.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.3		Manglende / skadet deksel under motor	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* - noe vibrasjon.	
4.15	Service/ Dokum.	* - se bilder.	
17.29	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre baklys, Venstre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
33.14	Eksosanlegg	* - uoriginalt eksos bakre del.	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
65.23	Dekk	Dekktrykk er justert	Høyre foran, Høyre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslitt	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	



4147613

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	21.06.2024



4147613

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

O

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr

R

4 - Service/ Dokum.

R

Bremser

6 - Bremseskiver

R

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsevæsknivå

✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

R

e-Diagnose

23 - Full systemskann

R

Motor

27 - Motor virkemåte

R

28 - Utvendig tilstand motor

R

29 - Oljenivå motor

O

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

O

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

✓

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

43 - Mellomaksler

O

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

52 - Lyktespyler / Visker

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

57 - Batteri ytre tilstand

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

R

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

O

66 - Felg

O

67 - Ekstra hjulsett

O

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksler

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksler

✓

80 - Travers

✓



4147613

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	○
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	○
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



4147613

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	34,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	34,10 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	34,10 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	26,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	26,10 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	26,10 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	350,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	810 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,50 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4147613

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4147613



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4147613



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4147613



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Service/ Dokum.



47. Service/ Dokum.



48. Service/ Dokum.



4147613



49. Service/ Dokum.



50. Service/ Dokum.



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Utvendig tilstand motor



56. Eksosanlegg



57. Eksosanlegg



4147613

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvlevei 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



23. nov. 2023

Køretøj: Audi RS6 5.0i V10 40V TFSI Avant Quattro
Motorkode: BUH
Produktionsår: 08-10
Kilometerstand: 177420 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: DR70115
VIN: WUAZZZ4F28N900920 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. nov. 2023 11:16:10

Fejlkode

OBD

OBD

0 Fejl

Motor

Motorelektronik 1

14 Fejl

Fejlkode: P2231
Lambdasonde række 1 sensor 1
Kortslutning til varmekreds

Fejlkode: P0238
MAP-føler
Signal for højt.

Fejlkode: P1602
Spændingsforsyning vedvarende plus (kl. 30)
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: U0402
Kommunikation med gearstyreenhed
Signal med fejl.

Fejlkode: P2510
Hovedrelæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0444
AktivkulfILTERventil
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0033
Bypassventil A turbolader/kompressor
Funktion/område styrestrømkreds med fejl.

Fejlkode: P0243
Ladetryksreguleringsventil A
Funktion ukorrekt.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: P1433
Sekundærluftpumperelæ
Afbrydelse i strøm kredse .

Fejlkode: P1432
Sekundærluftventil
Afbrydelse i strøm kredse .

Fejlkode: P1577
Magnetventil motorleje højre
Afbrydelse i strøm kredse .

Fejlkode: U0115
CAN-bus/diagnosekabel mellem motorstyreenhed + gearstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P1558
Gasspjældsaktuator
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1923
Motorstyreenhed 2
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Motor

Motorelektronik 2

5 Fejl

Fejlkode: P0242
Ladetryksensor 2
Signal for højt.

Fejlkode: P0234
Ladetryksregulering
Reguleringsgrænse overskredet.

Fejlkode: P1602
Spændingsforsyning vedvarende plus (kl. 30)
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: U0402
Kommunikation med gearstyreenhed
Signal med fejl.

Fejlkode: P0087
Brændstofsysteemtryk
Tryk for lavt.

ABS

Bremseelektronik

3 Fejl

Fejlkode: 2083
Meddelelse til forsinkelsesforespørgsel
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 1826
Ratvinkelsensor
Fejl i spændingsforsyning for kl. 30.

Fejlkode: 1314
Motorstyreenhed

Funktion ukorrekt.

ABS

Parkeringsbremse

2 Fejl

Fejlkode: 1316
Bremsestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2443
Betjeningsenhed
Funktion ukorrekt.

Airbag

Airbag

0

Klimaanelæg

Varme/klimaanelæg

1 Fejl

Fejlkode: 2095
Komponentbeskyttelse
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Klimaanelæg

Parkerings-/tilskudsvarmer

ikke tilgængelig

Klimaanelæg

Klimaanel. betjeningsenhed bag

ikke tilgængelig

Komfort

Kombiinstrument

2 Fejl

Fejlkode: 3
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1314
Motorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort

Central styreenhed komfort

3 Fejl

Fejlkode: 1134
alarmhorn
Fejl i alarmhorn.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1134
alarmhorn
Fejl i alarmhorn.

Komfort

Gateway-elektronik 1

5 Fejl

Fejlkode: 466
Ratstammestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 910

Havariblink-kontrollampe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2385
Regn-/lyssensor
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 2383
Vinduesvisker
Fejl i strømkredsens spændingsforsyning.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort

Gateway-elektronik 2

4 Fejl

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1314
Motorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort

Diagnose-interface-bus

3 Fejl

Fejlkode: 1314
Motorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1342
Specialkøretøjer, styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort

Betjeningsenhed/visningsenhed

3 Fejl

Fejlkode: 1310
Niveaureguleringsstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1964
Styreenhed sædeindstilling med memory
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532

Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **Fører dørselektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 920
Opvarmet udvendigt sidespejl
Funktion ukorrekt.

Komfort **Passager dørselektronik** **0**

Komfort **Dørelektronik BV** **1 Fejl**

Fejlkode: 2115
Lukkeenhed i centrallås
Funktion ukorrekt.

Komfort **Dørelektronik BH** **0**

Komfort **Bagklapselektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **Lygtenivellering** **5 Fejl**

Fejlkode: 1314
Motorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1316
Bremsestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1534
Servomotor lysbredderegulering venstre side
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 1535
Servomotor lysbredderegulering højre side
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort **Parkerings sensor** **0**

Komfort **Anhængerfunktion** **ikke tilgængelig**

Komfort **Radarsensor adaptiv fartpilot** **ikke tilgængelig**

Komfort **Sædejustering fører** **5 Fejl**

Fejlkode: 1336
CAN-bus/forbindelse til koncerndatabus Komfort
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 3
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1445
Føler for langsgående indstilling af førersæde G227
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1446
Føler for ryglænsindstilling af førersæde G230
Funktion ukorrekt.

Komfort **Sædejustering passager** **3 Fejl**

Fejlkode: 1336
CAN-bus/forbindelse til koncerndatabus Komfort
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 1964
Styreenhed sædeindstilling med memory
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **Batteriregulering** **5 Fejl**

Fejlkode: 2277
Hvilestrøm trin 6
Hvilestrømstrin aktivt/strømværdi med fejl.

Fejlkode: 2272
Hvilestrøm trin 1
Hvilestrømstrin aktivt/strømværdi med fejl.

Fejlkode: 2274
Hvilestrøm trin 3
Hvilestrømstrin aktivt/strømværdi med fejl.

Fejlkode: 2276
Hvilestrøm trin 5
Hvilestrømstrin aktivt/strømværdi med fejl.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort **Telefon-/mobilforberedelse** **2 Fejl**

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneassistent (LDW)	ikke tilgængelig
Komfort	Bak-/360 graders kamerasystem	2 Fejl

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	(!)
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	3 Fejl

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 2639
Adgangs-/startrettighedssystem
Fejl i antenne.

Undervogn	niveauregulering	ikke tilgængelig
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	1 Fejl

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Styretøj	Ratstammemodul	3 Fejl
-----------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1336
CAN-bus/forbindelse til koncerndatabus Komfort
Kommunikation forstyrret.

Audio/Video

Radiotuner

2 Fejl

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Audio/Video

Radiotuner digital

ikke tilgængelig

Audio/Video

Navigation

2 Fejl

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Audio/Video

Medioplayer 1

2 Fejl

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Audio/Video

Medioplayer 2

ikke tilgængelig

Audio/Video

Tv-tuner

ikke tilgængelig

Audio/Video

Sound-system

0

Audio/Video

Sprogstyring

ikke tilgængelig

Audio/Video

Informationselektronik

ikke tilgængelig

Dæktryksovervågning

Dæktryksovervågning

7 Fejl

Fejlkode: 1467
Føler for FV dæktryk G222
Funktion/signal med fejl.

Fejlkode: 1468
Føler for FH dæktryk G223
Funktion/signal med fejl.

Fejlkode: 1469
Føler for BV dæktryk G224
Funktion/signal med fejl.

Fejlkode: 1470
Føler for BH dæktryk G225
Funktion/signal med fejl.

Fejlkode: 1521
Dæktryksensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1833
Antenne i bageste dæktryksovervågning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2214
Dæktrykadvarel
Advarsel afgivet/fejl i funktion.