



4051435

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
12.10.2023



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	354992		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Ford	<b>Motorstørrelse</b>	2198 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Transit	<b>Motoreffekt</b>	114 kW
<b>Type</b>	5L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	DP80317	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	WF0XXTTGXFS22076	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	121596	<b>Bruktimportert</b>	Nei
		<b>Registreringsår</b>	2015
		<b>Registrert første gang</b>	17.09.2015



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4051435

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.9	Service/ Dokum.	* Se vedlegg/bilde for servicehefte	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys, Venstre skiltlys, Høyre sideblinklys
17.11		Skadet lykteglass:	Høyre baklys, Høyre sideblinklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre baklys, Venstre baklys, Venstre sideblinklys
18.8	Markeringslys/-lykter	Feil med innfesting	Venstre sideblink, Høyre sideblink
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: Bremsklosser.	
27.15	Motor virkemåte	* Bilen starter periodevis og dør ut med engang - feilsøk for nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
36.1	Drivstofftank, rør, slange	Tanklokk mangler	
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul>	
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre fordør, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal
86.10		Karosseriskade	Venstre bakdør, Venstre baksjerm, Støtfanger bak, Tak, Støtfanger foran, Kanal høyre side, Høyre bakdør, Venstre fordør
86.15		* Verditrekk for reparasjoner/lakking etc for utvendig karosseri	
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Venstre foran, Midten foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre side bakerst, Midten bak, Venstre bak, Høyre side bakerst, Midtre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran



4051435

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Turbo
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
70.6	Hjulkapsler/navkopper	Komplett hjulkapsel med ripe i overflaten: 4 hjulkapsler	
86.19	Lakk / karosseri utvendig	Bulk(er)	Høyre D-stolpe, Venstre D-stolpe, Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Venstre fordør, Støtfanger bak, Bakluke, Tak, Høyre sidekanal
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Høyre D-stolpe, Venstre bakdør, Venstre fordør, Venstre forskjerm, Bakluke, Tak, Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Venstre D-stolpe
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/Karosseriskader/Manglebde del(er): Venstre forskjerm, Venstre og høyre fordør, Venstre og høyre bakdør, Venstre og høyre bakskjerm, Tak, Bakluke, Venstre og høyre kanal, Støtfanger foran og bak.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre, Venstre
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Dashbord: Riper/slitasje	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre skyvedør, Bakluke/dør, Høyre fordør, Venstre fordør, Venstre skyvedør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre skyvedør, Høyre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll



4051435

**Punkt****Årsak**

Tilstand 12 volt batteri

Ikke tilgjengelig for kontroll

**Servicehistorikk**

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

**Testforhold**

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	0 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	8 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.11.2023
<b>Ikke prøvekjørt pga:</b>	Ikke kjørbart; Starter ikke; Alvorlig feil



4051435

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓  
4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg O  
6 - Bremseskiver R  
10 - Bremsevæskeniå ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys R  
18 - Markeringslys/-lykter R  
19 - Refleks ✓  
20 - Lyd / lyssignaler ✓  
21 - Varsellamper R  
22 - Varsellamper utvidet ✓

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte R  
28 - Utvendig tilstand motor O  
29 - Oljenivå motor ✓  
30 - Kjølevæske R  
32 - Kjølesystem R  
35 - Motorfester ✓  
36 - Drivstofftank, rør, slange R  
37 - Registerreim ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓  
45 - Instrumenter ✓  
46 - Radio / Multimedia ✓  
47 - Elektrisk vindusheis ✓  
49 - Kupevifte ✓  
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R  
51 - Vindusvisker, spylar (foran/bak) ✓

**Elektriske anlegg**

- 53 - Sentrallås ✓  
54 - Setevarmer ✓  
56 - Drivrem generator ✓  
57 - Batteri ytre tilstand |  
58 - Tilstand 12 volt batteri |  
59 - Tilhengerkontakt ✓  
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓  
66 - Felg ✓  
67 - Ekstra hjulsett R  
68 - Hjullager ✓  
70 - Hjulcapsler/navkopper O

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓  
72 - Styresnekke, tannstang ✓  
73 - Styrestag/ledd ✓  
74 - Styreservo ✓

**Karosseri**

- 81 - Frontrute R  
82 - Siderute/bakrute ✓  
83 - Dør-/panseråpner ✓  
84 - Lås ✓  
86 - Lakk / karosseri utvendig R  
87 - Utvendig speil O  
89 - Understellsnummer ✓

**Interiør**

- 91 - Dashbord / midtkonsoll O  
92 - Luftdyse kupé ✓  
93 - Taktrekk ✓  
94 - Solskjerm ✓  
95 - Innvendig speil ✓  
96 - Dørtrekk O  
97 - Døråpning O  
98 - Seter R  
99 - Bilbelte ✓  
100 - Gulvmatter/-teppe ✓  
102 - Laste-/bagasjerom R  
103 - Interiør generelt R



4051435

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
30.1	Kjølevæske		Defekt måleutstyr ved NAF senteret
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	86,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4051435

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4051435



**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Generelt**



**16. Generelt**



**17. Generelt**



4051435

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.