



3951414

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.09.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no C/o Nordea Finans AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	14142830	Navn	Auksjonen.no C/o Nordea Finans AS
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	X6 XDRIVE30D	Motoreffekt	155 kW
Type	X70	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BR93886	Drivstofftype	2
Understellsnr.	WBAFG61050LW98561	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	268318	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2010
		Registrert første gang	22.03.2010



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3951414

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt .	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran, Venstre foran
22.8	Tåkelys/-lykter	Ulovlig pære	Høyre foran, Venstre foran
30.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	
32.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
32.5		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
33.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
38.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
38.4		Oljelekkasje	
40.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
40.3		Etterfyll kjølevæske, bør være frostfri til -18 °C for å opprettholde tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse	
50.7	Girkasse (automatisk)	Feil med firehjulstrekk	
50.15		* Det er feil kode på 4x4 system	
60.14	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Kontroller sporings væske på rør/ kobling i motoren .	
61.12	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Slakk i venstre visker arm / overføring .	
64.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Høyre bak
75.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran
75.11		Dekk er skjevslitt:	Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran
75.12		Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Høyre foran
75.13		Corden er synlig	Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran
77.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
84.9	Styreservo	* Det er feil kode på styring	
87.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre bak
90.5	Travers	Deformert travers:	Venstre foran
96.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakdør
108.5	Seter	Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
111.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
91.10	Frontrute	Slitt frontrute	
96.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



3951414

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
96.19		Bulk(er)	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre baddør
96.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
100.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
08.07.2021	210371
06.06.2018	187035
27.07.2017	176992
21.06.2016	158498
17.06.2015	145221
26.09.2014	133048
24.01.2014	116648
Ukjent	107553
11.01.2013	91168
23.11.2011	62856
22.08.2011	54638
03.12.2010	37183

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	22.11.2023
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



3951414

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

R

10 - Bremsvæskeniå

✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt

✓

12 - Bremserør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Nærlys/-lykter

✓

18 - Fjernlys/-lykter

✓

19 - Kjørellys/-lykter

✓

20 - Parklys/-lykter

✓

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter

✓

22 - Tåkelys/-lykter

R

23 - Baklys/-lykter

✓

24 - Stopplys/-lykter

✓

25 - Ryggelys/-lykter

✓

26 - Skiltlys/-lykter

✓

28 - Refleks

✓

29 - Tåkebaklys/-lykter

✓

30 - Lyd / lyssignaler

R

31 - Varsellamper

✓

32 - Varsellamper utvidet

R**e-Diagnose**

33 - Full systemskann

R**Motor**

36 - Avgassanalyse (Diesel)

✓

37 - Motor virkemåte

✓

38 - Utvendig tilstand motor

R

39 - Oljenivå motor

✓

40 - Kjølevæske

R

42 - Kjølesystem

✓

43 - Eksosanlegg

✓

45 - Motorfester

✓

46 - Drivstofftank, rør, slange

✓

Drivverk

50 - Girkasse (automatisk)

R

51 - Differensial

✓

52 - Drivakslar

✓

53 - Mellomaksel

✓

Elektriske anlegg

54 - Instrument belysning

✓

55 - Instrumenter

✓

57 - Elektrisk vindusheis

✓

58 - Oppvarmet bakrute

✓

59 - Kupevifte

✓

60 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

R

61 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

R

62 - Lyktespyler / Visker

✓

63 - Sentrallås

✓

64 - Setevarmer

R

65 - Ladespenning generator

✓

66 - Drivrem generator

✓

69 - Tilhengerkontakt

✓

Hjul, dekk, felg

75 - Dekk

R

76 - Felg

✓

77 - Ekstra hjulsett

R

78 - Hjullager

✓

80 - Hjulcapsler/navkopper

✓

Styring

81 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

82 - Styresnekke, tannstang

✓

83 - Styrestag/ledd

✓

84 - Styreservo

R



3951414

Hjuloppheng

85 - Støtdempere	✓
86 - Stabilisator	✓
87 - Fjærer / fjærbein	R
88 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
89 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
90 - Travers	R

Karosseri

91 - Frontrute	O
92 - Siderute/bakrute	✓
93 - Dør-/panseråpner	✓
95 - Takluke/Panoramatak	✓
96 - Lakk / karosseri utvendig	R
97 - Utvendig speil	✓
98 - Underside	✓
99 - Understellsnummer	✓
100 - Tilhengerfeste	O

Interiør

101 - Dashbord / midtkonsoll	✓
102 - Luftdyse kupé	✓
103 - Taktrekk	✓
104 - Solskjerm	✓
105 - Innvendig speil	✓
106 - Dørtrekk	✓
107 - Døråpning	✓
108 - Seter	R
109 - Bilbelte	✓
110 - Gulvmatter/-teppe	✓
111 - Bagasjeromstildekning	R
112 - Laste-/bagasjerom	✓
113 - Interiør generelt	✓
114 - Varseltrekant	✓



3951414

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	28,10 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	28,10 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	19,30 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	19,30 mm
36.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	10 °C
60.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
60.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
65.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,70 volt
65.2		Ladespenning uten last (V)	13,70 volt
75.1	Dekk		Kontrollert visuelt
76.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



3951414

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3951414



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



3951414



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



3951414



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



3951414



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



3951414

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf senter Kristiansand
Skibåsen 33
4636 Kristiansand
Telefon: 38056666
Fax:
E-mail: Willy.pedersen@naf.no
Website: Www.naf.no



14. sep. 2023

Køretøj: BMW X6 30d E71 xDrive
Motorkode: N57 D30 A
Produktionsår: 10-11
Kilometerstand: 268318 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BR93886
VIN: WBAFG61050LW98561 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 14. sep. 2023 08:27:17

Fejlkode

OBD

Fejlkode: P2620
Gasspjældsaktuator
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1246
MAP-føler
Signal med fejl.

Fejlkode: P2620
Gasspjældsaktuator
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1246
MAP-føler
Signal med fejl.

Fejlkode: P2620
Gasspjældsaktuator
Strømkreds med fejl.

OBD

5 Fejl

Motor

DDE Motorstyreenhed

6 Fejl

Fejlkode: DTC 43E2
Gasspjældsaktuator
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 4390
Ladelufttemperaturføler
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 438D
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Hella Gutmann Solutions GmbH

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: DTC 4B1C
Brændstoffiltervarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 41AA
MAP-føler
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 3EED
Batteriovervågning
Hvilestrøm for høj.

Motor **EKPS Brændstofpumpestyreenhed** **0 Fejl**

ABS **DSC Elektronisk stabilitetsprogram** **4 Fejl**

Fejlkode: DTC 6E9D
ABS/ESP styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC 6E8C
ABS/ESP styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC 5EC1
Ratvinkelsensor
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 6EA5
ABS/ESP styreenhed
Fejl i kommunikation.

ABS **EMF Parkeringsbremsestyreenhed** **0 Fejl**

Airbag **ACSM Airbagstyreenhed** **0 Fejl**

Klimaanlæg **IHKA Fulldautomatisk klimaanlæg** **0 Fejl**

Klimaanlæg **SHZH brændstofdrevet fyr/tilskudsvarme** **ikke tilgængelig**

Komfort **KOMBI Kombiinstrument** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC A559
Kombiinstrument
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A566

Komfort **JBE Karosseristyreenhed 2** **0 Fejl**

Komfort **FRM Karosseristyreenhed foran** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC A8AF
Tågelygte/kørellys højre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC A8AE
Tågelygte/kørellys venstre
Strømkreds med fejl.

Komfort	SZL kontaktcenter ratstamme	ikke tilgængelig
Komfort	Nødopkaldssystem OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	3 Fejl

Fejlkode: DTC 54C6
Gearolie
Olie for gammel.

Fejlkode: DTC 55C3
Reduktionsgearkasse
System i nødkørsel.

Fejlkode: DTC 55D0
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem
Kommunikation forstyrret.

Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	1 Fejl
------------------	---	---------------

Fejlkode: DTC A82E
Spærre E gearvælgerkontakt
Funktion ukorrekt.

Tyverisikring	DWA tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	5 Fejl

Fejlkode: DTC 9D48

Fejlkode: DTC 9D48

Fejlkode: DTC 9D48

Fejlkode: DTC 9D48

Fejlkode: DTC 9D48

Undervogn	EHC Niveaureguleringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Undervogn	ARS Antirul-stabilisering	ikke tilgængelig
Undervogn	VDM Styreenhed til dæmpningsregulering	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	ikke tilgængelig

Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	ikke tilgængelig
Styretøj	AL aktiv servostyring	0 Fejl
Audio/Video	Antenneforstærker OBD	ikke tilgængelig
Audio/Video	NAV Navigationssystem	ikke tilgængelig
Audio/Video	Brugerflade OBD	0 Fejl
Audio/Video	Håndfri anordning OBD	1 Fejl

Fejlkode: DTC DE50
 Ignorer fejlkode
 Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Audio/Video	iPod-interface	ikke tilgængelig
Audio/Video	SBX Telefonstyreenhed	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig