



4165855

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.12.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	365420		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	A3 Sportback e-tron	Motoreffekt	110 kW
Type	6L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BD92066	Drivstofftype	1
Understellsnr.	WAUZZZ8VXF164163	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	129363	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2015
		Registrert første gang	04.05.2015



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4165855

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre bak, Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.15	Service/ Dokum.	* Digital servicehistorikk ligger vedlagt i test.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.13	Felg	* Hjulmuttere må ettertrekkes etter litt kjøring.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt, isete

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	29.06.2025



4165855

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. 0

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann 0

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

Elektriske anlegg

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg 0

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

Karosseri

81 - Frontrute ✓

82 - Siderute/bakrute ✓

83 - Dør-/panseråpner ✓

84 - Lås ✓

85 - Takluke/Panoramatak ✓

86 - Lakk / karosseri utvendig 0

87 - Utvendig speil ✓

88 - Underside ✓

89 - Understellsnummer ✓



4165855

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



4165855

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	160,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	43 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



4165855

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4165855



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4165855



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



4165855

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1
















Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Print language: en-GB (UKEnglish) ▼

Date of delivery: 2015-05-04

	Entry	Type of service	Dealership	Date of performing operations	Mileage/km
	Service record	Oil change service	NO000300	Audi service 2023-04-18	123409 km
	Service record	Additional work	NO000300	Audi service 2022-12-02	117002 km
	Service record	Inspection with oil change	NO000300	Audi service 2022-05-20	108519 km
	Workshop remark	Workshop remark	NO000300	Audi service 2021-06-17	95000 km
	Service record	Inspection with oil change	NO000300	Audi service 2020-05-18	84095 km
	Workshop remark	Workshop remark	NO000300	Audi service 2019-06-12	69554 km
	Service record	Oil change service	NO000300	Audi service 2019-06-12	69554 km
	Service record	Inspection with oil change	NO000300	Audi service 2018-09-14	57310 km
	Workshop remark	Workshop remark	NO000300	Audi service 2017-11-07	42573 km
	Service record	Oil change service	NO000300	Audi service 2017-11-07	42573 km
	Workshop remark	Workshop remark	NO000300	Audi service 2017-01-06	28575 km
	Service record	Inspection with oil change	NO000300	Audi service 2017-01-06	28575 km
	Workshop remark	Workshop remark	NO000300	Audi service 2016-02-25	14266 km
	Service record	Oil change service	NO000300	Audi service 2016-02-25	14266 km
	Service record	Delivery inspection	NO000270	Audi service 2015-04-29	0 km

Oil change service

Date of performing operations 2023-04-18

Mileage/km 123409 km

Order number 530775



Mobility guarantee Yes (until Service is displayed)

Service performed by

MØLLER BIL ENSJØ

GRENSEVEIEN 65

0663 OSLO

Norway

Close

Additional work

Date of performing operations 2022-12-02

Mileage/km 117002 km

Order number 525233



Additional work carried out

Gearbox oil

Spark plug

Mobility guarantee Yes (until Service is displayed)

Service performed by

MØLLER BIL ENSJØ

GRENSEVEIEN 65

0663 OSLO

Norway

Close

Inspection with oil change

Date of performing operations 2022-05-20
Mileage/km 108519 km
Order number 515113

Additional work carried out

Sliding roof
Dust and pollen filter
Brake fluid service

Mobility guarantee Yes (until Service is displayed)

Service performed by

MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close



Workshop remark

Date of performing operations 2021-06-17
Mileage/km 95000 km
Order number 595768

Service performed by

MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close



Inspection with oil change

Date of performing operations 2020-05-18
Mileage/km 84095 km
Order number 573330

Additional work carried out

Dust and pollen filter
Brake fluid service
Sliding roof
Air cleaner element

Mobility guarantee

Yes (until Service is displayed)

Service performed by

MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close



Workshop remark

Date of performing operations 2019-06-12
Mileage/km 69554 km
Order number 554719

Service performed by

MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close



Oil change service

Date of performing operations 2019-06-12

Mileage/km 69554 km

Order number 554719



Mobility guarantee

Yes (until Service is displayed)

Service performed by

MØLLER BIL ENSJØ

GRENSEVEIEN 65

0663 OSLO

Norway

Close

Inspection with oil change

Date of performing operations 2018-09-14
Mileage/km 57310 km
Order number 541908

Additional work carried out

Dust and pollen filter
Brake fluid service
Gearbox oil
Spark plug

Mobility guarantee Yes (until Service is displayed)

Service performed by

MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close



Workshop remark

Date of performing operations 2017-11-07
Mileage/km 42573 km
Order number 525039

Service performed by

MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close



Oil change service

Date of performing operations 2017-11-07

Mileage/km 42573 km

Order number 525039



Mobility guarantee Yes (until Service is displayed)

Service performed by
MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close

Workshop remark

Date of performing operations 2017-01-06

Mileage/km 28575 km

Order number 506048



Service performed by
MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close

Inspection with oil change

Date of performing operations 2017-01-06

Mileage/km 28575 km

Order number 506048



Additional work carried out
Dust and pollen filter
Sliding roof

Mobility guarantee Yes (until Service is displayed)

Service performed by
MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close

Workshop remark

Date of performing operations 2016-02-25

Mileage/km 14266 km

Order number 585075



Service performed by
MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close

Oil change service

Date of performing operations 2016-02-25

Mileage/km 14266 km

Order number 585075



Mobility guarantee Yes (until Service is displayed)

Service performed by
MØLLER BIL ENSJØ
GRENSEVEIEN 65
0663 OSLO
Norway

Close

Delivery inspection

Date of performing operations 2015-04-29

Mileage/km 0 km

Order number 563450



Mobility guarantee Yes (until Service is displayed)

Service performed by
MØLLER BIL KLARGJØRING
SKUR 90 BEKKELAGET
0193 OSLO
Norway

Close

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



1. des. 2023

Køretøj: Audi A3 1.4i 16V TSI e-tron Sportback
Motorkode: CUKB
Produktionsår: 14-18
Kilometerstand: 129363 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: BD92066
VIN:
Testet: 1. des. 2023 09:36:18

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Motorelektronik 1	0
Motor	Elektromotor 1	0
ABS	Bremseelektronik	0
ABS	Bremsekraftforstærkning	1 Fejl
Fejlkode: 239616 CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed Uplausibelt signal.		
Airbag	Airbag	0
Klimaanlæg	Varme/klimaanlæg	0
Klimaanlæg	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Lysstyring venstre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	ikke tilgængelig

Komfort	Lysstyring højre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Fjernlysassistent	0
Komfort	Multifunktionsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringsensor	0
Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørselektronik	0
Komfort	Passagerdørselektronik	0
Komfort	Dørelektronik BV	0
Komfort	Dørelektronik BH	0
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion 2	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneskiftassistent 2	ikke tilgængelig
Komfort	Hybridbatteristyring	0
Komfort	Højspændings-batterilader	0
Komfort	Bakkamerasystem	ikke tilgængelig
Komfort	Frontkamerasystem	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	Nødopkaldssystem/telematiksystem	0
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0

