



4175432

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.12.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	366210		



Kjøretøy

Bilmerke	Maserati	Motorstørrelse	4244 cm ³
Modell	Grandturismo	Motoreffekt	298 kW
Type	4L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NF83961	Drivstofftype	1
Understellsnr.	ZAMGH45B000034834	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	182054	Bruktimportert	Ja
		Registreringsår	2007
		Registrert første gang	18.10.2007



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4175432

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
4.7		Aktivert serviceindikator	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys, Venstre skiltlys
17.16		Skadet lykt:	Venstre sideblinklys
17.27		* Høyre baklykt - lakkstøv	
21.17	Varsellamper	* Varsler for- motorlampe, airbag deaktivert og lys - feilsøk for nærmere kontroll	
27.15	Motor virkemåte	* Unormal motorgange/vibrasjon/ulyd/støy fra motor ved kaldstart.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
29.2	Oljenivå motor	Oljenivå er langt under minimumsmerket, og kan ikke avleses på peilepinnen	
29.6		* Forbehold om at feil/skader på motor grunnet ingen olje på peilpinne.	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
33.2	Eksosanlegg	Lekkasje:	Midtre eksosrør
33.12		* Justere bakre eksosanlegg - butter i støtfanger bak.	
40.4	Girkasse (automatisk)	Oljelekkasje	
40.10		Veksler "hardt"	
45.17	Instrumenter	* Sportsknappen - virker ikke.	
47.4	Elektrisk vindusheis	Bryter for vindusheis defekt:	Venstre fordør
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
53.4	Sentrallås	* Sentrallås, brytere - løs/skadet	
56.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak, Venstre bak
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre bak
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak, Støtfanger foran
86.15		* Verditrekk for utvendig karosseri - lakkskade/skadet del(er)/bulker/manglende del(er), etc.	



4175432

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Midtkonsoll, Dashbord
91.2		Manglende/løse deler eller deksler:	Midtkonsoll
93.3	Taktrekk	Løst taktrekk	Midten, Foran
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran, Venstre foran
98.6		* 4 stk seter - søm løsnet	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremseskiver	* riper/slitasje på bremseskiver foran/bak - anbefales at kjører setter seg inn i om disse skivene må byttes eller ikke.	
40.18	Girkasse (automatisk)	* Ikke funksjonstestet girkasse pga bilen er ikke prøvekjørt (lite mønster på vinterdekkene bak).	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre bak, Venstre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Frontrute - krakelering	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre bakskjerm, Høyre fordør, Venstre fordør, Tak
86.19		Bulk(er)	Støtfanger foran
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
86.34		* Lakksår/Lakkskader/flasglakk/justering av del(er): Venstre og høyre forskjerm, Venstre og høyre fordør, Venstre bakskjerm, Venstre og høyre kanalskjørt, Tak, Bakluke, Støtfanger foran og bak.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll



4175432

Punkt	Årsak
Unormal lyd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	01.12.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Dekk ikke i forhold til sesong



4175432

Prøvekjøring

2 - Unormal lyd |

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems |

9 - Bremsevirkning |

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper **R**

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann |

Motor27 - Motor virkemåte **R**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **R**30 - Kjølevæske **R**

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem **R**33 - Eksosanlegg **R**

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk40 - Girkasse (automatisk) **R**41 - Differensial **O**

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter **R**

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis **R**

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås **R**

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator **R**

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri **R****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng75 - Støtdempere **R**

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓

Karosseri81 - Frontrute **O**

82 - Siderute/bakrute ✓

83 - Dør-/panseråpner ✓

84 - Lås ✓

86 - Lakk / karosseri utvendig **R**

87 - Utvendig speil ✓

88 - Underside ✓

89 - Understellsnummer ✓



4175432

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



4175432

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske		Defekt måleutstyr ved NAF senteret
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	1,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	1,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4175432

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4175432



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4175432



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4175432



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



4175432



49. Generelt



50. Generelt



4175432

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.