

TV86895 - 2014 Volvo V40 Kombi (5-dørs)

Km.stand	147 262	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	13.07.2022
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	147 262
Drivhjul	Forhjulsdrift	Heftelser	Vet ikke	Siste service	13.07.2022
Girtype	Manuell	Chiptunet	Nei	PKK utført	07.05.2020
Drivstoff	Diesel	Bekreftet km.	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Effekt	114	Koll.puter utkoblet	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Chassisnr.	YV1MV8481F2174878	Tidligere større skade	Vet ikke		
Første reg.	13.06.2014	Tidligere unormal bruk	Nei	Utskrift dato	19.12.2023

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt

Identitet

1.1	Understellsnr.
1.2	Kjennemerke

Eksteriør

2.1	Lakk
2.2	Antirustbehandling/under bil
2.3	Panser
2.4	Kanaler
2.5	Dører/bakluke
2.6	Låser/tyverisikring
2.7	Skjermer
2.8	Støtfanger/grill
2.9	Sensorer/parkeringsensor
2.10	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	Cabriolet/Hardtop
2.12	Speil
2.13	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	Rust
2.15	Frontvindu/vinduer
2.16	Vinduspussere/-spyler
2.17	A Dekk/reservehjul
2.18	Felger
2.19	Hjulmuttere/-bolter
2.20	Avtagbar tilhengerkule
2.21	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	Lysfunksjon foran
3.2	Lysfunksjon bak
3.3	Markeringslys
3.4	Retningslys
3.5	Nødsignallys
3.6	Parkeringslys
3.7	Refleks
3.8	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	Dashbord
4.2	Instrumenter og brytere
4.3	Midtkonsoll/midtarmene
4.4	D Dørtrekk
4.5	B Seter
4.6	Taktrekk
4.7	Tepper/bekledning
4.8	Bagasjeromskjuler
4.9	Vindusheiser
4.10	Bilbelte
4.11	Airbager
4.12	C Varme/AC/Klima
4.13	Signalhorn/Lydsignal
4.14	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	Navigasjon
4.16	Refleksvest
4.17	Varseltrekant
4.18	Skillevegg varerom

Motor

5.1	Avlesning av feilkoder
5.2	Batteri
5.3	Tenningsanlegg
5.4	Drivstoffanlegg
5.5	Dynamo/lading
5.6	Eksoanlegg
5.7	Elektroniske styresystemer
5.8	A Kjølesystem/vannpumpe
5.9	A Motorfester/demper
5.10	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	A Service
5.12	Start/arbeidslyd
5.13	Trekraft
5.14	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	Støy
6.2	Avgass
6.3	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	Girkassefunksjon
7.2	Differensial funksjon
7.3	Clutch/kobling
7.4	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1	Ratt/styringsmekanisme
8.2	Ledd
8.3	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	A Aksler
8.5	For-/bakstilling
8.6	Fjærer/luftbelger
8.7	Stabilisatorstag
8.8	Hjullager

Bremser

9.1	Bremsefunksjon/ABS
9.2	Pedal/vandring
9.3	Parkeringsbrems betjening
9.4	Bremsekraftforsterker
9.5	Lasteavhengig ventil
9.6	Bremsebelegg
9.7	A Tromler/Skiver
9.8	Rør/slanger
9.9	Lekkasjer
9.10	Bremsevæske

Mønsterdybde	VF	HF	VB	HB
Sommerdekk	4	4	8	8
Vinterdekk	5	5	5	5

GENERELL BESKRIVELSE



Dato: 19.12.2023
 Signatur selger

Dato: 19.12.2023
 Signatur kunde