



3334629

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
03.01.2023



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	22222222
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	22222222		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2143 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	SPRINTER	<b>Motoreffekt</b>	120 kW
<b>Type</b>	906BB35	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	JV19713	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	WDB9066331S883610	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	340214	<b>Bruktimportert</b>	Nei
		<b>Registreringsår</b>	2014
		<b>Registrert første gang</b>	31.03.2014



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3334629

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
8.8	Parkeringsbrems	Bremsen henger på	Venstre
21.8	Retningslys, nødsignallys/-lykter	Skadet lykteglass	Høyre sideblink
26.1	Skiltlys/-lykter	Virker ikke:	Venstre bak
31.13	Varsellamper	Varsellampe for lading lyser	
33.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder:	
39.4	Oljenivå motor	Oljenivå for høyt	
62.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 1 nøkkel
64.4	Ladespenning generator	For lav ladespenning	
64.6		Manglende generatorytelse	
76.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
84.4	Støtdempere	Defekt støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
90.1	Frontrute	Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra føreraset: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul>	
92.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
95.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
107.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.11	Service / Dokumentasjon	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
38.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Bakkant motor, Venstre side
74.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Høyre bak
78.10	Reservehjul / dekkreparasjonsett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
95.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke, Venstre forskjerm
95.17		Småbulker:	Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
95.21		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre forskjerm, Venstre bakdør
95.31		Diverse lakkrust	
95.32		Diverse småbulker/lakkriper	
96.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
97.13	Underside	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	
97.14		Mangelfull antirustbehandling:	



3334629

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
106.7	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Venstre baddør
111.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
112.5	Interiør generelt	Innvendig vurdering vanskelig pga. mye løsøre	

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilhengerkontakt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Ikke tilgjengelig for kontroll

### Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	40 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	0 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Bilen ble ikke testet/besiktiget på NAF senteret</b>	Ja
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.05.2022



3334629

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service / Dokumentasjon O

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems R

9 - Bremsvirkning |

10 - Bremsvæskeniå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsrør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Nærlys/-lykter ✓

18 - Fjernlys/-lykter ✓

19 - Kjørellys/-lykter ✓

20 - Parklys/-lykter ✓

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter R

22 - Tåkelys/-lykter ✓

23 - Baklys/-lykter ✓

24 - Stopplys/-lykter ✓

25 - Ryggelys/-lykter ✓

26 - Skiltlys/-lykter R

28 - Refleks ✓

29 - Tåkebaklys/-lykter ✓

**Lys og signaler**

30 - Lyd / lyssignaler ✓

31 - Varsellamper R

32 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

33 - Full systemskann R

**Motor**

36 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

37 - Motor virkemåte ✓

38 - Utvendig tilstand motor O

39 - Oljenivå motor R

40 - Kjølevæske ✓

41 - Kjølevifte ✓

42 - Kjølesystem ✓

43 - Eksosanlegg ✓

45 - Motorfester ✓

46 - Drivstofftank, rør, slange ✓

47 - Registerreim ✓

**Drivverk**

50 - Girkasse (automatisk) ✓

51 - Differensial ✓

53 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

54 - Instrument belysning ✓

55 - Instrumenter ✓

56 - Elektrisk vindusheis ✓

58 - Kupevifte ✓

59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

62 - Sentrallås R

63 - Setevarmer ✓

64 - Ladespenning generator R

65 - Drivrem generator ✓

66 - Batteri ytre tilstand |

67 - Tilstand 12 volt batteri ✓

68 - Tilhengerkontakt |

69 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer ✓

**Hjul, dekk, felg**

74 - Dekk O

**Hjul, dekk, felg**

75 - Felg ✓

76 - Ekstra hjulsett R

77 - Hjullager ✓

78 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett O



3334629

## Styring

- 80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 81 - Styresnekke, tannstang ✓
- 82 - Styrestag/ledd ✓
- 83 - Styreservo ✓

## Hjuloppheng

- 84 - Støtdempere **R**
- 85 - Stabilisator ✓
- 86 - Fjærer / fjærbein ✓
- 87 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 89 - Travers ✓

## Karosseri

- 90 - Frontrute **R**
- 91 - Siderute/bakrute ✓
- 92 - Dør-/panseråpner **R**
- 93 - Lås ✓
- 95 - Lakk / karosseri utvendig **R**
- 96 - Utvendig speil **O**
- 97 - Underside **O**
- 98 - Understellsnummer ✓

## Interiør

- 100 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 101 - Luftdyse kupé ✓
- 102 - Taktrekk ✓
- 103 - Solskjerm ✓
- 104 - Innvendig speil ✓
- 105 - Dørtrekk ✓
- 106 - Døråpning **O**
- 107 - Seter **R**
- 108 - Bilbelte ✓
- 109 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 111 - Laste-/bagasjerom **O**
- 112 - Interiør generelt **O**
- 113 - Varseltrekant ✓



3334629

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning		Ikke tilgjengelig for kontroll
36.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
47.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	11,50 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	11,50 volt
67.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
74.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
74.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
74.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



3334629

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





3334629



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt





3334629

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose\*

\*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende senest 10 dager etter at testen er utført.