



3366302

NAF Test ved salg

Testdato
20.01.2023**Kjøper**

Navn
Medlemsnummer
Adresse
Postnummer og sted
Telefon
E-post

Kontaktperson
Navn
Telefon
E-post

**Kjøretøy**

Biemerke	Porsche	Motorstørrelse	4806 cm ³
Modell	PANAMERA 4S	Motoreffekt	294 kW
Type	970	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LJ56750	Drivstofftype	1
Understellsnr.	WP0ZZZ97ZBL052345	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	159466	Bruktimportert	Ja
		Registreringsår	2011
		Registrert første gang	01.06.2011



Informasjon

NAF er en uavhengig aktør som utfører test og kontroll av kjøretøy. Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet og veiledning er vår verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør. Testen inkluderer også en utlesning av registrerte meldinger (feil) ved diagnose.

Som tilleggsprodukt kan «vurdering av prisforlangende» bestilles.

Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test. Hvis du ønsker å legge ut en link til rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler), benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre hjørne. Fremgangsmåten finner du i registreringsbildet i Finn

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.

Signatur bilteknisk konsulent: 



3366302

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
15.12	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys, Venstre baklys
15.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys, Venstre baklys
17.9	Varsellamper	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
20.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder	Ja, se rapport
20.5		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
47.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
48.12	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Lekkasje Spyler væske system, virker som det kan komme fra lykte spyler HF men må kontrolleres. Meste parten av tanken tømmes grunnet lekkasjen.	
49.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	
64.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
78.5	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.14	Service / Dokumentasjon	* I følge service varsel i bilen er sist service utført.	
24.16	Motor virkemåte	* Sporadisk lyd/feiltennings lyd fra område innsugs manifold når bilen står på tomgang. Kan være arbeids lyd, Bør kontrolleres.	
26.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
63.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
81.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
81.24		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
81.33		* Liten skade/sprek i støtfanger foran.	



3366302

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette trenger ikke å være dokumentasjon på alle servicer som er utført på bilen.

Dato	Km.stand
21.01.2019	109794
27.04.2018	93820
13.01.2017	74879
19.10.2015	44668
11.09.2013	27076
14.05.2013	24210

Kunde- og testforhold

Testresultater er gjennomgått med selger

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	15.06.2023



3366302

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

Generell informasjon

3 - Service / Dokumentasjon

Bremser

- 4 - Bremsbelegg
- 5 - Bremseskiver
- 7 - Parkeringsbrems
- 8 - Bremsvirkning
- 9 - Bremsvæske
- 10 - Bremsørør
- 11 - Bremseslanger
- 12 - Bremskraftforsterker
- 13 - Brems pedal

Lys og signaler

- 15 - Lys
- 16 - Lyd / lyssignaler
- 17 - Varsellamper
- 19 - Refleks

e-Diagnose

20 - Full systemskann

Motor

- 22 - Avgassanalyse (Bensin)
- 24 - Motor virkemåte
- 25 - Utvendig tilstand motor
- 26 - Oljenivå motor
- 27 - Kjølevæske
- 28 - Kjølevifte
- 29 - Kjølesystem
- 30 - Eksosanlegg
- 31 - HC i kjølesystem
- 32 - Motorfester
- 33 - Drivstofftank, rør, slange
- 34 - Registerreim

Drivverk

- ✓ 38 - Girkasse (automatisk)
- 39 - Differensial
- 40 - Drivaksler
- 41 - Mellomaksel

Elektriske anlegg

- ✓ 42 - Instrument belysning
- ✓ 43 - Instrumenter
- ✓ 44 - Elektrisk vindusheis
- ✓ 45 - Oppvarmet bakrute
- ✓ 46 - Kupevifte
- ✓ 47 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
- ✓ 48 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
- ✓ 49 - Lyktespyler / Visker
- ✓ 50 - Sentrallås
- 51 - Setevarmer
- R 52 - Ladespenning generator
- ✓ 53 - Drivrem generator

Hjul, dekk, felg


- ✓ 62 - Dekk
- 63 - Felg
- R 64 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
- ✓ 65 - Hjullager
- 66 - Ekstra hjulsett

Styring

- 67 - Ratt, rattaksel, ledd
- ✓ 68 - Styresnekke, tannstang
- 69 - Styrestag/ledd
- ✓ 70 - Styreservo

Hjuloppheng

- ✓ 71 - Støtdempere
- ✓ 72 - Stabilisator
- ✓ 73 - Fjærer / fjærbein
- ✓ 74 - Opphengs- / bærearmer foraksel
- ✓ 75 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
- ✓ 76 - Travers



3366302

Karosseri

- 77 - Glassruter
- 78 - Dør-/panseråpner
- 80 - Takluke/Panoramatak
- 81 - Lakk / karosseri utvendig
- 82 - Utvendig speil
- 83 - Underside
- 84 - Understellsnummer
- 85 - Skilter



R



O



Interiør

- 87 - Dashbord / midtkonsoll
- 88 - Luftdyse kupé
- 89 - Taktrekk
- 90 - Solskjerm
- 91 - Innvendig speil
- 92 - Dørtrekk
- 93 - Døråpning
- 94 - Seter
- 95 - Bilbelte
- 96 - Gulvmatter/-teppe
- 97 - Bagasjeromstildekning
- 98 - Laste-/bagasjerom
- 99 - Interiør generelt
- 100 - Varseltrekant
- 101 - Refleksvest





3366302

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
5.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
5.2		Bremseskivetykkelse VF	35,20 mm
5.3		Bremseskivetykkelse HF	35,10 mm
5.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
5.5		Bremseskivetykkelse VB	27,50 mm
5.6		Bremseskivetykkelse HB	274,00 mm
8.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	270,00
8.2		Bremsevirkning, HF	280,00
8.3		Bremsevirkning, VB	220,00
8.4		Bremsevirkning, HB	220,00
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	229 °C
22.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
27.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
31.1	HC i kjølesystem		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
34.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
47.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
47.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
52.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
52.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
62.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
62.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
62.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
62.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
62.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
63.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
66.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

NAF Senter Tønsberg
Fjordgata 1
3125 Tønsberg
Telefon: +4793285190
Fax:
E-mail: Richard.frugaard@naf.no
Website: www.naf.no



20. jan. 2023

Køretøj: Porsche Panamera-4S 4.8i V8 32V DFI
Motorkode: M 48/40
Produktionsår: 10-16
Kilometerstand: 159473 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: LJ56750
VIN: WP0ZZZ97ZBL052345 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 20. jan. 2023 10:00:05

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	DME benzin	0 Fejl
ABS	Parkeringsbremse	3 Fejl

Fejlkode: 40
Servomotor elektromekanisk parkeringsbremse
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 33
Bakkestartsassistent
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 38
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

ABS	ABS/PSM	0 Fejl
Airbag	Airbag	0 Fejl
Klimaanlæg	Komfortvarmer	ikke tilgængelig
Klimaanlæg	Klimaanlæg	0 Fejl
Komfort	BCM foran	1 Fejl

Fejlkode: 12652551
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Komfort	BCM bag	0 Fejl
Komfort	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Bak-/360 graders kamerasystem	1 Fejl

Fejlkode: 49457
CAN-forbindelse med servostyrings-styreenhed
Kommunikationsstrømkreds med fejl.

Komfort	Frontkamera	ikke tilgængelig
Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot	2 Fejl

Fejlkode: 13631490
Parkeringsensor
Sensor blind.

Fejlkode: 13631495
Funktionsspærre
Funktion spærret.

Komfort	Bagklapelektronik	0 Fejl
Komfort	Forlygte ve. (autom. lyshøjderregulering (LWR))	0 Fejl
Komfort	Forlygte hø. (autom. lyshøjderregulering (LWR))	0 Fejl
Komfort	Førersæde	1 Fejl

Fejlkode: 3332
Sædehøjdeindstilling
Servomotor med fejl.

Komfort	Passagersæde	0 Fejl
Komfort	AHK (anhængertræk)	ikke tilgængelig
Komfort	Forlygtenivellering central	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik førerside	1 Fejl

Fejlkode: 2115
Lukkeenhed i centrallås
Funktion ukorrekt.

Komfort	Dørelektronik passager	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik BV	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik BH	0 Fejl

Komfort	Stopur	0 Fejl
Komfort	parkeringsensor	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Gateway	2 Fejl

Fejlkode: 1025
Ingen fejl i systemstyreenheden
Styreenheden kunne ikke finde fejl.

Fejlkode: 12656656
Bagklappens styreenhed
ingen kommunikation

Gearkasse	Tiptronic	ikke tilgængelig
Gearkasse	Differentialespærre-elektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	PDK	1 Fejl

Fejlkode: 50200
ABS/ESP-styreenhed
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Gearkasse	gearstang	0 Fejl
Undervogn	PDCC	0 Fejl
Undervogn	Niveauregulering	0 Fejl
Styretøj	Rat-elektronik	0 Fejl
Styretøj	Servotronic	ikke tilgængelig
Audio/Video	PCM/CDR	0 Fejl
Audio/Video	Lydsystem	0 Fejl
Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK	5 Fejl

Fejlkode: 8389377
Dæktryksensorer
Der er ikke registreret mere end 2 dæktryksensorer.

Fejlkode: 8397058
Dæktryksensor FV
Fejl i signalmodtagelse.

Fejlkode: 8397314
Dæktryksensor FH
Fejl i signalmodtagelse.

Fejlkode: 8397570
Dæktryksensor BV
Fejl i signalmodtagelse.

Fejlkode: 8397826
Dæktryksensor BH
Fejl i signalmodtagelse.