



3799149

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.06.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	339467		



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Model S	Motoreffekt	350 kW
Type	002	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB70205	Drivstofftype	5
Understellsnr.	5YJSA7E17GF140395	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	25780	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2020
		Registrert første gang	29.09.2020



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3799149

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
17.14	Nærlys/-lykter	Feil innstilt:	Venstre nærlys
33.2	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
76.7	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	1 dekk
76.19		Dekk er tomt for/har lite luft:	1 dekk
107.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.11	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.16	Baklys/-lykter	Kraketert lykteglass:	Venstre indre, Venstre ytre, Høyre indre
33.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
75.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
76.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
76.28		Dekk er noe skjevslitt	
90.9	Frontrute	Noe steinsprut	
95.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
95.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
95.33		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre bakdør, Høyre baksjerm
95.34		* - div. matte flekker.	
106.8	Døråpning	* - møkkete.	
107.9	Seter	* - slakk understell: venstre foran.	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	22 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	28.09.2024



3799149

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

Bremser

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Nærlys/-lykter R

18 - Fjernlys/-lykter ✓

20 - Parklys/-lykter ✓

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

23 - Baklys/-lykter O

24 - Stopplis/-lykter ✓

25 - Ryggelys/-lykter ✓

26 - Skiltlys/-lykter ✓

29 - Tåkebaklys/-lykter ✓

30 - Lyd / lyssignaler ✓

31 - Varsellamper ✓

32 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

33 - Full systemskann R

Drivverk

50 - Girkasse (automatisk) ✓

51 - Differensial ✓

52 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

54 - Instrument belysning ✓

55 - Instrumenter ✓

56 - Elektrisk vindusheis ✓

57 - Oppvarmet bakrute ✓

58 - Kupevifte ✓

59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

63 - Setevarmer ✓

64 - Ladespenning generator ✓

70 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

71 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

73 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

74 - Dekk ✓

75 - Felg O

76 - Ekstra hjulsett R

77 - Hjullager ✓

Styring

80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

81 - Styresnekke, tannstang ✓

82 - Styrestag/ledd ✓

83 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

84 - Støtdempere ✓

85 - Stabilisator ✓

86 - Fjærer / fjærbein ✓

87 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

89 - Travers ✓

Karosseri

90 - Frontrute O

91 - Siderute/bakrute ✓

92 - Dør-/panseråpner ✓

94 - Takluke/Panoramatak ✓

95 - Lakk / karosseri utvendig O

96 - Utvendig speil ✓

97 - Underside ✓

98 - Understellsnummer ✓



3799149

Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll	✓
103 - Solskjerm	✓
104 - Innvendig speil	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	O
107 - Seter	R
108 - Bilbelte	✓
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
110 - Bagasjeromstildekning	✓
111 - Laste-/bagasjerom	✓
112 - Interiør generelt	✓



3799149

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	280,00
9.3		Bremsevirkning, VB	310,00
9.4		Bremsevirkning, HB	310,00
59.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
59.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
64.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
64.2		Ladespenning uten last (V)	13,50 volt
71.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
74.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
74.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
74.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,90 mm
76.2		Mønsterdybde	4,00 mm
76.3		Mønsterdybde	4,00 mm
76.4		Mønsterdybde	4,00 mm
76.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
76.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



3799149


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3799149



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



3799149



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



3799149



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Seter



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



3799149



49. Seter



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



3799149

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



29. jun. 2023

Køretøj: Tesla Model S (75) 2WD
Motorkode: L1S
Produktionsår: 16-20
Kilometerstand: 25780 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EB70205
VIN: 5YJSA7E17GF140395 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 29. jun. 2023 17:50:22

Fejlkode

ABS

ESP

10 Fejl

Fejlkode: DTC C126
Ratvinkelsensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC C147
CAN-bus/forbindelse til central gateway B
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C129
Kommunikation med elektrisk bremseforstærker
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC C110
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C146
CAN-bus/forbindelse til central gateway A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C128

Fejlkode: DTC 4072

Fejlkode: DTC 5220
Køretøjsidentifikationsnummer (VIN)
Fejl i data.

Fejlkode: DTC C149

Fejlkode: DTC C148
CAN-bus/forbindelse til central gateway C
Kommunikation forstyrret.

ABS

Bremsekraftforstærker

4 Fejl

Fejlkode: DTC 391300

CAN-bus-forbindelse med central gateway-styreenhed/elektrisk parkeringsbremse
ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 391302

CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 522087

CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed/central gateway-styreenhed
CAN-meddelelse "VIN" mangler.

Fejlkode: DTC 391301

CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed
ingen kommunikation

Airbag

Airbag

7 Fejl

Fejlkode: DTC C121

CAN-bus til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation afbrudt.

Fejlkode: DTC C126

CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC D010

Eldrivmotor-generatormodul
Kommunikation mangler/indeholder fejl.

Fejlkode: DTC D020

Multimediestyreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC D030

CAN-bus til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation afbrudt.

Fejlkode: DTC D040

CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument/kilometertæller
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC D022

Airbaglampe
Uplausibelt signal.

Komfort

Adaptiv fartpilot

3 Fejl

Fejlkode: DTC 00001C

CAN-bus til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: DTC 00000D

Fejlkode: DTC 00000E

Hella Gutmann Solutions GmbH

CAN-bus-forbindelse til elektromekanisk servostyring
Fejl i kommunikation.

Komfort	Parkeringsensor	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: DTC C160
CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Karosseristyreenhed	3 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 922D
Nummerpladelys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9251
Bagagerumsbelysning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9252
Bagklap-omgivelsesbelysning
Funktion ukorrekt.

Komfort	Førerdersstyreenhed	2 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 940E00
Kontaktbelysning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 941413
Servomotor spejlindklapning
Strømkreds med fejl.

Komfort	Passagerdersstyreenhed	0 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Komfort	Adgangssystem uden nøgle	0 Fejl
----------------	---------------------------------	---------------

Komfort	Panoramaskydetag	0 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Komfort	Komfortsædestyreenhed	0 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Styretøj	Servostyring	4 Fejl
-----------------	---------------------	---------------

Fejlkode: DTC C14000

Fejlkode: DTC C14002
CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul
Signal eller meddelelse ikke plausibelt.

Fejlkode: DTC C13031

Fejlkode: DTC 93040E

Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	0 Fejl
----------------------------	----------------------------	---------------