



3796132

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
28.06.2023



## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33 30 05 40     |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33 30 05 40     |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 339473          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                               |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Tesla             | <b>Motorstørrelse</b>         | cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | Model S           | <b>Motoreffekt</b>            | 350 kW          |
| <b>Type</b>             | 002               | <b>Aksler i drift</b>         | 1               |
| <b>Registreringsnr.</b> | EB70170           | <b>Drivstofftype</b>          | 5               |
| <b>Understellsnr.</b>   | 5YJSA7E11GF154731 | <b>Kjøretøygruppe</b>         | 101             |
| <b>Km.stand.</b>        | 42321             | <b>Bruktimportert</b>         | Nei             |
|                         |                   | <b>Registreringsår</b>        | 2020            |
|                         |                   | <b>Registrert første gang</b> | 29.09.2020      |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3796132

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                      | Resultat                                           | Beskrivelse                |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 17.14  | Nærlys/-lykter                 | Feil innstilt:                                     | Høyre nærlys               |
| 23.6   | Baklys/-lykter                 | Kraketert lykteglass:                              | Høyre indre                |
| 33.2   | Full systemskann               | Diagnoseavlesing ligger i testrapport              |                            |
| 55.10  | Instrumenter                   | Multiskjerm, skader                                |                            |
| 75.8   | Felg                           | Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:     | Høyre bak                  |
| 76.14  | Ekstra hjulsett                | Skadet felg:                                       | 2 felger                   |
| 76.15  |                                | Vesentlig oksidering på felg:                      | 3 felger                   |
| 76.23  |                                | Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg: | 1 felg                     |
| 87.1   | Opphengs- / bærearmer foraksel | Slakk i opphengskule:                              | Venstre øvre, Høyre øvre   |
| 92.14  | Dør-/panseråpner               | Feil med utvendig åpner:                           | Venstre foran, Høyre foran |
| 107.3  | Seter                          | Hull/rift gjennom setetrekk:                       | Venstre bak, Høyre bak     |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                                                              | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.11   | Service/ Dokum.           | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF                                        |             |
| 33.6   | Full systemskann          | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |             |
| 56.6   | Elektrisk vindusheis      | * - Ulyd vindusheis: venstre bak.                                                                     |             |
| 76.28  | Ekstra hjulsett           | Dekk er noe skjevslitt                                                                                |             |
| 90.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut                                                                                        |             |
| 91.18  | Siderute/bakrute          | * - Lakkstøv: bakrute.                                                                                |             |
| 95.17  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |             |
| 95.33  |                           | Bilen er delvis omlakkert:                                                                            | Bakluke     |
| 107.9  | Seter                     | * - slakk understell sete: venstre foran.                                                             |             |

**Servicehistorikk**

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

**Testforhold**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t    |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 25 °C      |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt       |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 28.09.2024 |



3796132

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

**Bremser**

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsepedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Nærlys/-lykter R

18 - Fjernlys/-lykter ✓

20 - Parklys/-lykter ✓

21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter ✓

22 - Tåkelys/-lykter ✓

23 - Baklys/-lykter R

24 - Stopplys/-lykter ✓

25 - Ryggelys/-lykter ✓

26 - Skiltlys/-lykter ✓

29 - Tåkebaklys/-lykter ✓

30 - Lyd / lyssignaler ✓

31 - Varsellamper ✓

32 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

33 - Full systemskann R

**Drivverk**

50 - Girkasse (automatisk) ✓

51 - Differensial ✓

52 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

54 - Instrument belysning ✓

55 - Instrumenter R

56 - Elektrisk vindusheis O

57 - Oppvarmet bakrute ✓

58 - Kupevifte ✓

59 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

63 - Setevarmer ✓

64 - Ladespenning generator ✓

70 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

71 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

73 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

74 - Dekk ✓

75 - Felg R

76 - Ekstra hjulsett R

77 - Hjullager ✓

**Styring**

80 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

81 - Styresnekke, tannstang ✓

82 - Styrestag/ledd ✓

83 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

84 - Støtdempere ✓

85 - Stabilisator ✓

86 - Fjærer / fjærbein ✓

87 - Opphengs- / bærearmer foraksel R

88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

89 - Travers ✓

**Karosseri**

90 - Frontrute O

91 - Siderute/bakrute O

92 - Dør-/panseråpner R

94 - Takluke/Panoramatak ✓

95 - Lakk / karosseri utvendig O

96 - Utvendig speil ✓

97 - Underside ✓

98 - Understellsnummer ✓



3796132

## Interiør

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 100 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 102 - Taktrekk               | ✓ |
| 103 - Solskjerm              | ✓ |
| 104 - Innvendig speil        | ✓ |
| 105 - Dørtrekk               | ✓ |
| 106 - Døråpning              | ✓ |
| 107 - Seter                  | R |
| 108 - Bilbelte               | ✓ |
| 109 - Gulvmatter/-teppe      | ✓ |
| 110 - Bagasjeromstildekning  | ✓ |
| 111 - Laste-/bagasjerom      | ✓ |
| 112 - Interiør generelt      | ✓ |



3796132

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                | Måleverdi           |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                       | 2 stk               |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                      | Kontrollert visuelt |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                   | 260,00              |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                   | 280,00              |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                   | 330,00              |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                   | 330,00              |
| 59.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 26 °C               |
| 59.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 5 °C                |
| 64.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)            | 13,40 volt          |
| 64.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)           | 13,40 volt          |
| 71.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:           | 1 stk               |
| 74.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                      | 6,00 mm             |
| 74.2   |                                 | Mønsterdybde HF                      | 6,00 mm             |
| 74.3   |                                 | Mønsterdybde VB                      | 6,00 mm             |
| 74.4   |                                 | Mønsterdybde HB                      | 6,00 mm             |
| 74.5   |                                 | Bilen er utrustet med:               | Sommerdekk          |
| 75.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:               | Lettmetallfelg      |
| 76.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                         | 5,00 mm             |
| 76.2   |                                 | Mønsterdybde                         | 3,50 mm             |
| 76.3   |                                 | Mønsterdybde                         | 5,00 mm             |
| 76.4   |                                 | Mønsterdybde                         | 3,50 mm             |
| 76.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:     | Piggfrie vinterdekk |
| 76.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:             | Lettmetallfelg      |



3796132

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3796132



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



3796132



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Instrumenter



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



3796132



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



3796132



**49. Generelt**



**50. Generelt**



**51. Generelt**



3796132

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



28. jun. 2023

Køretøj: Tesla Model S (75) 2WD  
Motorkode: L1S  
Produktionsår: 16-20  
Kilometerstand: 42321 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: EB70170  
VIN: 5YJSA7E11GF154731 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 28. jun. 2023 20:00:58

---

Fejlkode

---

## **ABS**

## **ESP**

## **11 Fejl**

Fejlkode: DTC C126  
Ratvinkelsensor  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC C147  
CAN-bus/forbindelse til central gateway B  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C129  
Kommunikation med elektrisk bremseforstærker  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC 5220  
Køretøjsidentifikationsnummer (VIN)  
Fejl i data.

Fejlkode: DTC C110  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for elektromotor A  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C146  
CAN-bus/forbindelse til central gateway A  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C128

Fejlkode: DTC 4072

Fejlkode: DTC C418  
Bremsekraftforstærker, styreenhed  
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: DTC C149

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: DTC C148  
CAN-bus/forbindelse til central gateway C  
Kommunikation forstyrret.

## **ABS**

## **Bremsekraftforstærker**

**4 Fejl**

Fejlkode: DTC 391302  
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 391301  
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 522087  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed/central gateway-styreenhed  
CAN-meddelelse "VIN" mangler.

Fejlkode: DTC 391300  
CAN-bus-forbindelse med central gateway-styreenhed/elektrisk parkeringsbremse  
ingen kommunikation

## **Airbag**

## **Airbag**

**7 Fejl**

Fejlkode: DTC C121  
CAN-bus til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation afbrudt.

Fejlkode: DTC C126  
CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC D010  
Eldrivmotor-generatormodul  
Kommunikation mangler/indeholder fejl.

Fejlkode: DTC D020  
Multimediestyreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC D030  
CAN-bus til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation afbrudt.

Fejlkode: DTC D040  
CAN-bus/forbindelse til kombiinstrument/kilometertæller  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC D022  
Airbaglampe  
Uplausibelt signal.

## **Komfort**

## **Adaptiv fartpilot**

**3 Fejl**

Fejlkode: DTC 00001C  
CAN-bus til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation/signal uplausibelt.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: DTC 00000D

Fejlkode: DTC 00000E

CAN-bus-forbindelse til elektromekanisk servostyring  
Fejl i kommunikation.

## **Komfort**

## **Parkeringsensor**

**2 Fejl**

Fejlkode: DTC C120

CAN-bus-forbindelse med servostyringsenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C160

CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul  
Kommunikation forstyrret.

## **Komfort**

## **Karosseristyrenehed**

**1 Fejl**

Fejlkode: DTC 922D

Nummerpladelys  
Strømkreds med fejl.

## **Komfort**

## **Førerdersstyrenehed**

**4 Fejl**

Fejlkode: DTC 940D00

Stemningsbelysning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 940E00

Kontaktbelysning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 940581

Dørlås foran  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 941413

Servomotor spejldklapning  
Strømkreds med fejl.

## **Komfort**

## **Passagerdersstyrenehed**

**1 Fejl**

Fejlkode: DTC 940D00

Stemningsbelysning  
Funktion ukorrekt.

## **Komfort**

## **Adgangssystem uden nøgle**

**1 Fejl**

Fejlkode: DTC 921254

Sensormodul kabineovervågning og køretøjshældning  
Funktion ukorrekt.

## **Komfort**

## **Panoramaskydetag**

**0 Fejl**

|                                          |                              |               |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b>                           | <b>Komfortsædestyreenhed</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Styretøj</b>                          | <b>Servostyring</b>          | <b>3 Fejl</b> |
| Fejlkode: DTC C14000                     |                              |               |
| Fejlkode: DTC C14002                     |                              |               |
| CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul   |                              |               |
| Signal eller meddelelse ikke plausibelt. |                              |               |
| Fejlkode: DTC C13031                     |                              |               |
| <b>Dæktryksovervågning</b>               | <b>Dæktryksovervågning</b>   | <b>0 Fejl</b> |