

EE30993 - 2022 Ford Mustang Mach-E Offroad

| | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------------|-----|-----------------------------|------------|
| Km.stand | 13 834 | Bruktimportert | Nei | Reg.reim skiftet, dato | |
| Ant. nøkler | 2 | Antirustgaranti | Ja | Reg.reim skiftet, km | 0 |
| Drivhjul | Firehjulsdrift | Heftelser | Nei | Siste service | |
| Girtype | Automat | Chiptunet | Nei | PKK utført | |
| Drivstoff | | Bekreftet km. | Ja | Servicehefte/servicer fulgt | Ja |
| Effekt | 371 | Koll.puter utkoblet | Nei | Vognmappe m/instruksjonsbok | Ja |
| Chassisnr. | WF0TK3SU5NMA16865 | Tidligere større skade | Nei | | |
| Første reg. | 29.07.2022 | Tidligere unormal bruk | Nei | Utskrift dato | 04.07.2023 |

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt

Identitet

| | | |
|-----|---|----------------|
| 1.1 | A | Understellsnr. |
| 1.2 | A | Kjennemerke |

Eksteriør

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1 | B | Lakk |
| 2.2 | B | Antirustbehandling/under bil |
| 2.3 | B | Panser |
| 2.4 | B | Kanaler |
| 2.5 | A | Dører/bakluke |
| 2.6 | B | Låser/tyverisikring |
| 2.7 | B | Skjermer |
| 2.8 | B | Støtfanger/grill |
| 2.9 | B | Sensorer/parkeringsensor |
| 2.10 | B | Tak/Takluke/Panoramatak |
| 2.11 | - | Cabriolet/Hardtop |
| 2.12 | B | Speil |
| 2.13 | - | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 | B | Rust |
| 2.15 | B | Frontvindu/vinduer |
| 2.16 | B | Vinduspusser/-spyler |
| 2.17 | B | Dekk/reservehjul |
| 2.18 | B | Felger |
| 2.19 | B | Hjulmuttere/-bolter |
| 2.20 | - | Avtagbar tilhengerkule |
| 2.21 | - | Tilhengerfeste |

Utvendig lys

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 3.1 | B | Lysfunksjon foran |
| 3.2 | A | Lysfunksjon bak |
| 3.3 | B | Markeringslys |
| 3.4 | B | Retningslys |
| 3.5 | B | Nødsignallys |
| 3.6 | B | Parkeringslys |
| 3.7 | A | Refleks |
| 3.8 | - | Andre lys |

Interiør og instrumenter

| | | |
|------|---|-------------------------|
| 4.1 | B | Dashbord |
| 4.2 | B | Instrumenter og brytere |
| 4.3 | B | Midtkonsoll/midtarmene |
| 4.4 | B | Dørtrekk |
| 4.5 | B | Seter |
| 4.6 | B | Taktrekk |
| 4.7 | B | Tepper/bekledning |
| 4.8 | B | Bagasjeromskjuler |
| 4.9 | B | Vindusheiser |
| 4.10 | B | Bilbelte |
| 4.11 | B | Airbager |
| 4.12 | B | Varme/AC/Klima |
| 4.13 | B | Signalhorn/Lydsignal |
| 4.14 | B | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 | B | Navigasjon |
| 4.16 | B | Refleksvest |
| 4.17 | B | Varseltrekant |
| 4.18 | - | Skillevegg varerom |

Motor

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 5.1 | B | Avlesning av feilkoder |
| 5.2 | B | Batteri |
| 5.3 | B | Tenningsanlegg |
| 5.4 | B | Drivstoffanlegg |
| 5.5 | B | Dynamo/lading |
| 5.6 | B | Eksosanlegg |
| 5.7 | B | Elektroniske styresystemer |
| 5.8 | B | Kjølesystem/vannpumpe |
| 5.9 | B | Motorfester/demper |
| 5.10 | B | Oljeforbruk/Røykutvikling |
| 5.11 | B | Service |
| 5.12 | B | Start/arbeidslyd |
| 5.13 | B | Trekraft |
| 5.14 | B | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 | B | Dieselpumpe/dyser/gløding |

Miljø

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 6.1 | A | Støy |
| 6.2 | A | Avgass |
| 6.3 | A | Lekkasjer (forurensing) |

Gir og drivlinje

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.1 | B | Girkassefunksjon |
| 7.2 | B | Differensial funksjon |
| 7.3 | B | Clutch/kobling |
| 7.4 | B | System for stabilitet (ESP) |

Hjuloppheng og styring

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 8.1 | B | Ratt/styringsmekanisme |
| 8.2 | B | Ledd |
| 8.3 | B | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 | B | Aksler |
| 8.5 | B | For-/bakstilling |
| 8.6 | B | Fjærer/luftbelger |
| 8.7 | B | Stabilisatorstag |
| 8.8 | B | Hjullager |

Bremser

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 9.1 | B | Bremsefunksjon/ABS |
| 9.2 | B | Pedal/vandring |
| 9.3 | B | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4 | B | Bremsekraftforsterker |
| 9.5 | B | Lasteavhengig ventil |
| 9.6 | B | Bremsebelegg |
| 9.7 | B | Tromler/Skiver |
| 9.8 | B | Rør/slanger |
| 9.9 | B | Lekkasjer |
| 9.10 | B | Bremsevæske |

| Mønsterdybde | VF | HF | VB | HB |
|--------------|----|----|----|----|
| Sommerdekk | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vinterdekk | 7 | 7 | 8 | 8 |

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 04.07.2023
Signatur selger

Dato: 04.07.2023
Signatur kunde

