



3968286

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.09.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	342107		



Kjøretøy

Bilmerke	Iveco	Motorstørrelse	2287 cm ³
Modell	35S16	Motoreffekt	115 kW
Type	IS35SI2AA	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BU22767	Drivstofftype	2
Understellsnr.	ZCFC735B105377937	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	201414	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2020
		Registrert første gang	27.12.2020



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3968286

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* En redusert test grunnet for stor å heise opp	
4.4	Service/ Dokum.	Det er ikke avmerket noen servicer i serviceheftet	
5.8	Bremsebelegg	* Varsellampe bremseskiver lyser	
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran, Høyre bak, Venstre bak
6.10		Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Høyre bak
21.8	Retningslys, nødsignallys/-lykter	Skadet lykteglass	Høyre sideblink
29.2	Tåkebaklys/-lykter	Virker ikke:	Venstre bak
31.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
33.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
77.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
91.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
96.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
96.11		Steinsprut/lakksår	Panser
97.2	Utvendig speil	Skade på speilglass:	Høyre side
97.4		Feil på justeringsmekanisme for speil:	Venstre side
97.5		Skade på speilramme / -hus	Høyre side
108.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran, Høyre bak
33.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	



3968286

Servicehistorikk

Det er ikke avmerket noen servicer i servicehefte

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	27.12.2024



3968286

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg R
- 6 - Bremseskiver R
- 8 - Parkeringsbrems R
- 9 - Bremsvirkning R
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Nærlys/-lykter ✓
- 18 - Fjernlys/-lykter ✓
- 20 - Parklys/-lykter ✓
- 21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter R
- 22 - Tåkelys/-lykter ✓
- 23 - Baklys/-lykter ✓
- 24 - Stopplys/-lykter ✓
- 25 - Ryggelys/-lykter ✓
- 26 - Skiltlys/-lykter ✓
- 28 - Refleks ✓
- 29 - Tåkebaklys/-lykter R
- 30 - Lyd / lyssignaler ✓
- 31 - Varsellamper R
- 32 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 33 - Full systemskann R

Motor

- 36 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
- 37 - Motor virkemåte ✓
- 38 - Utvendig tilstand motor ✓
- 39 - Oljenivå motor ✓
- 40 - Kjølevæske ✓
- 41 - Kjølevifte ✓
- 42 - Kjølesystem ✓
- 45 - Motorfester ✓

Elektriske anlegg

- 54 - Instrument belysning ✓
- 55 - Instrumenter ✓
- 57 - Elektrisk vindusheis ✓
- 59 - Kupevifte ✓
- 60 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 61 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 63 - Sentrallås ✓
- 65 - Ladespenning generator ✓
- 66 - Drivrem generator ✓
- 68 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

- 75 - Dekk ✓
- 76 - Felg ✓
- 77 - Ekstra hjulsett R

Karosseri

- 91 - Frontrute R
- 92 - Siderute/bakrute ✓
- 93 - Dør-/panseråpner ✓
- 94 - Lås ✓
- 96 - Lakk / karosseri utvendig R
- 97 - Utvendig speil R

Interiør

- 101 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 104 - Solskjerm ✓
- 108 - Seter R
- 109 - Bilbelte ✓
- 113 - Interiør generelt ✓



3968286

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	350,00
9.2		Bremsevirkning, HF	350,00
9.3		Bremsevirkning, VB	320,00
9.4		Bremsevirkning, HB	320,00
36.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
60.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
60.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
65.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
65.2		Ladespenning uten last (V)	13,50 volt
68.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
75.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
75.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
75.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
75.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
75.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
76.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



3968286

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3968286



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



3968286



25. Generelt



3968286

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



11. sep. 2023

Køretøj: Iveco Daily-VI 2.3 16V JTD HPI RWD Pritsche/Fahrgestell
Motorkode: F1 AGL41.1G
Produktionsår: 14-
Kilometerstand: 201414 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BU22767
VIN: ZCFC735B105377937 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 11. sep. 2023 08:47:50

Fejlkode

OBD

OBD

1 Fejl

Fejlkode: P0045
Ladetryksregulering A
Afbrydelse i strømkreds .

Motor

Diesel EDC17 OBD

14 Fejl

Fejlkode: 7143426
Trykføler til motorkøler væske
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8458256
Katalysatorvirkningsgrad
Virkningsgrad under minimum.

Fejlkode: 14747153
Advarselstrin 1 ureaadditiv-system
Påfyldningsniveau med fejl.

Fejlkode: 8197120
NOx/SCR-efterbehandling
Driftsbetingelser for komponent/system ikke opfyldt.

Fejlkode: 5963778
Gaspedalsføler
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 12915968
Kølemiddeltryk
Tryk med fejl.

Fejlkode: 12184549

Fejlkode: 13571599
NOx/SCR-efterbehandling
Driftsbetingelser for komponent/system ikke opfyldt.

Fejlkode: 13637135
NOx/SCR-efterbehandling
Driftsbetingelser for komponent/system ikke opfyldt.

Fejlkode: 13637136
NOx/SCR-efterbehandling
Driftsbetingelser for komponent/system ikke opfyldt.

Fejlkode: 13637137
Advarselstrin 2 ureaadditiv-system
System med fejl.

Fejlkode: 13436173
Hovedrelæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 9961474
Styreenheds-software
Uventet reset

Fejlkode: 1641740
CAN-forbindelse fra generatorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

ABS **ABS CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: 53255
CAN-kommunikation med gearstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Airbag **Airbag CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: 33025
Airbagstyreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Klimaanlæg **Klimaanlæg CAN** **2 Fejl**

Fejlkode: 39170
Servomotor for luftfordelingsspjæld
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 53250
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Komfort **Kombiinstrument CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: 35046

Komfort **Bodycomputer CAN** **5 Fejl**

Fejlkode: 37018

Fejlkode: 37006

Fejlkode: 36991

Fejlkode: 36871
Tågebaglygte venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 20536

Komfort

Ekstra forlygte CAN

1 Fejl

Fejlkode: 53250
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Audio/Video

Radio CAN

2 Fejl

Fejlkode: 8446

Fejlkode: 29442