



3933830

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
28.08.2023



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	342941		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2143 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	VITO	<b>Motoreffekt</b>	140 kW
<b>Type</b>	6L	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	ZZ21277	<b>Drivstofftype</b>	2
<b>Understellsnr.</b>	WDF44760313098379	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	234030	<b>Bruktimportert</b>	Nei
		<b>Registreringsår</b>	2015
		<b>Registrert første gang</b>	13.11.2015



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3933830

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.7		Ulyd fra hjuloppheng bak	
2.8		Ulyd fra motor	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
23.12	Baklys/-lykter	Dråper/vann i lykt	Venstre bak, Høyre bak
32.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
37.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
38.1	Utvendig tilstand motor	Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
38.3		Manglende / skadet deksel under motor	
39.4	Oljenivå motor	Oljenivå for høyt	
40.3	Kjølevæske	Etterfyll kjølevæske, bør være frostfri til -18 °C for å opprettholde tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse	
42.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskeniå	
43.2	Eksosanlegg	Lekkasje:	Fremre eksosrør
43.12		* Eksosklemme og midtre eksosrør - løst/skadet	
74.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak
74.12		Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Høyre foran
74.19		* 1 stk sommerdekk med synlig cord ligger i lasterom, Montert 1 stk piggdekk på bilen.	
75.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran, Høyre bak
76.9	Ekstra hjulsett	Corden er synlig:	1 dekk
76.22		Mangler eller feil hjul	3 hjul
81.8	Styresnekke, tannstang	* Nøking/funksjonsfeil på servostyring/snekke/tannstang - feilsøk for nærmere kontroll	
83.9	Styreservo	* Nøking/funksjonsfeil på servostyring/snekke/tannstang - feilsøk for nærmere kontroll	
84.1	Støtdempere	For svak virkning:	Venstre bak, Høyre bak
84.3		Oljekkasje fra støtdemper:	Høyre bak
86.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre bak, Høyre bak
86.2		Fjæren sitter ikke i sporet sitt:	Høyre bak
87.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre høyre nedre



3933830

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
90.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Reparasjon</li></ul>	
90.8		* Dekor - frontrute	
92.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Høyre foran, Høyre bak
96.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
97.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
97.11		* Høyre bakre jekkfeste kloss - mangler	
107.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Høyre foran
111.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.11	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
24.18	Stopplys/-lykter	Dugg i lykt	Midtre
37.16	Motor virkemåte	* Ikke kontrollert dyser pga manglende tilgjengelighet	
69.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
74.24	Dekk	* Står 20" sommerfelger på bilen, den er innenfor 5% avvik	
75.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak
95.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
95.18		Småbulker:	Tak, Venstre bakdør, Høyre bakdør
95.19		Bulk(er)	Bakluke, Støtfanger bak
95.24		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Panse, Tak, Bakluke, Venstre forskjerm, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
95.28		Variierende kvalitet på rep.lakkering	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør
95.29		Mangelfull oppretting/tilpasning	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre fordør, Høyre bakskjerm
95.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	



3933830

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
95.33		Bilen er delvis omlakkert:	
95.34		* Lakksår/Lakkskader/Karosseriskader: Venstre og høyre fordør, Venstre og høyre bakhjør, Venstre og høyre bakskjerm, Venstre og høyre kanal, Tak, Panser, Bakluke, Støtfanger foran og bak.	
96.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
106.7	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
106.8		* Ikke kontrollert høyre døråpning foran pga dør ikke virker	

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering

### Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	10 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	16 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.11.2021
<b>Ikke prøvekjørt pga:</b>	Alvorlig feil



3933830

**Prøvekjøring**2 - Unormal lyd **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems |

9 - Bremsvirkning |

10 - Bremsvæskeniå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Nærlys/-lykter **✓**18 - Fjernlys/-lykter **✓**19 - Kjørelys/-lykter **✓**20 - Parklys/-lykter **✓**21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter **✓**23 - Baklys/-lykter **R**24 - Stopplys/-lykter **O**25 - Ryggelys/-lykter **✓**26 - Skiltlys/-lykter **✓**28 - Refleks **✓****Lys og signaler**29 - Tåkebaklys/-lykter **✓**30 - Lyd / lyssignaler **✓**31 - Varsellamper **✓**32 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**

33 - Full systemskann |

**Motor**37 - Motor virkemåte **R**38 - Utvendig tilstand motor **R**39 - Oljenivå motor **R**40 - Kjølevæske **R**41 - Kjølevifte **✓**42 - Kjølesystem **R**43 - Eksosanlegg **R**45 - Motorfester **✓**46 - Drivstofftank, rør, slange **✓**47 - Registerreim **✓****Drivverk**51 - Differensial **✓**52 - Drivaksler **✓**53 - Mellomaksel **✓****Elektriske anlegg**54 - Instrument belysning **✓**55 - Instrumenter **✓**56 - Elektrisk vindusheis **✓**57 - Oppvarmet bakrute **✓**58 - Kupevifte **✓**60 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**62 - Sentrallås **✓**63 - Setevarmer **✓**65 - Drivrem generator **✓**

66 - Batteri ytre tilstand |

67 - Tilstand 12 volt batteri |

68 - Tilhengerkontakt **✓**69 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O****Hjul, dekk, felg**74 - Dekk **R**75 - Felg **R****Hjul, dekk, felg**76 - Ekstra hjulsett **R**77 - Hjullager **✓**78 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓**79 - Hjul kapsler/navkopper **✓**



3933830

## Styring

80 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
81 - Styresnekke, tannstang	R
82 - Styrestag/ledd	✓
83 - Styreservo	R

## Hjuloppheng

84 - Støtdempere	R
85 - Stabilisator	✓
86 - Fjærer / fjærbein	R
87 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
88 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
89 - Travers	✓

## Karosseri

90 - Frontrute	R
91 - Siderute/bakrute	✓
92 - Dør-/panseråpner	R
93 - Lås	✓
95 - Lakk / karosseri utvendig	O
96 - Utvendig speil	R
97 - Underside	R
98 - Understellsnummer	✓
99 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

100 - Dashbord / midtkonsoll	✓
101 - Luftdyse kupé	✓
102 - Taktrekk	✓
103 - Solskjerm	✓
104 - Innvendig speil	✓
105 - Dørtrekk	✓
106 - Døråpning	O
107 - Seter	R
108 - Bilbelte	✓
109 - Gulvmatter/-teppe	✓
111 - Laste-/bagasjerom	R
112 - Interiør generelt	✓



3933830

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	31,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	31,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,60 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
40.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	0 °C
47.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
67.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
74.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
74.2		Mønsterdybde HF	4,30 mm
74.3		Mønsterdybde VB	1,50 mm
74.4		Mønsterdybde HB	8,30 mm
74.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
76.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



3933830

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3933830



**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Generelt**



**16. Generelt**



**17. Generelt**



**18. Generelt**



3933830

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.