



3939822

NAF Verdivurdering

Testdato
30.08.2023



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	339575		



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	2198 cm ³
Modell	JUMPER	Motoreffekt	110 kW
Type	5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR77956	Drivstofftype	2
Understellsnr.	VF7YDUMFC12B42238	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	143587	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2016
		Registrert første gang	01.09.2016



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinierbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



3939822

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.7		Ulyd fra hjuloppheng bak	
2.8		Ulyd fra motor	
2.13		* Vannlekkasje inn i kupeen - feilsøk for nærmere kontroll	
3.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
3.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
4.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
15.2	Kjørellys/-lykter	Virker ikke:	Høyre foran
15.7		Skadet lykteglass	Venstre foran, Høyre foran
16.2	Parklys/-lykter	Virker ikke:	Venstre foran, Høyre foran
17.3	Retningslys, nødsignallys/-lykter	Virker ikke:	Høyre bak
17.8		Skadet lykteglass	Venstre sideblink
18.10	Tåkelys/-lykter	Lykt mangler	Høyre foran
19.7	Baklys/-lykter	Skadet lykteglass	Venstre bak, Høyre bak
19.12		Dråper/vann i lykt	Venstre bak, Høyre bak
22.1	Skiltlys/-lykter	Virker ikke:	Venstre bak, Høyre bak
23.2	Markeringslys/-lykter	Virker ikke:	Venstre sideblink, Høyre sideblink, Venstre bak, Høyre bak, Venstre, Høyre
23.6		Skadet lykteglass	Venstre
23.7		Lykt mangler	Høyre bak, Høyre
27.17	Varsellamper	* Varsler feil på: Lys - feilsøk for nærmere kontroll	
32.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
33.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
33.6		* Feil på starter/motor, starter periodevis - feilsøk før nærmere kontroll	
36.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
37.12	Eksosanlegg	* Bakre eksosrør - Deformert/skadet	
40.5	Clutch	Slurer / slitt	
46.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
47.3	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	Begge sider foran
47.5		Vindusvisker virker ikke	Begge sider foran
47.7		Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Begge sider foran



3939822

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
50.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
50.17		* Ryggekamera - skadet	
53.5	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	* Kjøleaggregat - ikke funksjonstestet	
58.7	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Venstre foran, Høyre foran
61.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre bak
69.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Forstilling - slakk	
72.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
74.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Bakluke/-dør
74.14		Feil med utvendig åpner:	Høyre bak
74.15		* Bakluke (dører) kan ikke lukkes som de skal pga skadet lås/brakett.	
75.2	Lås	Feilfunksjon på lås:	Midtre
77.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
77.3		Skade / deformasjon på vognbunn:	Venstre side midten, Venstre bak, Høyre bak, Bakre
80.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
80.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	
80.5		* Samlepott for reparasjoner/oppretting av utvendig karosseri og vognbunn.	
84.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Midten foran, Høyre foran
84.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Midten foran
88.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	
88.3		Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	
89.6	Støtfanger foran	Sprukket/skadet plastdel	Skifte ulakkert del
90.6	Støtfanger bak	Sprukket/skadet plastdel	Skifte ulakkert del
92.1	Venstre fordør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
93.7	Venstre speil	Skifte komplett sidespeil	
95.1	Venstre baksjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
96.1	Venstre kanal	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
99.1	Venstre utvendig synlig D- stolpe	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
100.1	Høyre forskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
103.1	Høyre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
104.1	Høyre baksjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
105.1	Høyre kanal	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere



3939822

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
109.12	Grill	Manglende kvalitet på karosseriarbeid	Reparere/justere/demontere-montere
110.1	Panser	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
111.1	Tak	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
113.1	Bakluke	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
114.14	Døråpning	Lakkrust/lakkbære, VF	Lakkere
115.3	Lasterom	Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall, Bak:	
115.4		Deksler/panel/gulv med åpenbare defekter som reduserer funksjon og/eller innfestning:	
115.7		Lakkskade	
116.1	Andre feil og mangler	# Lasterom, Deksler/panel/gulv med åpenbare defekter som reduserer funksjon og/eller innfestning: Samlepott for reparasjoner/oppretting av utvendig karosseri og vognbunn. Bakluke (dører) kan ikke lukkes som de skal pga skadet lås/brakett.	
117.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Støy / ulyd forkant av motor Feil på starter/motor, starter periodevis - feilsøk før nærmere kontroll Oljlekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll Vindusvisker virker ikke Begge sider foran Ryggekamera virker ikke	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
32.16	Motor virkemåte	* Ikke kontrollert dyser pga manglende tilgjengelighet	
33.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
80.6	Karosseri generelt	Bilen er helt eller delvis omlakkert	
83.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre fordør, Bakluke/-dør, Høyre skyvedør
91.14	Venstre forskjerm	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
98.14	Venstre utvendig synlig B-stolpe	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
98.16		Enkeltskader (steinsprut o.l.) som ikke går gjennom lakk ned til grunnmaterialet (maks 5mm diam.)	
98.17		Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	
101.14	Høyre fordør	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
107.14	Høyre utvendig synlig B-stolpe	Ripe som kan rubbes/poleres bort	



3939822

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
107.17		Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	
108.14	Høyre utvendig synlig D-stolpe	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
108.17		Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	
114.20	Døråpning	Forventet bruksslitasje:	
114.22		Ripe som kan rubbes/poleres bort	
114.23		Kosmetisk deformasjon/bulker i metallflate opp til 25 mm i diameter uten åpne lakkskader ned til grunnmaterialet	
115.16	Lasterom	Lasterom har spesialinnredning	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Ryggelys/-lykter	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter	I oppvarmet lokale
Frist for neste EU kontroll	30.09.2022
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



3939822

Prøvekjøring2 - Unormal lyd **R****Generell informasjon**3 - Service/ Dokum. **R**4 - Nøkler / Utstyr **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems |

9 - Bremsevirkning |

10 - Bremsørør ✓

11 - Bremseslanger ✓

12 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

13 - Nærlys/-lykter ✓

14 - Fjernlys/-lykter ✓

15 - Kjørellys/-lykter **R**16 - Parklys/-lykter **R**17 - Retningslys, nødsignallys/-lykter **R**18 - Tåkelys/-lykter **R**19 - Baklys/-lykter **R**

20 - Stopplys/-lykter ✓

21 - Ryggelys/-lykter |

22 - Skiltlys/-lykter **R**23 - Markeringslys/-lykter **R**

24 - Refleks ✓

25 - Tåkebaklys/-lykter ✓

26 - Lyd / lyssignaler ✓

27 - Varsellamper **R****e-Diagnose**

29 - Full systemskann |

Motor32 - Motor virkemåte **R**33 - Utvendig tilstand motor **R**

34 - Oljenivå motor ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Kjølesystem **R**37 - Eksosanlegg **R**

38 - Drivstofftank, rør, slange ✓

39 - Registerreim ✓

Drivverk40 - Clutch **R**

43 - Differensial ✓

44 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

46 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

47 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**

49 - Elektrisk vindusheis ✓

50 - Instrumenter **R**

52 - Tilhengerkontakt ✓

53 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **R****Hjul, dekk, felg**58 - Dekk **R**

59 - Felg ✓

60 - Hjullager ✓

61 - Ekstra hjulsett **R****Styring**

62 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

63 - Styresnekke, tannstang ✓

64 - Styrestag/ledd ✓

65 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

66 - Støtdempere ✓

67 - Stabilisator ✓

68 - Fjærer / fjærbein **R**69 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**

70 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

71 - Travers ✓



3939822

Karosseri

72 - Frontrute	R
73 - Siderute/bakrute	✓
74 - Dør-/panseråpner	R
75 - Lås	R
77 - Underside	R
78 - Understellsnummer	✓
80 - Karosseri generelt	R

Interiør

81 - Dashbord / midtkonsoll	✓
82 - Taktrekk	✓
83 - Dørtrekk	O

Interiør

84 - Seter	R
85 - Bilbelte	✓
86 - Gulvmatter/-teppe	✓
88 - Interiør generelt	R

Støtfangere

89 - Støtfanger foran	R
90 - Støtfanger bak	R

Sone 1 (venstre side)

91 - Venstre forskjerm	O
92 - Venstre fordør	R
93 - Venstre speil	R
95 - Venstre bakskjerm	R
96 - Venstre kanal	R
97 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
98 - Venstre utvendig synlig B-stolpe	O
99 - Venstre utvendig synlig D-stolpe	R

Sone 2 (høyre side)

100 - Høyre forskjerm	R
101 - Høyre fordør	O
102 - Høyre speil	✓
103 - Høyre bakdør	R
104 - Høyre bakskjerm	R
105 - Høyre kanal	R
106 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
107 - Høyre utvendig synlig B-stolpe	O
108 - Høyre utvendig synlig D-stolpe	O

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

109 - Grill	R
110 - Panser	R
111 - Tak	R
113 - Bakluke	R

Sone 5 (entre, lasterom)

114 - Døråpning	R
115 - Lasterom	R

Annet

116 - Andre feil og mangler	R
117 - Udefinerbare feil	R



3939822

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
39.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
46.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,60 mm
58.2		Mønsterdybde HF	3,20 mm
58.3		Mønsterdybde VB	8,80 mm
58.4		Mønsterdybde HB	8,20 mm
58.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
59.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
61.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



3939822

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3939822



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



3939822

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.