



3949071

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
04.09.2023



## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33 30 05 40     |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33 30 05 40     |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 339322          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                               |                      |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Citroen           | <b>Motorstørrelse</b>         | 1997 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | JUMPER            | <b>Motoreffekt</b>            | 96 kW                |
| <b>Type</b>             | 6L                | <b>Aksler i drift</b>         | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | DS22266           | <b>Drivstofftype</b>          | 2                    |
| <b>Understellsnr.</b>   | VF7YD2MFC12D36014 | <b>Kjøretøygruppe</b>         | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 135620            | <b>Bruktimportert</b>         | Nei                  |
|                         |                   | <b>Registreringsår</b>        | 2017                 |
|                         |                   | <b>Registrert første gang</b> | 28.08.2017           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



3949071

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat  | Beskrivelse   |
|--------|-----------------------------------|---|---|
| 2.6    | Unormal lyd                       | Ulyd fra hjuloppheng foran  |   |
| 2.7    |                                   | Ulyd fra hjuloppheng bak  |   |
| 2.8    |                                   | Ulyd fra motor  |   |
| 3.5    | Nøkler / Utstyr                   | Nøkkel/er mangler   |   |
| 4.1    | Service/ Dokum.                   | Servicedokumentasjon mangler  |   |
| 4.7    |                                   | Aktivert serviceindikator   |   |
| 6.10   | Bremseskiver                      | Rust på bremseskive:  | Venstre foran, Høyre foran,<br>Venstre bak, Høyre bak |
| 8.2    | Parkeringsbrems                   | Svak bremsevirkning:  |   |
| 8.6    |                                   | For stor dødgang  |   |
| 8.8    |                                   | Bremsen henger på   | Venstre, Høyre  |
| 9.7    | Bremsevirkning                    | Bremsene ligger på:   | Venstre bak, Høyre bak                                |
| 19.7   | Kjørellys/-lykter                 | Skadet lykteglass   | Venstre bak, Høyre bak                                |
| 23.11  | Baklys/-lykter                    | Feil med innfesting   | Venstre bak   |
| 24.15  | Stopplys/-lykter                  | * Deksel rundt øvre stopplykt - mangler/skadet  |   |
| 27.2   | Markeringslys/-lykter             | Virker ikke:  | Venstre bak, Høyre bak,<br>Høyre                      |
| 31.17  | Varsellamper                      | * Varsler feil på: Motorlampe, Parkeringsbrems, Oljelampe og lys - feilsøk for nærmere kontroll |   |
| 37.2   | Motor virkemåte                   | Støy / ulyd forkant av motor  |   |
| 40.2   | Kjølevæske                        | Lavt væskeniå   |   |
| 42.6   | Kjølesystem                       | Lavt kjølevæskeniå  |   |
| 43.12  | Eksosanlegg                       | * Bakre eksosrør - deformert  |   |
| 48.5   | Clutch                            | Slurer / slitt  |   |
| 55.12  | Instrumenter                      | Ryggekamera virker ikke   |   |
| 60.6   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)  |   |
| 66.4   | Drivrem generator                 | * AC reim og hjul - mangler/slakk   |   |
| 68.5   | Tilstand 12 volt batteri          | Bør lade batteri  |   |
| 70.5   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | * Kjøleaggregat - ikke funksjonstestet  |   |
| 79.4   | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Reservehjul mangler   |   |
| 80.4   | Hjulkapsler/navkopper             | Navkopp er skadet eller mangler, skift: 2 navkopper   |   |
| 82.7   | Styresnekke, tannstang            | Oljelekkasje styresnekke  |   |
| 84.1   | Styreservo                        | For lavt oljenivå   |   |
| 84.4   |                                   | Ulyd fra servopumpe   |   |
| 87.10  | Fjærer / fjærbein                 | * Sikring/stopp demper til fjærer bak, venstre og høyre side - skadet/defekt                    |   |



3949071

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat   | Beskrivelse  |
|--------|---------------------------|--|--|
| 92.8   | Siderute/bakrute          | Skade på rute:   | Bakrute  |
| 93.11  | Dør-/panseråpner          | Slitt / skade på gummilist:  | Venstre foran  |
| 93.14  |                           | Feil med utvendig åpner:   | Bakluke/-dør   |
| 96.5   | Lakk / karosseri utvendig | Pyntelist løs, skadet eller mangler:   | Bakluke, Venstre baks skjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakdør, Høyre baks skjerm, Høyre B-stolpe   |
| 96.10  |                           | Karosseriskade   | Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak, Venstre baks skjerm, Høyre baks skjerm, Kanal venstre side, Kanal høyre side  |
| 96.14  |                           | Mangelfull oppretting/tilpasning   | Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Støtfanger foran, Panse, Tak, Bakluke, Støtfanger bak, Venstre fordør, Venstre baks skjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakdør, Høyre baks skjerm, Venstre B-stolpe, Venstre D-stolpe, Høyre B-stolpe, Høyre D-stolpe |
| 96.15  |                           | * Samlepott for reparasjoner/oppretting av utvendig karosseri. Bilen anses som et reparasjonsobjekt pga ukjente feil på motor/oljelampe/clutch etc |  |
| 97.5   | Utvendig speil            | Skade på speilramme / -hus   | Venstre side, Høyre side   |
| 97.8   |                           | Sitter løst  | Høyre  |
| 98.1   | Underside                 | Skadet/løs innerskjerm:  | Venstre foran, Høyre foran   |
| 102.1  | Luftdyse kupé             | Luftdyse skadet:   | Midten foran   |
| 108.2  | Seter                     | Misfarget/skittent:  | Venstre foran, Midten foran, Høyre foran   |
| 108.3  |                           | Hull/rift gjennom setetrekke:  | Venstre foran, Midten foran  |
| 112.2  | Laste-/bagasjerom         | Skader i deksler/panel/vegger/gulv   |  |
| 113.2  | Interiør generelt         | Rens utover normal vask og klargjøring   |  |
| 113.3  |                           | Manglende/løse/skadet deler eller deksler:   |  |
| 114.2  | Varseltrekant             | Mangler.   |  |
| Ref.Id | Opplysning                | Resultat   | Beskrivelse  |
| 5.10   | Bremsebelegg              | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:   | Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak   |
| 38.7   | Utvendig tilstand motor   | Oljesvetting   |  |
| 38.11  |                           | * Vanskelig og kontrollere etter oljelekkasje pga manglende tilgjengelighet  |  |



3949071

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat   | Beskrivelse   |
|--------|-----------------------------------|--|---|
| 70.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd  |   |
| 88.8   | Opphengs- / bærearmer foraksel    | * Kun kontrollert forstilling visuelt pga manglende tilgjengelighet med traversbukk. |   |
| 91.9   | Frontrute                         | Noe steinsprut   |   |
| 96.17  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper  |   |
| 96.19  |                                   | Bulk(er)   | Venste sidekanal, Høyre sidekanal, Panser, Tak, Bakluke, Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre B-stolpe, Venstre D-stolpe, Høyre B-stolpe, Høyre D-stolpe |
| 96.20  |                                   | Steinsprut:  | Hele karosseriet  |
| 96.24  |                                   | Rustangrep:  | Venste sidekanal, Høyre sidekanal, Panser, Tak, Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre B-stolpe, Venstre D-stolpe, Høyre B-stolpe, Høyre D-stolpe                                     |
| 96.29  |                                   | Mangelfull oppretting/tilpasning   | Hele karosseriet  |
| 96.30  |                                   | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk                              |   |
| 96.33  |                                   | Bilen er delvis omlakkert:   |   |
| 96.34  |                                   | * Lakksår/lakkskader/Karosseriskader - Hele utvendig karosseri                       |   |
| 106.4  | Dørtrekk                          | Liten skade i dørtrekk:  | Venstre fordør, Høyre fordør, Bakluke/-dør, Høyre skyvedør  |
| 107.5  | Døråpning                         | Sår eller skade:   | Bakluke/-dør, Høyre skyvedør  |
| 107.7  |                                   | Rust:  | Venstre fordør, Høyre fordør  |
| 112.8  | Laste-/bagasjerom                 | Lasterom har spesialinnredning   |   |

### Ikke utførte



3949071

| Punkt                 | Årsak                                 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Batteri ytre tilstand | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Full systemskann      | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Girkasse (manuell)    | Skader/avvik som forhindrer vurdering |

### Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

### Testforhold

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 10 km/t       |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 10 °C         |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Mørkt;Tørt    |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei           |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 14.12.2023    |
| <b>Ikke prøvekjørt pga:</b>            | Alvorlig feil |



3949071

**Prøvekjøring**2 - Unormal lyd **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **R**9 - Bremsvirkning **R**10 - Bremsvæskeniå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓**16 - Lasteavhengig reduksjonsventil **✓****Lys og signaler**17 - Nærlys/-lykter **✓**18 - Fjernlys/-lykter **✓**19 - Kjørellys/-lykter **R**20 - Parklys/-lykter **✓**21 - Retningslys, nødsignallys/-lykter **✓**22 - Tåkelys/-lykter **✓**23 - Baklys/-lykter **R**24 - Stopplys/-lykter **R**25 - Ryggelys/-lykter **✓**26 - Skiltlys/-lykter **✓**27 - Markeringslys/-lykter **R**28 - Refleks **✓**29 - Tåkebaklys/-lykter **✓****Lys og signaler**30 - Lyd / lyssignaler **✓**31 - Varsellamper **R**32 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**

33 - Full systemskann |

**Motor**37 - Motor virkemåte **R**38 - Utvendig tilstand motor **O**39 - Oljenivå motor **✓**40 - Kjølevæske **R**41 - Kjølevifte **✓**42 - Kjølesystem **R**43 - Eksosanlegg **R**45 - Motorfester **✓**46 - Drivstofftank, rør, slange **✓**47 - Registerreim **✓****Drivverk**48 - Clutch **R**

49 - Girkasse (manuell) |

51 - Differensial **✓**52 - Drivaksler **✓****Elektriske anlegg**54 - Instrument belysning **✓**55 - Instrumenter **R**56 - Radio / Multimedia **✓**57 - Elektrisk vindusheis **✓**59 - Kupevifte **✓**60 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**61 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**63 - Sentrallås **✓**64 - Setevarmer **✓**66 - Drivrem generator **R**

67 - Batteri ytre tilstand |

68 - Tilstand 12 volt batteri **R**70 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **R****Hjul, dekk, felg**75 - Dekk **✓**76 - Felg **✓****Hjul, dekk, felg**77 - Ekstra hjulsett **✓**78 - Hjullager **✓**79 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**80 - Hjulcapsler/navkopper **R**



3949071

## Styring

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 81 - Ratt, rattaksel, ledd  | ✓ |
| 82 - Styresnekke, tannstang | R |
| 83 - Styrestag/ledd         | ✓ |
| 84 - Styreservo             | R |

## Hjuloppheng

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 85 - Støtdempere                    | ✓ |
| 86 - Stabilisator                   | ✓ |
| 87 - Fjærer / fjærbein              | R |
| 88 - Opphengs- / bærearmer foraksel | O |
| 89 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 90 - Travers                        | ✓ |

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 91 - Frontrute                 | O |
| 92 - Siderute/bakrute          | R |
| 93 - Dør-/panseråpner          | R |
| 94 - Lås                       | ✓ |
| 96 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 97 - Utvendig speil            | R |
| 98 - Underside                 | R |
| 99 - Understellsnummer         | ✓ |

## Interiør

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 101 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 102 - Luftdyse kupé          | R |
| 103 - Taktrekk               | ✓ |
| 104 - Solskjerm              | ✓ |
| 105 - Innvendig speil        | ✓ |
| 106 - Dørtrekk               | O |
| 107 - Døråpning              | O |
| 108 - Seter                  | R |
| 109 - Bilbelte               | ✓ |
| 110 - Gulvmatter/-teppe      | ✓ |
| 112 - Laste-/bagasjerom      | R |
| 113 - Interiør generelt      | R |
| 114 - Varseltrekant          | R |



3949071

**Måleverdier**

| <b>Ref.Id</b> | <b>Punkt</b>                    | <b>Fråse</b>                     | <b>Måleverdi</b>                            |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| 3.1           | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                   | 1 stk                                       |
| 6.1           | Bremseskiver                    |                                  | Ikke mulig å måle uten demontering          |
| 9.1           | Bremsevirkning                  |                                  | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |
| 40.1          | Kjølevæske                      |                                  | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |
| 47.1          | Registerreim                    |                                  | Ikke oppgitt av produsent                   |
| 60.1          | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |                                  | Ikke målt pga. for lav utetemperatur        |
| 68.1          | Tilstand 12 volt batteri        |                                  | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |
| 75.1          | Dekk                            | Mønsterdybde VF                  | 9,00 mm                                     |
| 75.2          |                                 | Mønsterdybde HF                  | 9,40 mm                                     |
| 75.3          |                                 | Mønsterdybde VB                  | 10,60 mm                                    |
| 75.4          |                                 | Mønsterdybde HB                  | 10,90 mm                                    |
| 75.5          |                                 | Bilen er utrustet med:           | Vinterdekk m/pigg                           |
| 76.1          | Felg                            | Felg montert på bilen:           | Stålfelg                                    |
| 77.1          | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                     | 4,70 mm                                     |
| 77.2          |                                 | Mønsterdybde                     | 5,30 mm                                     |
| 77.3          |                                 | Mønsterdybde                     | 4,30 mm                                     |
| 77.4          |                                 | Mønsterdybde                     | 4,80 mm                                     |
| 77.5          |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Sommerdekk                                  |
| 77.6          |                                 | Felg på ekstra hjulsett:         | Stålfelg                                    |



3949071

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



3949071



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



3949071

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.