

## TV95449 - 2019 Toyota Rav4 2.5 HYBRID i-style Offroad

Km.stand	<b>58 540</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	<b>1</b>	Antirustgaranti	<b>Ja</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivhjul	<b>Firehjulsdrift</b>	Heftelser	<b>Vet ikke</b>	Siste service	<b>30.04.2024</b>
Girtype	<b>Automat</b>	Chiptunet	<b>Vet ikke</b>	PKK utført	
Drivstoff	<b>Strøm+bensin</b>	Bekreftet km.	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja</b>
Effekt	<b>178</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Chassisnr.	<b>JTMRW3FV20J009190</b>	Tidligere større skade	<b>Vet ikke</b>		
Første reg.	<b>24.05.2019</b>	Tidligere unormal bruk	<b>Nei</b>	Utskrift dato	<b>03.01.2024</b>

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt

## Identitet

1.1	Understellsnr.
1.2	Kjennemerke

## Eksteriør

2.1	Lakk
2.2	Antirustbehandling/under bil
2.3	Panser
2.4	Kanaler
2.5	D Dører/bakluke
2.6	Låser/tyverisikring
2.7	Skjermer
2.8	Støtfanger/grill
2.9	Sensorer/parkeringssensor
2.10	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	Cabriolet/Hardtop
2.12	Speil
2.13	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	Rust
2.15	Frontvindu/vinduer
2.16	Vinduspussere/-spyler
2.17	Dekk/reservehjul
2.18	Felger
2.19	Hjulmuttere/-bolter
2.20	Avtagbar tilhengerkule
2.21	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	Lysfunksjon foran
3.2	Lysfunksjon bak
3.3	Markeringslys
3.4	Retningslys
3.5	Nødsignallys
3.6	Parkeringslys
3.7	Refleks
3.8	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	Dashbord
4.2	Instrumenter og brytere
4.3	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	Dørtrekk
4.5	Seter
4.6	Taktrekk
4.7	Tepper/bekledning
4.8	Bagasjeromskjuler
4.9	Vindusheiser
4.10	Bilbelte
4.11	Airbager
4.12	Varme/AC/Klima
4.13	Signalhorn/Lydsignal
4.14	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	Navigasjon
4.16	Refleksvest
4.17	Varseltrekant
4.18	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	Avlesning av feilkoder
5.2	Batteri
5.3	Tenningsanlegg
5.4	Drivstoffanlegg
5.5	Dynamo/lading
5.6	B Eksosanlegg
5.7	Elektroniske styresystemer
5.8	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	Motorfester/demper
5.10	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	Service
5.12	Start/arbeidslyd
5.13	Trekraft
5.14	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1	Støy
6.2	Avgass
6.3	Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	Girkassefunksjon
7.2	Differensial funksjon
7.3	Clutch/kobling
7.4	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheing og styring

8.1	Ratt/styringsmekanisme
8.2	Ledd
8.3	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	Aksler
8.5	For-/bakstilling
8.6	Fjærer/luftbelger
8.7	Stabilisatorstag
8.8	Hjullager

## Bremsler

9.1	Bremsefunksjon/ABS
9.2	Pedal/vandring
9.3	Parkeringsbrems betjening
9.4	Bremsekraftforsterker
9.5	Lasteavhengig ventil
9.6	Bremsebelegg
9.7	Tromler/Skiver
9.8	Rør/slanger
9.9	Lekkasjer
9.10	Bremsevæske

Mønsterdybde	VF	HF	VB	HB
Sommerdekk	5	5	5	5
Vinterdekk	0	0	0	0

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 03.01.2024 Signatur selger

Dato: 03.01.2024 Signatur kunde

