

**VOLVO S60 4X4**
**TESTDATO: 07.12.2023**
**KODE: 1302080**

<b>PR63634</b>	<b>32 122 KM</b>	<b>25.11.2021</b> Førstegang registrert	<b>Bensin/ Batteri</b>
----------------	------------------	--	----------------------------

<b>CHASSISNR:</b> 7JRZSBMVDMG112365	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 25.11.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. IDENTITET</b>		
1.1 Nøkler	mangler.	
<b>2. EKSTERIØR</b>		
2.1 Panser	bulk. Utført	
2.2 Vinduspussere/-spyer	utslitte pusserblader. Byttet	
2.3 Dekk/Felger	kantkjørt felg	
2.4 Støtfanger	ripe(r). Utført	
2.5 Støtfanger	ripe(r) ned til grunning. Utført	
2.6 Grill	øvrige feil. Utført	
<b>3. MOTOR</b>		
3.1 Service	varsler service. Utført	
<b>4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
4.1 Annet	øvrige feil. OK	



2.1 Bulk. Utført



2.3 Kantkjørt felg



2.3 Kantkjørt felg



2.4 Ripe(r). Utført



2.5 Ripe(r) ned til grunning. Utført



2.6 Øvrige feil. Utført

Kjøreseddel for årsprøvekjennermerke

### GARANTIBEVIS

Versjon S60 RECHARGE T8 R-DEMN  
 Type/chassisnr. 71RZSBMVD06112365  
 Modellår 2021  
 Reg.nr. PR 63634

Bilen din har følgende intervaller:  
 90 000 km/12 måneder/driftstimer for motoren  
 Det som kommer først

Eier 1 Frydenbø Bilsenter AS  
 Adresse \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Eier 2 \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Andre spesifikasjoner \_\_\_\_\_

Leveringsdato  
 2 0 2 1 1 1 2 5  
 Y Y Y Y M M D D

Forhandler  
 Bedriftens navn Frydenbø Bilsenter AS  
 Adresse \_\_\_\_\_  
 Underskrift [Signature]

Stempel **Frydenbø Bilsenter Sør AS**  
 Barneveien 40  
 Postboks 8029 Sentrandsparken  
 4696 KRISTIANSAND

3.1 Varsler service. Utført

SERVICE OG VEDLIEKHOLD

### Service dokumentasjon

Verktødet må registrere hver service ved hjelp av stempel og en underskrift.  
 Verktødet registrerer elementene i din originale Volvo-service.  
 Husk å utføre vedlikeholdservice i tråd med serviceintervallene.

**Service nr. 1**  
 Utført Km 18396  
 Dato 15.11.22  
 Arbeidsordre nr. 1162224

**Service nr. 2**  
 Utført Km \_\_\_\_\_  
 Dato \_\_\_\_\_  
 Arbeidsordre nr. \_\_\_\_\_

Type service \_\_\_\_\_  
 Tillegg av intervall/Annet \_\_\_\_\_

Type service \_\_\_\_\_  
 Tillegg av intervall/Annet \_\_\_\_\_

Vedlikeholdservice  
 STEMPEL

Vedlikeholdservice  
 STEMPEL

Tilpasset grunnservice  
 STEMPEL

Tilpasset grunnservice  
 STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet  
 STEMPEL

Tillegg av intervall/Annet  
 STEMPEL

2 Gjelder disse månedene: \_\_\_\_\_

6

3.1 Varsler service. Utført



**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

**DEKK OG BREMSER**

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.