

**AUDI S6 420 HK AUTOMAT 4X4**
**TESTDATO: 10.01.2024**
**KODE: 1321907**

 <b>BT20396</b>	 <b>133 229 KM</b>	 <b>27.11.2013</b> Førstegang registrert	 <b>Bensin</b>
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> WAUZZZ4G0EN085065	<b>BRUKTIMPORT:</b> Ja
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 20.07.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. IDENTITET</b>		
1.1 Nøkler	batteri	
<b>2. EKSTERIØR</b>		
2.1 Lakk	noe korrosjon/rust	
2.2 Lakk	lakk flasser	
2.3 Lakk	generelt mye bruksslitasje	
2.4 Lakk	generelt mye bruksslitasje	
2.5 Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler	begge foran
2.6 Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler	
2.7 Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler	
2.8 Bakluke	håndtak virker ikke	
2.9 Verktøy/nødutstyr	dekkettemiddel utgått/mangler	
2.10 Verktøy/nødutstyr	Dekkettemiddel utgått.	
2.11 Dekk/Felger	kantkjørt felg	
2.12 Støtfanger	skade	
2.13 Vinduer	ulovlig sotet/solfilm	begge foran
<b>3. LYS</b>		
3.1 Lys foran	dugg/fukt. Byttet	
3.2 Lys bak	øvrige feil, film på baklys.	
<b>4. MOTOR</b>		
4.1 Batteri(er)	startbatteri - svakt/defekt	
4.2 Eksosanlegg	øvrige feil. Uoriginalt eksosanlegg. Vil ikke bli byttet før salg.	
4.3 Eksosanlegg	skadet	
4.4 Service	mangler siste service	
<b>5. HJULOPPHENG/STYRING</b>		
5.1 Fjærer/støtdemper	støvmansjett defekt	begge bak
<b>6. BREMSER</b>		
6.1 Bremsfunksjon	bremses ligger på	begge foran
6.2 Bremsvæske	før lavt kokepunkt	
<b>7. GIR OG DRIVLINJE</b>		
7.1 Girkasse	øvrige feil. plast deksel under girkasse skadet og liten bulk i bunnpanne.	
<b>8. INTERIØR</b>		
8.1 Varme/AC/Klima	svak/uteblitt funksjon på AC	
8.2 Varme/AC/Klima	funksjonsfeil	
8.3 Multimedia	funksjonsfeil. Volum kontroll MMI defeket. Blir ikke utbedret	
<b>9. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
9.1 Øvrig utstyr/klargjøring	unormalt skittent	



2.1 Noe korrosjon/rust



2.1 Noe korrosjon/rust



2.2 Lakk flasser



2.2 Lakk flasser



2.3 Generelt mye bruksslitasje



2.3 Generelt mye bruksslitasje



2.4 Generelt mye bruksslitasje



2.4 Generelt mye bruksslitasje



2.5 Beskyttelsesplate skadet/mangler



2.5 Beskyttelsesplate skadet/mangler



2.6 Beskyttelsesplate skadet/mangler



2.7 Beskyttelsesplate skadet/mangler



2.11 Kantkjørt felg



2.11 Kantkjørt felg



2.12 Skade



3.1 Dugg/fukt. Byttet



3.1 Dugg/fukt. Byttet



3.1 Dugg/fukt. Byttet



3.2 Øvrige feil, film på baklys.



4.2 Øvrige feil. Uoriginalt eksosanlegg. Vil ikke bli byttet før salg.



4.2 Øvrige feil. Uoriginalt eksosanlegg. Vil ikke bli byttet før salg.



4.2 Øvrige feil. Uoriginalt eksosanlegg. Vil ikke bli byttet før salg.



4.3 Skadet



4.3 Skadet



4.4 Mangler siste service



5.1 Støvmansjett defekt



6.1 Bremsler ligger på




7.1 Øvrige feil. plast deksel under girkasse skadet og liten bulk i bunnpanne.



8.1 Svak/uteblitt funksjon på AC



9.1 Unormalt skittent



**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	60	Vått

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 49, 2020	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 37, 2017
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	5	5	5	5
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	6	6	6	6

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	
Ja	
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
20.12.2021	121140

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.