



4675936

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
25.06.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	414737		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Audi	<b>Motorstørrelse</b>	1395 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	A3 Sportback e-tron	<b>Motoreffekt</b>	110 kW
<b>Type</b>	8V	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	ZZ19507	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	WAUZZZ8V0FA135559	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	112436	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Blå	<b>Registreringsår</b>	2015
		<b>Registrert første gang</b>	19.03.2015



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4675936

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.9	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.9		Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.6	Bremsebelegg	Bremsene ligger på:	Venstre bak
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.4	Oljenivå motor	Oljenivå for høyt	
50.14	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Ingen kjøling fra AC.	
51.3	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	Bakrute
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
63.1	Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	* Feilkoder på Hybrid / El system. Må utredes nærmere.	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre foran
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre
79.6	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Venstre nedre
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekke:	Midten bak
99.8	Bilbelte	* Mugg på bilbelte v/f	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	



4675936

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
67.27		Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Steinsprut:	
86.22		Matt lakk:	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
88.14		Mangelfull antirustbehandling:	
101.7	Bagasjeromstildekning	* Mangler høyre snor til hattehylle.	

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

### Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
18.11.2021	109224

### Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	70 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	15 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.11.2023
<b>Er testen utført på NAF Senteret?</b>	Nei



4675936

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 42 - Drivaksler ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr R
- 4 - Service/ Dokum. R

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid R
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid R
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg R
- 6 - Bremseskiver O
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt O
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks R
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann R

**Motor**

- 25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓
- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor O
- 29 - Oljenivå motor R
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk O
- 66 - Felg R
- 67 - Ekstra hjulsett O

**Hjul, dekk, felg**

- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



4675936

## Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	R
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	R
80 - Travers	✓

## Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	O
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4675936

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	24,90 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,70 mm
9.1	Bremsevirkning		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	48 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Uavhengig av antall måneder
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	25 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Bagasjeromstildekning****11. Generelt****12. Generelt**



**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Støtfanger bak**



**16. Støtfanger foran**



**17. Støtfanger foran**



**18. Støtfanger bak**



**19. Generelt**



**20. Generelt**



**21. Opphens- / bærearmer  
bakaksel**



**22. Opphens- / bærearmer  
foraksel**





4675936

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF senter Bergen-Kokstad  
Kokstaddalen 5  
5257 Kokstad  
Telefon: +4755175550  
Fax:  
E-mail: kokstad@naf.no  
Website: www.naf.no



25. jun. 2024

Køretøj: Audi A3 1.4i 16V TSI e-tron Sportback  
Motorkode: CUKB  
Produktionsår: 14-18  
Kilometerstand: 112436 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: ZZ19507  
VIN: WAUZZZ8V0FA135559 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 25. jun. 2024 12:47:59

---

Fejlkode

---

**OBD**

**OBD**

**8 Fejl**

Fejlkode: P0D67  
Ladeapparat eldrivmotor-/gatewaybatteri  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0526  
Ratvinkelsensor  
Styreenhed med fejl.

Fejlkode: P0D67  
Ladeapparat eldrivmotor-/gatewaybatteri  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0562  
Systemspænding  
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: P0A1F  
Batteriovervågningsmodul  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0526  
Ratvinkelsensor  
Styreenhed med fejl.

Fejlkode: P0D67  
Ladeapparat eldrivmotor-/gatewaybatteri  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C0526  
Ratvinkelsensor  
Styreenhed med fejl.

**Motor****Motorelektronik 1****7 Fejl**

Fejlkode: 17161  
Centralmodul komfortsystem 2  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 8221  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 7150  
CAN-bus-forbindelse til ratvinkelsensor  
Signal ugyldigt.

Fejlkode: 17262  
Spændingsforsyning vedvarende plus (kl. 30)  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 4511  
Knastaksføler  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 5534  
Knastaksføler  
Signal for lavt.

Fejlkode: 30428  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

**Motor****Elektromotor 1****5 Fejl**

Fejlkode: 19030  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 19154  
Jævnstrømsomformer  
Udgangsmodstand for lav.

Fejlkode: 19010  
Eldrivmotor-effektelektronik  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 25271  
Jævnstrømsomformer  
Intern fejl.

Fejlkode: 14382  
Hovedrelæ  
Relæ bryder for tidligt.

**ABS****Bremseelektronik****5 Fejl**

Fejlkode: 128  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 297

Ratvinkelsensor  
Initialisering fejl.

Fejlkode: 16401  
Dæktrykadvarel  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 16412  
Dæktrykovervågningssystem  
Signal med fejl.

Fejlkode: 32948  
Komfortbegrænsning  
Funktion ukorrekt.

## **ABS**

## **Bremsekraftforstærkning**

**5 Fejl**

Fejlkode: 199168  
Spændingsforsyning 2  
Spænding for lav.

Fejlkode: 173568  
Spændingsforsyning 2  
Spænding for lav.

Fejlkode: 173312  
Spændingsforsyning 2  
Spænding for lav.

Fejlkode: 239616  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 196352  
styreenhed  
Funktion ukorrekt.

## **Airbag**

## **Airbag**

**0**

## **Klimaanlæg**

## **Varme/klimaanlæg**

**4 Fejl**

Fejlkode: 131076  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 262914  
Kølemiddeltryk  
Tryk for lavt.

Fejlkode: 327940  
Servomotor for venstre temperaturstyringspjæld  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1048833  
Funktionsbegrænsning på grund af kompressorfrakobling  
Kompressorfrakobling forårsaget af motor konstateret.

## **Klimaanlæg**

## **Parkerings-/tilskudsvarmer**

**ikke tilgængelig**

<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>4 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 131330 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p> <p>Fejlkode: 131586 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p> <p>Fejlkode: 204293 Trådløs nøgle 1 Grundindstilling mangler/med fejl.</p> <p>Fejlkode: 204546 Trådløs nøgle 2 Spænding for lav.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lygtenivellering</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring venstre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring højre</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring venstre 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lysstyring højre 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Fjernlysassistent</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Multifunktionsmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Parkeringssensor</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 13637426 CAN-bus Meddelelse ukorrekt.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førerdørselektronik</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 65548 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Passagerdørselektronik</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 65548 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p>		

<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BV</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 65548 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BH</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 65548 Spændingsforsyning Underspænding registreret.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Skydetag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sædejustering passager</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>4 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 8521278 Batteritilslutnings-registrering Afbrydelse i strømkreds .</p>		
<p>Fejlkode: 8526361 12 V-batterimanagementsystem Advarsel udløst</p>		
<p>Fejlkode: 8526356 Autonom opladning System aktivt.</p>		
<p>Fejlkode: 8526359 Autonom opladning Slørbeskyttelse aktiv.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Vognbaneskiftassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Vognbaneskiftassistent 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Hybridbatteristyring</b>	<b>5 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 26633 14 V spændingsforsyning Spænding for lav.</p>		
<p>Fejlkode: 26846 Ladestyring højspændingsbatteri Funktion ukorrekt.</p>		

Fejlkode: 26644  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 29645  
Højspændingsbatteri-oplader  
Effekt mangler/fejlfunktion.

Fejlkode: 26660  
Ladestyring højspændingsbatteri  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **Højspændings-batterilader** **3 Fejl**

Fejlkode: 13893632  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 13705483  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 14745861  
styreenhed  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **Bakkamerasystem** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Frontkamerasystem** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Aktuator for karosseristøj** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Motorlydssimulator** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Nødopkaldssystem/telematiksystem** **1 Fejl**

Fejlkode: 13893632  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

**Komfort** **Bagklapselektronik** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Mikrofonstyreenhed** **ikke tilgængelig**

**Gearkasse** **Firhjulselektronik** **ikke tilgængelig**

**Gearkasse** **Gearelektronik** **3 Fejl**

Fejlkode: 10821  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 30097  
Funktionsbegrænsning pga. trykfald  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 10779  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

**Tyverisikring**                      **Interface adgangs- og startsystem**                      **5 Fejl**

Fejlkode: 65813  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 1052935  
Sensor berøring udvendigt dørhåndtag førerside  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 1052939  
Sensor berøring udvendigt dørhåndtag førerside  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 1053191  
Sensor berøring udvendigt dørhåndtag passagerside  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 1053195  
Sensor berøring udvendigt dørhåndtag passagerside  
Afbrydelse i strømkreds .

**Undervogn**                      **Hjuldæmpningselektronik**                      **ikke tilgængelig**

**Styretøj**                      **Servostyring**                      **1 Fejl**

Fejlkode: 12289  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

**Styretøj**                      **Ratstammemodul**                      **0**

**Styretøj**                      **Elektron. Ratstammelåsning**                      **1 Fejl**

Fejlkode: 13893632  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

**Audio/Video**                      **Sound-system**                      **ikke tilgængelig**

**Audio/Video**                      **Tv-tuner**                      **ikke tilgængelig**

**Audio/Video**                      **Informationselektronik**                      **2 Fejl**

Fejlkode: 1537  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 1539  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.



Dæktryksovervågning

Dæktryksovervågning

ikke tilgængelig