

XA20023 - 2020 Mitsubishi Offroad

Km.stand	99 077	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	11.02.2024
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	83 708
Egenvekt	1890	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	03.09.2024
Effekt	135	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMBXDGG3WLZ019483	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	31.08.2020	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	12.11.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	C	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	C	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	C	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere-/spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	C	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	C	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurrensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	C	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bruksriper generelt hele bil

Dato: 12.11.2024
Signatur selger

Dato: 12.11.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 1.4 Identitet - Nøkler - Dårlig nøkkelbatteri
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Slitt lakk innsteg førerdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Bulk
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Skadet støtfangerhjørne bakre venstre
- 2.12 Eksteriør - Speil - Innvendig speil løst
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret I drive
- 5.8 Motor - Kjølssystem/vannpumpe - Knekte fester og klemte kjølerør til fremdriftsbatteri
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 8.3 Hjuloppheng og styring - Retningstabilitet/selvopprettig - Bil trekker til siden/ dårlig selvopprettig

BILDER



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder




2.1 Oversiktsbilder



2.8 Skadet støtfangerhjørne bakre venstre



5.8 Knekte fester og klemte kjølerør til fremdriftsbatteri



5.11 Servicehefte



2.8 Skadet støtfangerhjørne bakre venstre



2.5 Bulk



2.7 Bulk

BILDER



2.5 Slitt lakk innsteg førerdør

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	3	3	Uke 01, 2024
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	60%	60%	60%	60%	