

XA19998 - 2020 Mitsubishi Offroad

Km.stand	101 383	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	04.12.2023
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	81 569
Egenvekt	1890	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	04.06.2024
Effekt	135	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMBXDGG3WLZ019225	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	17.06.2020	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	12.11.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	C	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	C	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	C	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	C	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	C	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruksslitasje ift alder

Dato: 12.11.2024
Signatur selger

Dato: 12.11.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Løsnet bolt dørstopper førerdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Slitt innsteg dør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - List i nerkant førerdør har løsnet
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Tpms lampe lyser
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dekk foran sliter innside, mye venstre side
- 5.8 Motor - Kjølssystem/vannpumpe - Kjølørør klemt sund høyre sode ved batteri
- 5.11 Motor - Service - Service dokumentasjon
- 5.11 Motor - Service - Varsler om service
- 8.1 Hjuloppheng og styring - Ratt/styringsmekanisme - Bil trekker til høyre
- 8.6 Hjuloppheng og styring - Fjærer/luftbelger - Revnet mansjetter støtdempere foran

BILDER

LOGG FOR KJØRETØYSERVICE

Service 1 Dato: 30/04-21 Kilometerstand: 23048 Fakturanr.: LEIRA BIL AS eved, Brekstad Tverrveien 15, 7130 Brekstad Tlf: 73 85 90 80 • www.leirabil.no Org.nr.: 967 407 593 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 2 Dato: 2/04-2022 Kilometerstand: 44302 Fakturanr.: 2058167 LEIRA BIL AS eved, Brekstad Tverrveien 15, 7130 Brekstad Tlf: 73 85 90 80 • www.leirabil.no Org.nr.: 967 407 593 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 3 Dato: 03.06.2025 Kilometerstand: 68 807 Fakturanr.: 2084772 LEIRA BIL AS eved, Brekstad Tverrveien 15, 7130 Brekstad Tlf: 73 85 90 80 • www.leirabil.no Org.nr.: 967 407 593 Stempel og underskrift fra serviceverksted
Service 4 Dato: 4/12-23 Kilometerstand: 81563 Fakturanr.: 2083589 Leira Bil AS eved Brekstad Fjæraveien 7130 Brekstad www.leirabil.no tlf 73 85 90 80 org nr 967 407 593 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 5 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 6 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted

Fylles ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk vedlikehold på serviceverksted.

1-14 SPHEVNR320E1



5.11 Service dokumentasjon

2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



8.6 Revnet mansjetter støtdempere foran



5.8 Kjølerør klemte høyre sode ved batteri



2.17 Dekk foran sliter innside, mye venstre side



2.5 Slitt innsteg dør

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	2	4	4	Uke 01, 2024
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	40%	40%	4	40%	