



4974834

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
16.10.2024



## Kunde

|                            |                           |                      |                           |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no Co/Santander | <b>Kontaktperson</b> |                           |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 95140190                  | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no Co/Santander |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23             | <b>Telefon</b>       | 33300540                  |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM                  | <b>E-post</b>        |                           |
| <b>Telefon</b>             | 33300540                  |                      |                           |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 436090                    |                      |                           |



## Kjøretøy

|                         |                   |                               |                      |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | BMW               | <b>Motorstørrelse</b>         | 2993 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | 530D XDRIVE       | <b>Motoreffekt</b>            | 173 kW               |
| <b>Type</b>             | 560X              | <b>Aksler i drift</b>         | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | LJ48029           | <b>Drivstofftype</b>          | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | WBAPY71040C026255 | <b>Kjøretøygruppe</b>         | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 243678            | <b>Bruktimportert</b>         | Ja                   |
| <b>Farge</b>            | Grå               | <b>Registreringsår</b>        | 2009                 |
|                         |                   | <b>Registrert første gang</b> | 27.02.2009           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4974834

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat  | Beskrivelse                                      |
|--------|-----------------------------------|---|--|
| 4.7    | Service/ Dokum.                   | Aktivert serviceindikator   |  |
| 6.10   | Bremsekiver                       | Rust på bremsekive:   | Høyre bak, Høyre foran                           |
| 9.6    | Bremsevirkning                    | Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:                    | Foraksel, Bakaksel                               |
| 20.3   | Lyd / lyssignaler                 | Feil med parkeringssensor:  |  |
| 23.1   | Full systemskann                  | Det finnes feilkoder, se rapport  |  |
| 28.1   | Utvendig tilstand motor           | Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll                        |  |
| 33.6   | Eksosanlegg                       | Løst varmedeksel:   | Bakre eksosrør                                   |
| 42.2   | Drivaksler                        | Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades: | Venstre ytre bak                                 |
| 48.1   | Oppvarmet bakrute                 | Oppvarmet bakrute virker ikke:  |  |
| 50.3   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | Klimaanlegg virker ikke   |  |
| 51.6   | Vindusvisker, spyer (foran/bak)   | Dårlig viskerblad:  | Bakrute  |
| 52.1   | Lyktespyler / Visker              | Spyler virker ikke:   | Venstre side, Høyre side                         |
| 65.9   | Dekk                              | Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:    | Venstre bak, Høyre bak                           |
| 67.19  | Ekstra hjulsett                   | Dekk er tomt for/har lite luft:   | 2 dekk   |
| 69.7   | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Dekkreparasjonssett mangler   |  |
| 77.6   | Fjærer / fjærbein                 | Luftfjærer virker ikke:   | Venstre bak, Høyre bak                           |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig         | Matt lakk:  | Venstre baksjerm                                 |
| 86.2   |                                   | Lakkriper:  | Støtfanger foran                                 |
| 86.3   |                                   | Skadet:   | Støtfanger bak                                   |
| 86.11  |                                   | Steinsprut/lakksår  | Panser   |
| 86.13  |                                   | Lakkslipp/flassing  | Høyre baksjerm, Støtfanger bak, Venstre baksjerm |
| 87.6   | Utvendig speil                    | Speilvarme virker ikke:   | Høyre side                                       |
| 88.2   | Underside                         | Skadet/løst plastdeksel:  | Midten foran                                     |
| 103.3  | Interiør generelt                 | Manglende/løse/skadet deler eller deksler:                                | Høyre foran                                      |

| Ref.Id | Opplysning      | Resultat   | Beskrivelse |
|--------|-----------------|--|-------------|
| 1.16   | Kjøreegenskaper | * Bilen ble testet med lite drivstoff og derfor ikke prøvekjørt. Redusert test |             |
| 5.11   | Bremsebelegg    | Bremseklosser bør byttes samtidig som bremsekivene                             |             |
| 10.3   | Bremsevæsknivå  | Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll                             |             |



4974834

| Ref.Id | Opplysning        | Resultat  | Beskrivelse |
|--------|-------------------|---|-------------|
| 23.6   | Full systemskann  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |             |
| 29.12  | Oljenivå motor    | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert                                    |             |
| 43.8   | Mellomaksel       | Ikke tilgjengelig for kontroll  |             |
| 59.7   | Tilhengerkontakt  | * Adapter er montert. Ikke tatt av for inspeksjon   |             |
| 67.27  | Ekstra hjulsett   | Ripe/slitasje   |             |
| 77.14  | Fjærer / fjærbein | * Bilen er for lav foran. Ukjent årsak  |             |
| 81.9   | Frontrute         | Noe steinsprut  |             |
| 88.15  | Underside         | * Bil er for lav for løfteboken. Ikke løftet hjulene av bakken  |             |
| 90.10  | Tilhengerfeste    | Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd  |             |

## Servicehistorikk

Serviceheftet har kvitteringer uten lesbar dato og km.stand som ikke er tatt med i oversikten

Servicehistorikk er vedlagt

| Dato       | Km.stand |
|------------|----------|
| 24.08.2018 | 171921   |
| 06.07.2016 | 131760   |
| 16.10.2015 | 114408   |
| 20.05.2015 | 102436   |
| 02.02.2015 | 96175    |
| 23.09.2013 | 61463    |
| 21.02.2011 | 30739    |
| 17.12.2010 | 29980    |

## Testforhold

**Frist for neste EU kontroll**  
**Ikke prøvekjørt pga:**

15.08.2025  
Lite drivstoff / strøm



4974834

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **R**10 - Bremsvæskeniå **O**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓****Lys og signaler**17 - Lys **✓**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **R**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **R**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**42 - Drivaksler **R**43 - Mellomaksler **O****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **R**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**52 - Lyktespyler / Visker **R**53 - Sentrallås **✓****Elektriske anlegg**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **✓**59 - Tilhengerkontakt **O****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**66 - Felg **✓**67 - Ekstra hjulsett **R**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R****Hjuloppheng**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **R****Karosseri**81 - Frontrute **O**82 - Siderute/bakrute **✓**83 - Dør-/panseråpner **✓**84 - Lås **✓**85 - Takluke/Panoramatak **✓**86 - Lakk / karosseri utvendig **R**87 - Utvendig speil **R**88 - Underside **R**89 - Understellsnummer **✓**90 - Tilhengerfeste **O**



4974834

## Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 92 - Luftdyse kupé ✓
- 93 - Taktrekk ✓
- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 96 - Dørtrekk ✓
- 97 - Døråpning ✓
- 98 - Seter ✓
- 99 - Bilbelte ✓
- 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 101 - Bagasjeromstildekning ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom ✓
- 103 - Interiør generelt **R**
- 104 - Varseltrekant ✓



4974834

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                              | Fråse  | Måleverdi                                      |
|--------|------------------------------------|--|--|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                    | Antall nøkler:   | 2 stk  |
| 6.1    | Bremsekiver                        | Min. bremsekivetykkelse før utskifting<br>foran:       | 28,40 mm                                       |
| 6.2    |                                    | Bremsekivetykkelse VF                                  | 29,20 mm                                       |
| 6.3    |                                    | Bremsekivetykkelse HF                                  | 28,70 mm                                       |
| 6.4    |                                    | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:            | 18,40 mm                                       |
| 6.5    |                                    | Bremsekivetykkelse VB                                  | 18,90 mm                                       |
| 6.6    |                                    | Bremsekivetykkelse HB                                  | 19,10 mm                                       |
| 9.1    | Bremsevirkning                     | Bremsevirkning, VF                                     | 250,00   |
| 9.2    |                                    | Bremsevirkning, HF                                     | 150,00   |
| 9.3    |                                    | Bremsevirkning, VB                                     | 240,00   |
| 9.4    |                                    | Bremsevirkning, HB                                     | 170,00   |
| 30.1   | Kjølevæske                         | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til<br>minus: | 25 °C  |
| 37.1   | Registerreim                       |  | Bilen har registerkjede                        |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg<br>(AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                   | 21 °C  |
| 50.2   |                                    | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                   | 25 °C  |
| 55.1   | Ladespenning generator             | Ladespenning med last (V)                              | 14,80 volt                                     |
| 55.2   |                                    | Ladespenning uten last (V)                             | 15,40 volt                                     |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri           |  | Ikke målt grunnet<br>manglende tilgjengelighet |
| 65.1   | Dekk                               | Mønsterdybde VF  | 4,00 mm  |
| 65.2   |                                    | Mønsterdybde HF  | 4,00 mm  |
| 65.3   |                                    | Mønsterdybde VB  | 1,60 mm  |
| 65.4   |                                    | Mønsterdybde HB  | 1,00 mm  |
| 65.5   |                                    | Bilen er utrustet med:                                 | Sommerdekk                                     |
| 66.1   | Felg                               | Felg montert på bilen:                                 | Lettmetallfelg                                 |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                    | Mønsterdybde   | 5,00 mm  |
| 67.2   |                                    | Mønsterdybde   | 5,00 mm  |
| 67.3   |                                    | Mønsterdybde   | 6,00 mm  |
| 67.4   |                                    | Mønsterdybde   | 6,00 mm  |
| 67.5   |                                    | Ekstra hjulsett er utrustet med:                       | Piggfrie vinterdekk                            |
| 67.6   |                                    | Felg på ekstra hjulsett:                               | Lettmetallfelg                                 |

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Utvendig tilstand motor



17. Utvendig tilstand motor



18. Utvendig tilstand motor



19. Utvendig tilstand motor



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig





4974834



25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Interiør generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



**37. Generelt**



**38. Generelt**



**39. Generelt**



**40. Generelt**



**41. Utvendig tilstand motor**



**42. Utvendig tilstand motor**



**43. Utvendig tilstand motor**



**44. Drivaksler**



**45. Underside**



4974834

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



16. okt. 2024

Køretøj: BMW 530d E61 Touring xDrive  
Motorkode: M57 D30 TU2 (30 6 D3)  
Produktionsår: 06-10  
Kilometerstand: 243678 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: LJ48029  
VIN: WBAPY71040C026255 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 16. okt. 2024 14:17:52

---

## Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Motor** **DDE Motorstyreenhed** **6 Fejl**

Fejlkode: DTC 452A  
Partikelfilter  
Maks. distance for partikelfilter snart nået.

Fejlkode: DTC 4212  
Gløderør cyl. 1  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 4222  
Gløderør cyl. 2  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 483D  
Gasspjældsstilller  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 480A  
Partikelfilter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 49F2  
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system  
Hjulhastighed ikke tilgængelig.

**Motor** **EKP Brændstofpumpestyreenhed** **0 Fejl**

**bremsesystem** **DSC Elektronisk stabilitetsprogram** **6 Fejl**

Fejlkode: DTC 6E63

Bremseventilationsspjæld venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 5EBA  
Ratvinkelføler  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 5F1C  
Bremseskivetemperatur  
Mindst Mindst 1 bremseskive kraftigt opvarmet.

Fejlkode: DTC 5F45  
Bremsevæskestand  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: DTC 5DCF  
Spændingsforsyning  
Spændingsforsyning for lav.

Fejlkode: DTC 5E50  
Omdrejningsføler FH  
Signal med fejl.

## **Passiv sikkerhed**

### **AB Airbag**

**1 Fejl**

Fejlkode: DTC 93D0  
Spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

## **Passiv sikkerhed**

### **Airbag SBSL OBD**

**ikke tilgængelig**

## **Passiv sikkerhed**

### **Airbag SBSR OBD**

**ikke tilgængelig**

## **Passiv sikkerhed**

### **Airbag SFZ OBD**

**ikke tilgængelig**

## **Passiv sikkerhed**

### **Nødopkaldssystem OBD**

**ikke tilgængelig**

## **Termostyring**

### **IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg**

**3 Fejl**

Fejlkode: DTC 9C54  
Luftkvalitetsføler  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9C55  
Dugføler for forrude  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9C6C  
Sprinklerdysevarmer  
Funktion ukorrekt.

## **Termostyring**

### **SHZH brændstofdrevet fyr/tilskudsvarme**

**ikke tilgængelig**

## **Førerassistentsystem**

### **SGM OBD**

**ikke tilgængelig**

## **Førerassistentsystem**

### **ACC Fjernområderadar**

**ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem      FLA Fjernlysstyreenhed      1 Fejl**

Fejlkode: DTC E0DA  
CAN-forbindelse med øvre karosseristyreenhed  
Signal regnsensor fejlbehæftet.

**Førerassistentsystem      NVK Natsynskamera      ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem      NVE Natsynskamera      ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem      PDC parkeringshjælp      10 Fejl**

Fejlkode: DTC 9E32  
Parkeringsensor foran til højre midt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9E33  
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9E35  
Parkeringsensor bag til venstre midt  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9E36  
Parkeringsensor bag til højre midt  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9E34  
Parkeringsensor bag til højre udvendigt  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9E37  
Parkeringsensor foran til venstre udvendigt  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9E39  
Parkeringsensor foran til venstre midt  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9E3A  
Parkeringsensor foran til højre midt  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9E38  
Parkeringsensor foran til højre udvendigt  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 9E3B  
Spændingsforsyning parkeringsensor  
Spænding med fejl.

**Komfort      IKE Kombiinstrument      3 Fejl**

Fejlkode: DTC 9315  
Indikator hele strækning  
Afvigelse fundet.

Fejlkode: DTC A3B1  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Kommunikation med lysmodul  
Meddelelse "Blinklyskontrollampe-cyklus" forkert.

Fejlkode: DTC A559  
Kombiinstrument  
Spændingsforsyning med fejl.

**Komfort** **LM Lysstyreenhed** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC A8C0  
Baklys venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9CC5  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC A8BC  
Bremselys til højre/nummerpladelygte til venstre  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **HUD Head-up-display** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **KGM Karosseri-gateway-styreenhed** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 93B7  
Spejlindklapnings-servomotor passagerside  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **KBM karosseribasismodul** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC A463

**Komfort** **CID Infotainmentdisplay** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC A468  
Centralt informationsdisplay  
Diagnosekabel med fejl.

Fejlkode: DTC A46D  
Centralt informationsdisplay  
Funktionsforstyrrelse pga. reset af MOST-ring

**Komfort** **CA Nøglefrit adgangssystem** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **AHL Dynamisk kurvelys** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **PM Strømforsyningsmodul** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **TMFA dørmodul førerdør** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **TMBF dørmodul passagerdør** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **SMFA Sædestyreenhed fører** **0 Fejl**

|                |                                     |               |
|----------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>SMBF Sædestyreenhed passager</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>SZL kontaktcenter ratstamme</b>  | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: DTC A85F

|                  |   |                         |
|------------------|---|-------------------------|
| <b>Komfort</b>   | <b>SZM kontaktcenter midterkonsol</b>           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>RLSS Regn-/lys-/solsensor</b>                | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>CON Infotainmentbetjeningsenhed</b>          | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>SHD Skyde-/vippetagstyreenhed</b>            | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>   | <b>AHM Anhængerstyreenhed</b>                   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>   | <b>TLC advarsel om utilsigtet vognbaneskift</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>   | <b>HKL bagklapmodul</b>                         | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b> | <b>EGS/SMG/DKG Gearkassestyreenhed</b>          | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b> | <b>GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt</b>     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b> | <b>VTG Fordelergearkassestyreenhed</b>          | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: DTC 55C6

CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed

CAN-meddelelse mangler.

|                      |                                  |               |
|----------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Tyverisikring</b> | <b>DWA tyverialarm</b>           | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Tyverisikring</b> | <b>CAS Startspærrestyreenhed</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Tyverisikring</b> | <b>SINE Tyverialarm</b>          | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: DTC 9D12

Sirenebatteri

Batteri afladet.

|                           |   |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| <b>Undervogn</b>          | <b>ARS Antirul-stabilisering</b>              | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b>          | <b>EDC Styreenhed til dæmpningsregulering</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b>          | <b>EHC Niveaureguleringsstyreenhed</b>        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Styretøj</b>           | <b>AL aktiv servostyring</b>                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Audioforstærker OBD</b>                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Antenneforstærker OBD</b>                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>NAV Navigationssystem</b>                  | <b>ikke tilgængelig</b> |



|  |                               |                         |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>Brugerflade OBD</b>        | <b>1 Fejl</b>           |
| <p>Fejlkode: DTC E1CF<br/>         CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument<br/>         Meddelelse ukorrekt.</p> |                               |                         |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>Audio-gateway OBD</b>      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>Håndfri anordning OBD</b>  | <b>1 Fejl</b>           |
| <p>Fejlkode: DTC DE50<br/>         Ignorer fejlkode<br/>         Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.</p>  |                               |                         |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>iPod-interface</b>         | <b>1 Fejl</b>           |
| <p>Fejlkode: DTC D810<br/>         Ignorer fejlkode<br/>         Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.</p>  |                               |                         |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>SBX Telefonstyreenhed</b>  | <b>1 Fejl</b>           |
| <p>Fejlkode: DTC D690<br/>         Ringbrudsdiagnose<br/>         Diagnose aktiv/med fejl.</p>                   |                               |                         |
| <b>Dæktryksovervågning</b>   | <b>RDC Dæktryksstyreenhed</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |