

EC87606 - 2021 Offroad

Km.stand	32 431	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	08.02.2024
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	30 560
Egenvekt	2489	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	272	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Nei / Ja
Chassisnr.	LC0CF4CDXM1046653	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	31.08.2021	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	21.03.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennermerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	C	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	C	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	C	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	-	Støy
6.2	-	Avgass
6.3	-	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 21.03.2024
 Signatur selger

Dato: 21.03.2024
 Signatur kunde




KOMMENTARER

- 2.3 Eksteriør - Panser - Steinsprut på panser
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten lakkskade i bakkant av dører venstre foran og venstre bak
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk i dør høyre foran
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Steinsprut i kromlist nedkant begge sider frontfanger
- 2.10 Eksteriør - Tak/Takluke/Panoramatak - Takantenne har feil farge i forhold til bil.
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Riper bakrute
- 2.19 Eksteriør - Hjulmuttere/-bolter - Mangler deksel over hjulmutter venstre foran

BILDER



2.19 Mangler deksel over hjulmutter venstre foran



2.5 Liten lakkskade i bakkant av dører venstre foran og venstre bak




2.8 Steinsprut i kromlist nedkant begge sider frontfanger



2.8 Steinsprut i kromlist nedkant begge sider frontfanger



2.15 Riper bakrute



2.10 Takantenne har feil farge i forhold til bil.



2.5 Liten lakkskade i bakkant av dører venstre foran og venstre bak



2.5 Liten lakkskade i bakkant av dører venstre foran og venstre bak



2.5 Bulk i dør høyre foran



2.3 Steinsprut på panser

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	tørt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 33, 2021
Bremseklosser	80	80	70	70	