



5041222

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
12.11.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	442724		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	BMW	<b>Motorstørrelse</b>	2993 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	X5 XDRIVE30D	<b>Motoreffekt</b>	173 kW
<b>Type</b>	X70	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	BS59379	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WBAFF41020L145406	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	296079	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2009
		<b>Registrert første gang</b>	27.08.2009



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5041222

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.7		Aktivert serviceindikator	
17.13	Lys	Matte/slitte glass:	Høyre nærlys, Venstre nærlys
17.27		* Matt lampe h/bak	
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
51.12	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Mangler visker arm bak	
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak
71.2	Ratt, rattaksel, ledd	Slakk i rattaksel	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre bak
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil med el bak luke	
85.2	Takluke/Panoramatak	Feilfunksjon	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak, Venstre bakdør
86.13		Lakkslipp/flassing	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal
87.2	Utvendig speil	Skade på speilglass:	Høyre side, Venstre side
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten bak
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
65.22	Dekk	Noe skjevslett dekk	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	Bakrute
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Diverse lakkrust	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
90.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	



5041222

**Servicehistorikk**

<b>Dato</b>	<b>Km.stand</b>
01.12.2017	176731
28.04.2017	150921
19.04.2017	149756
28.09.2021	129815
19.10.2016	122853
31.08.2016	117136
Ukjent	85085
Ukjent	60686
05.08.2011	44299
06.09.2010	28636

**Testforhold**

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	6 °C
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	25.10.2025



5041222

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler **R**
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute **R**
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk **R**
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett ✓
- 68 - Hjullager ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **R**
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein **R**
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



5041222

## Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	R
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5041222

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	230,00
9.3		Bremsevirkning, VB	190,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	25 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	1,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	1,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	88,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5041222

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt






5041222



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5041222



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



5041222



## 49. Generelt



5041222

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



12. nov. 2024

Køretøj: BMW X5 30d E70 xDrive  
Motorkode: M57 D30 TU2 (30 6 D3)  
Produktionsår: 06-10  
Kilometerstand: 296079 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BS59379  
VIN: WBAFF41020L145406 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 12. nov. 2024 13:47:50

---

Fejlkode

---

### **OBD**

### **OBD**

**3 Fejl**

Fejlkode: P14A3  
differenstrykssensor til partikelfilter  
Signaler i tomgang indbyrdes ikke plausible.

Fejlkode: P14A3  
differenstrykssensor til partikelfilter  
Signaler i tomgang indbyrdes ikke plausible.

Fejlkode: P14A6  
Partikelfilter  
Strømningsmodstand for lav.

### **Drivlinje**

### **DDE Motorstyreenhed**

**5 Fejl**

Fejlkode: DTC 4687  
Gasspjældsstilller  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 42DE  
CAN-kommunikation med forvarmerstyreenhed 1  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: DTC 483D  
Gasspjældsstilller  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 4D03  
Partikelfilter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 4166  
Partikelfilter

Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

**Drivlinje** **EKPS Brændstofpumpestyreenhed** **0 Fejl**

**bremsesystem** **DSC Elektronisk stabilitetsprogram** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 6EC4  
Ratvinkelføler  
Tilpasning med fejl.

Fejlkode: DTC 5DCF  
Spændingsforsyning  
Spændingsforsyning for lav.

**bremsesystem** **EMF Parkeringsbremsestyreenhed** **0 Fejl**

**Passiv sikkerhed** **ACSM Airbagstyreenhed** **0 Fejl**

**Passiv sikkerhed** **Nødopkaldssystem OBD** **ikke tilgængelig**

**Termostyring** **IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 9C55  
El. ekstravarme  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC E728  
Karrosseri-bus  
Information luftblanding bag fejlbehæftet.

**Termostyring** **SHZH brændstofdrevet fyr/tilskudsvarme** **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem** **ACC Fjernområderadar** **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem** **FLA Fjernlysstyreenhed** **0 Fejl**

**Førerassistentsystem** **RFK Bakkamerastyreenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC A817

Fejlkode: DTC A80D

**Førerassistentsystem** **KAFAS Frontkamerastyreenhed** **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem** **PDC parkeringshjælp** **0 Fejl**

**Komfort** **KOMBI Kombiinstrument** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC A559  
Kombiinstrument  
Spændingsforsyning med fejl.

**Komfort** **JBE Karosseristyreenhed 2** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 9C69  
Servomotor for bageste lagdelingsspjæld  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **FRM Karosseristyreenhed foran** **6 Fejl**

Fejlkode: DTC 9CB5  
Batteri  
Afladning registreret.

Fejlkode: DTC A8C0  
Lampe bremselys, tågebaglygte og baglygte højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A8AB  
Nærlys højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9CB4  
Køretøjsniveauføler bag  
Føler fejler.

Fejlkode: DTC 9CB3  
Køretøjsniveauføler foran  
Føler fejler.

Fejlkode: DTC 9CCE  
Spejl-servomotor passagerside  
Komponent defekt.

**Komfort** **HUD Head-up-display** **0 Fejl**

**Komfort** **CID Infotainmentdisplay** **0 Fejl**

**Komfort** **CA Nøglefrit adgangssystem** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC A06B  
Antenne nøglefrit adgangssystem passagerdør/kofanger  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **RLSS Regn-/lys-/solsensor** **0 Fejl**

**Komfort** **CON Infotainmentbetjeningsenhed** **0 Fejl**

**Komfort** **SHD Skyde-/vippetagstyreenhed** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **FZD Skydetagsstyreenhed** **0 Fejl**

**Komfort** **SMFA Sædestyreenhed fører** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 9E49  
Sædehøjdeindstilling  
Tilbage meldingssignal med fejl.

**Komfort** **SMBF Sædestyreenhed passager** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC 9EB1  
Sædehøjdeindstilling  
Servomotor med fejl.

Fejlkode: DTC 9EB5  
Servomotor hovedstøtteindstilling  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9EB7  
Sædehøjdeindstilling  
Servomotor med fejl.

**Komfort** **AHM Anhængerstyreenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC AAAA  
Anhængerstyreenhed klemme 30F  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC AAAB  
Anhængerstyreenhed klemme 30F  
Spændingsforsyning med fejl.

**Komfort** **HKL bagklapmodul** **0 Fejl**

**Komfort** **FRM Karosseristyreenhed foran** **6 Fejl**

Fejlkode: DTC 9CB5  
Batteri  
Afladning registreret.

Fejlkode: DTC A8C0  
Lampe bremselys, tågebaglygte og baglygte højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A8AB  
Nærlys højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9CB4  
Køretøjsniveauføler bag  
Føler fejler.

Fejlkode: DTC 9CB3  
Køretøjsniveauføler foran  
Føler fejler.

Fejlkode: DTC 9CCE  
Spejl-servomotor passagerside  
Komponent defekt.

**Komfort** **SZL kontaktcenter ratstamme** **ikke tilgængelig**

**Gearkasse** **EGS Gearkassestyreenhed** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC 4F85  
Omsætningsforholdsovervågning for kobling E  
Funktion ukorrekt.





Ignorer fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC E18F  
Ignorer fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Håndfri anordning OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>iPod-interface</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>SBX Telefonstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDC Dæktryksstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>