



5030071

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
07.11.2024

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	440857		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Porsche	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Taycan 4	<b>Motoreffekt</b>	175 kW
<b>Type</b>	Y1A	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	EE31371	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	WP0ZZZY1ZNSA65303	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	53989	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2022
		<b>Registrert første gang</b>	27.07.2022



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5030071

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.11	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Panser
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
64.8	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	* Noen små ripper på batterikassen	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre foran, Venstre foran
65.24		* Liten skade på VB sidevegg	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
11.10.2023	32798

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	10 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt;Vått
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	27.07.2026



5030071

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

**Bremser**

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå O

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann O

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid O

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk O

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓

**Karosseri**

81 - Frontrute O

82 - Siderute/bakrute ✓

83 - Dør-/panseråpner ✓

86 - Lakk / karosseri utvendig R

87 - Utvendig speil ✓

88 - Underside ✓

89 - Understellsnummer ✓



5030071

## Interiør

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ○ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | R |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5030071

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	280,00
9.4		Bremsevirkning, HB	290,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,10 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5030071

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5030071




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Generelt



22. Døråpning



23. Generelt



24. Generelt

**25. Generelt****26. Generelt****27. Dekk****28. Generelt****29. Generelt****30. Utv. tilstand  
fremdriftsbatteri elbil/hybrid****31. Generelt****32. Generelt****33. Dekk****34. Dekk**





5030071

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



7. nov. 2024

Køretøj: Porsche Taycan Cross Turismo 4  
Motorkode: EBFA  
Produktionsår: 21-24  
Kilometerstand: 53989 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: EE31371  
VIN: WPOZZZY1ZNSA65303 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 7. nov. 2024 12:31:55

---

Fejlkode

---

**Drivlinje** **Motorelektronik** **4 Fejl**

Fejlkode: 43976  
Klokobling  
Tidsoverskridelse ved åbning

Fejlkode: 44008  
Lamelkobling 2. gear  
Tidsoverskridelse ved åbning

Fejlkode: 41162  
Gearservomotor  
Kalibrering ukorrekt.

Fejlkode: 40335  
Gearservomotor  
Servomotor blokeret.

**Drivlinje** **Højspændingseffektelektronik foran** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Højspændingseffektelektronik bag** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Højspændingsbatteri** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Højspændingslader** **11 Fejl**

Fejlkode: 2097938  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 2  
Mekanisk fejl

Fejlkode: 2098720  
Deaktivering af klimaanlæg  
Ladetilstand for lav.



Fejlkode: 339457  
Bremseventilationsspjæld  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 467968  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 169984  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

**Passiv sikkerhed                      Airbag    1 Fejl**

Fejlkode: 1069312  
Databus  
Budskab mangler.

**Passiv sikkerhed                      Nødopkaldssystem    0 Fejl**

**Termostyring                              Klimaanlæg    0 Fejl**

**Førerassistentsystem                      Førerassistancesystemer    4 Fejl**

Fejlkode: 2117645  
styreenhed  
Intern fejl.

Fejlkode: 221284  
Frontkamera assistentsystemer  
Synsfelt begrænset.

Fejlkode: 4107  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2117741  
Informationselektronik, styreenhed 1  
Fejl i kommunikation.

**Førerassistentsystem                      Radarsensor adaptiv fartpilot    4 Fejl**

Fejlkode: 2342  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2351  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 2350  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 2322  
Databus  
Budskab mangler.

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Vognbaneskiftassistent venstre side</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Vognbaneskiftassistent højre side</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Fronthjørneradar venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Fronthjørneradar højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Natsynssystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Bakkamerasystem</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Gateway</b>	<b>7 Fejl</b>

Fejlkode: 131687  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 131826  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 131829  
Motorstyringsenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: 131830  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 8531970  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 16711779  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 16711990  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

<b>Komfort</b>	<b>BCM foran</b>	<b>0 Fejl</b>
----------------	------------------	---------------

<b>Komfort</b>	<b>BCM bag</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	----------------	---------------

Fejlkode: 131123  
Trådløs nøgle 2  
Spænding for lav.

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>4 Fejl</b>
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 10485848  
Køretøjsnøgle  
Visning "Ingen nøgle registreret i køretøjet" aktiv.

Fejlkode: 14745706  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 14950412  
CAN-bus  
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14811142  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

**Komfort** **Pære, venstre forlygte** **2 Fejl**

Fejlkode: 131348  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 139280  
Nærlys  
Overtemperatur konstateret.

**Komfort** **Pære, højre forlygte** **3 Fejl**

Fejlkode: 139264  
Nærlys  
Strømkodning forkert.

Fejlkode: 139266  
Nærlys  
Overtemperatur konstateret.

Fejlkode: 139280  
Nærlys  
Overtemperatur konstateret.

**Komfort** **Førerdørselektronik** **0 Fejl**

**Komfort** **Passagerdørselektronik** **0 Fejl**

**Komfort** **Dørelektronik førerside bag** **0 Fejl**

**Komfort** **Dørelektronik passagerside bag** **0 Fejl**

**Komfort** **Bagklapelektronik** **0 Fejl**

**Komfort** **Hækspoiler** **0 Fejl**

**Komfort** **Sædejustering fører** **0 Fejl**

**Komfort** **Sædejustering passager** **0 Fejl**

**Komfort** **Kørestøjssimulator** **0 Fejl**

**Komfort** **Aktuator for karosseristøj** **1 Fejl**

Fejlkode: 2097170

Højtalerudgang, kanal 1  
Afbrydelse i strømkreds .

## **Komfort**

## **OTA-styreenhed**

**8 Fejl**

Fejlkode: 15794207  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728655  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728662  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794454  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728640  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794205  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794187  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794249  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

## **Gearkasse**

## **gearstang**

**2 Fejl**

Fejlkode: 24698  
Ingen fejlkode  
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: 24696  
Databus  
Budskab mangler.

## **Gearkasse**

## **Tvæerspærre**

**ikke tilgængelig**

## **Undervogn**

## **PASM (aktiv undervogn)**

**0 Fejl**

## **Undervogn**

## **Nikkestabilisering foran**

**ikke tilgængelig**

## **Undervogn**

## **Nikkestabilisering bag**

**ikke tilgængelig**

## **Styretøj**

## **Rat-elektronik**

**0 Fejl**

<b>Styretøj</b>	<b>Servotronic</b>	<b>2 Fejl</b>
Fejlkode: 25088 Databus Budskab mangler.		
Fejlkode: 17920 Servostyreenhed Funktion ukorrekt.		

<b>Styretøj</b>	<b>Bagakselstyretøj</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Visningsenhed/betjeningsenhed bag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>PCM/CDR</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Lydsystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Oplader 1 til mobile terminaler</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>0 Fejl</b>