

**SKODA SUPERB 150 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT**
**TESTDATO: 08.11.2024**
**KODE: 1561867**

 <b>FT72897</b>	 <b>159 252 KM</b>	 <b>19.08.2017</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> TMBJH9NP0J7509845	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 08.03.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Lakk	Noe rust / blærer rundt om. Mangler lakk i kant på h.fs. Bilen er delvis omlakkert. Sig på bakluke.	
1.2 Panser	Noen steinsprutskader på panser. Pensles. Noen er penslet fra før.	
1.3 Dører	Blærer innvendig fals begge bakdørene	
1.4 Bakluke	Sår på bakluketrekk	
1.5 Skjermer	Liten bulk h.bs	
1.6 Dekk/Felger	Sommerdekk er innsideslitt.	
1.7 Dekk/Felger	Kosmetisk skade på sommerfelger	
1.8 Dekk/Felger	Korroderede + noen riper på vinterfelger.	
1.9 Tak	steinsprut med rust	
1.10 Frontvindu	Frontrute er slitt etter viskere	
1.11 Vinduer	Slitt bakrute etter visker	
<b>2. LYS</b>		
2.1 Lys bak	Sprekk i lykt / refleks fanger bak h.s.	



1.1 Noe rust / blærer rundt om. Mangler lakk i kant på h.fs. Bilen er delvis omlakkert. Sig på bakluke.



1.1 Noe rust / blærer rundt om. Mangler lakk i kant på h.fs. Bilen er delvis omlakkert. Sig på bakluke.



1.1 Noe rust / blærer rundt om. Mangler lakk i kant på h.fs. Bilen er delvis omlakkert. Sig på bakluke.



1.1 Noe rust / blærer rundt om. Mangler lakk i kant på h.fs. Bilen er delvis omlakkert. Sig på bakluke.





1.1 Noe rust / blærer rundt om. Mangler lakk i kant på h.fs. Bilen er delvis omlakkert. Sig på bakluke.



1.1 Noe rust / blærer rundt om. Mangler lakk i kant på h.fs. Bilen er delvis omlakkert. Sig på bakluke.



1.1 Noe rust / blærer rundt om. Mangler lakk i kant på h.fs. Bilen er delvis omlakkert. Sig på bakluke.



1.1 Noe rust / blærer rundt om. Mangler lakk i kant på h.fs. Bilen er delvis omlakkert. Sig på bakluke.



1.2 Noen steinsprutskader på panser. Pensles. Noen er penslet fra før.




1.3 Blærer innvendig fals begge bakdørene





1.3 Blærer innvendig fals begge bakdørene



1.3 Blærer innvendig fals begge bakdørene



1.4 Sår på bakluketrek



1.5 Liten bulk h.bs



1.6 Sommerdekk er innsideslitt.



1.6 Sommerdekk er innsideslitt.





1.6 Sommerdekk er innsideslitt.



1.6 Sommerdekk er innsideslitt.



1.7 Kosmetisk skade på sommerfelger



1.7 Kosmetisk skade på sommerfelger



1.9 Steinsprut med rust



1.11 Slitt bakrute etter visker



2.1 Sprekk i lykt / refleks fanger bak h.s.







**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	80	Vått

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 4, 2021	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 46, 2023
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	4	4	4	4
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	8	8	8	8

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	
Ja	
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
19.02.2024	142796
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
24.03.2023	119157
28.10.2022	111560
04.03.2022	94488
08.03.2021	81503
16.01.2020	61067
13.11.2018	30708

**KOMMENTAR**

Bilen selges med diverse bruksmerker. Noen flater er omlakkert.

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.