



4879275

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.09.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	429098		



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	1332 cm ³
Modell	TOWNSTAR	Motoreffekt	96 kW
Type	NFK	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NH14070	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VNVNFK00969697800	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	31213	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
		Registrert første gang	10.08.2022



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4879275

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Det er ikke avmerket noen servicer i serviceheftet	
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	

Servicehistorikk

Det er ikke avmerket noen servicer i servicehefte

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	10.08.2026



4879275

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
- 39 - Girkasse (manuell) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg ✓
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



4879275

Karosseri

- 81 - Frontrute ✓
- 82 - Siderute/bakrute ✓
- 83 - Dør-/panseråpner ✓
- 84 - Lås ✓
- 86 - Lakk / karosseri utvendig ✓
- 87 - Utvendig speil ✓
- 88 - Underside ✓
- 89 - Understellsnummer ✓
- 90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 97 - Døråpning ✓
- 98 - Seter ✓
- 99 - Bilbelte ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom ✓
- 103 - Interiør generelt ✓



4879275

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,20 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4879275



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4879275

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvlevei 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



11. sep. 2024

Køretøj: Mercedes Citan 113 (W420)
Motorkode: M 200.731
Produktionsår: 21-
Kilometerstand: 31213 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: NH14070
VIN: VNVNFK00969697800 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 11. sep. 2024 17:19:17

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Motor	Benzinmotor	1 Fejl
Fejlkode: P158B96 DSG (dobbeltkoblingsgearkasse) Intern fejl		
Motor	BMS Batterimanagementsystem A	ikke tilgængelig
Motor	BMS Batterimanagementsystem B	ikke tilgængelig
ABS	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	4 Fejl
Fejlkode: C105613 Styreenhed, spændingsforsyning Afbrydelse i strømkreds .		
Fejlkode: C108686 CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed Signal ugyldigt.		
Fejlkode: C109186 CAN-bus-forbindelse til radar kollisionsadvarselssystem Ugyldigt signal registreret.		
Fejlkode: U215B87 CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed CAN-meddelelse mangler.		
Airbag	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl

Klimaanlæg**KLA Klimaanlæg****4 Fejl**

Fejlkode: U215487
CAN-kommunikation
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B24A117
Klimastyreenhed
Ledningsnetsspænding for høj. Spændingsgrænseværdi overskredet.

Fejlkode: B24BB14
Servomotor for venstre temperaturstyringsspjæld
Afbrydelse/kortslutning til stel

Fejlkode: B24BD14
Servomotor for højre temperaturstyringsspjæld
Afbrydelse/kortslutning til stel

Sikkerhed	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Højre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	Venstre bagradarsensor	ikke tilgængelig
Sikkerhed	SG-FAS Førerassistentsystem	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	ikke tilgængelig
Komfort	MFK: Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Komfort	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	ikke tilgængelig
Komfort	SAM-F karosseristyreenhed foran	12 Fejl

Fejlkode: B2C9018
Blinklys foran til højre
Grænseværdi strøm underskredet.

Fejlkode: B2C9118
Blinklys foran til venstre
Grænseværdi strøm underskredet.

Fejlkode: B2C2123
Selelåskontakt førerside
Signal for lavt.

Fejlkode: B2C3B14
Relæ 1 og 2 sidespejlsindstilling
Afbrydelse/kortslutning til stel

Fejlkode: U1C0008
LIN-bus-forbindelse med regn- og lyssensor
Meddelelse ukorrekt/signalfejl.

Fejlkode: B2CB564
Bagrudevisker
Uplausibelt signal.

Fejlkode: C17117B
Dæktrykssensor 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C17127B
Dæktryksføler 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C17137B
Dæktryksføler 3
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C17147B
Dæktryksføler 4
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C17137A
Trykføler 3
Utæthed eller defekt pakning.

Fejlkode: C174321
Dæktryksføler 3
Signalgrænseværdi underskredet.

Komfort	Induktivt ladesystem	ikke tilgængelig
Komfort	LRE Ratstammeelektronik	ikke tilgængelig
Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	ikke tilgængelig
Komfort	SRM: Sikrings- og relæmodul	4 Fejl

Fejlkode: B122D67
Forrudevisker
Signal ikke tilladt efter hændelse.

Fejlkode: B12A214
Køleventilatorrelæ trin 1
Afbrydelse/kortslutning til stel

Fejlkode: B1C101C
Switch 'S26 (Headlamp range adjustment switch)' has a malfunction. The voltage value is outside the permissible range.
Switch 'S26 (Headlamp range adjustment switch)' has a malfunction. The voltage value is outside the permissible range.

Fejlkode: U215487
CAN-bus-forbindelse til infotainmentstyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Komfort	PARK: Parkeringshjælp	12 Fejl
----------------	------------------------------	----------------

Fejlkode: B272097
Parkeringssensor BV indvendig
Systemfunktion nedsat.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: B272197
Parkeringsensor BH indvendig
Systemfunktion nedsat.

Fejlkode: B272297
Parkeringsensor BH i midten
Funktion ukorrekt/systemfunktion begrænset.

Fejlkode: B272997
Parkeringsensor FV indvendig
Funktion ukorrekt/systemfunktion begrænset.

Fejlkode: B272A34
Parkeringsensor FV i midten
Signal/meddelelse fejler.

Fejlkode: B272A97
Parkeringsensor FV i midten
Funktion ukorrekt/systemfunktion begrænset.

Fejlkode: B272B34
Parkeringsensor FH i midten
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B272B97
Parkeringsensor FH i midten
Funktion ukorrekt/systemfunktion begrænset.

Fejlkode: B272C97
Parkeringsensor FH indvendig
Systemfunktion nedsat.

Fejlkode: B272E97
Parkeringsensor FV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B272F97
Parkeringsensor FH udvendig
Funktion ukorrekt/systemfunktion begrænset.

Fejlkode: B273197
Parkeringsensor BH udvendig
Systemfunktion nedsat.

Komfort

OBF: Øverste betjeningspanel

ikke tilgængelig

Komfort

EZS: Elektr. tændingslås

2 Fejl

Fejlkode: U214F87
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U215B87
Sikrings- og relæmodul
Signal eller meddelelse ukorrekt.

Komfort

MRM Ratstammestyreenhed

ikke tilgængelig

Komfort	ZGW B OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ZGW A OBD	ikke tilgængelig
Komfort	SG-FAS Førerassistentsystem	0 Fejl
Gearkasse	EGS Elektronisk gearkassestyring	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	3 Fejl

Fejlkode: U100186
 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
 CAN-signal "Køretøjshastighed" ikke plausibelt.

Fejlkode: C161164
 CAN-bus-forbindelse til styreenhed for multifunktionskamera
 CAN-meddelelse "Vognbaneoverskridelsesadvarsel" mangler.

Fejlkode: C161D86
 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
 CAN-signal "Køretøjshastighed" ikke plausibelt.

Audio/Video	Telematik HERMES	ikke tilgængelig
Audio/Video	MBUX Head Unit	ikke tilgængelig
Audio/Video	ZAN OBD	ikke tilgængelig