



5077266

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
05.12.2024

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	448390		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Hummer	<b>Motorstørrelse</b>	5967 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	-	<b>Motoreffekt</b>	232 kW
<b>Type</b>	H2 AWD	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	LJ81629	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	5GRGN23U03H104308	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	313324	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Sølv	<b>Registreringsår</b>	2003
		<b>Registrert første gang</b>	01.01.2003



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5077266

**Testresultater**

Ref.id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet mangler strøm. en redusert test	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre bak, Venstre bak
6.12		Stor rustskade på bremseskjold:	Venstre bak, Høyre bak
17.16	Lys	Skadet lykt:	Høyre nærlys
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Må lades før test	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Venstre foran
86.8	Lakk / karosseri utvendig	Rustangrep:	Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm

Ref.id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Venstre fordør
86.26		Diverse lakkrust	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	

**Servicehistorikk**

Bilen mangler servicebok

Dato	Km.stand
06.07.2009	128200
02.01.2009	114330
28.06.2006	96245
23.09.2004	74452

**Testforhold**

<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	09.08.2025
<b>Ikke prøvekjørt pga:</b>	Alvorlig feil



5077266

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper

**R****Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

**R****Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

**R**

10 - Bremsvæskeniå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

**Lys og signaler**

17 - Lys

**R**

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

**R**

22 - Varsellamper utvidet

**R****Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

**R**

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

**Elektriske anlegg**

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

**R**

59 - Tilhengerkontakt

✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

**O**

67 - Ekstra hjulsett

**R**

68 - Hjullager

✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓

**Karosseri**

81 - Frontrute

**O**

82 - Siderute/bakrute

✓

83 - Dør-/panseråpner

**R**

86 - Lakk / karosseri utvendig

**R**

87 - Utvendig speil

✓

88 - Underside

**O**

89 - Understellsnummer

✓

90 - Tilhengerfeste

✓

**Interiør**

91 - Dashbord / midtkonsoll

✓

94 - Solskjerm

✓

95 - Innvendig speil

✓

98 - Seter

✓

99 - Bilbelte

✓

103 - Interiør generelt

✓

104 - Varseltrekant

✓



5077266

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5077266



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5077266



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5077266



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt





5077266

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Bil / Biler til salgs

Hummer H2 - Biler til salgs

5 treff

Lagre søk

Fjern alle filtre

H2 X

2002 - 2004 X



Vis på kart

Pris lav-høy

Søk i Bil

Slik sorteres søkeresultatene


Merke

- Abarth (0)
- AC (0)
- ACE (0)
- Adler (0)
- Alfa Romeo (2)
- Alpina (1)
- Alpine (0)
- Ariel (0)
- Aston Martin (2)
- Audi (52)
- Austin (0)
- Bedford (0)
- Bentley (2)
- BMW (95)
- Buddy (0)
- Buick (0)
- BYD (0)
- Cadillac (4)
- Chevrolet (43)

## Diagnoseporten

Få et raskt overblikk over bruktbilmarkedet på FINN.no. Bruk filtrene for spesifikke søk, og få detaljert markedsdata om bilene.

Viser for Valgte filtre



**Vi vil h**

**fra de**

Hva syne

Diagnose

Er det br

mangler

[Gi oss](#)

Du ser dette fordi du har Diagnoseporten

- Chrysler (5)
- Citroen (9)
- Corvette (1)
- Cupra (0)
- Dacia (0)
- Daihatsu (1)
- Daimler (0)
- Datsun (0)
- De Tomaso (0)
- DeLorean (0)
- Dodge (23)
- DS (0)
- Ferrari (4)
- Fiat (2)
- Fisker (0)
- Ford (34)
- Ginetta (0)
- GMC (3)
- Goupil (0)
- Honda (24)
- Hongqi (0)
- Hummer (5)
  - H1 (0)
  - H2 (5)
  - H3 (0)
- Hyundai (9)
- Infiniti (0)
- Isuzu (0)
- Iveco (0)
- JAC (0)
- Jaguar (11)
- Jeep (0)
- KGM (0)
- Kia (2)
- Lada (0)
- Lamborghini (1)
- Lancia (0)



Lysøysundet

**Hummer H2 H2****2003****380 000 km****126 845kr**

Privat



Norheimsund

**Hummer H2****2004****177 000 km****221 845kr**

Privat

## Skal du selge bilen?

Få innsikt i bilens verdi, og finn den beste måten å selge den på.

- Land Rover (6)
- Lexus (4)
- Lincoln (1)
- Lotus (0)
- Lucid (0)
- MAN (1)
- Maserati (4)
- Matra (0)
- Maxus (0)
- Maybach (0)
- Mazda (1)
- McLaren (0)
- Mercedes-Benz (133)
- Mercury (2)
- MG (0)
- MINI (9)
- Mitsubishi (14)
- Mitsubishi Fuso (0)
- Morgan (1)
- Morris (0)
- NIO (0)
- Nissan (29)
- NOSMOKE (0)
- Oldsmobile (0)
- Opel (21)
- Overland (0)
- Peugeot (24)
- Piaggio (1)
- Plymouth (0)
- Polestar (0)
- Pontiac (0)
- Porsche (18)
- Radical (0)
- RAM (0)
- Renault (15)
- Rolls Royce (0)
- Rover (0)



Registreringsnummer

AB12345

Vi støtter ikke personlig skilt.

[Sjekk bil](#)



Trondheim

**Hummer H2**



**2004**

**173 183 km**

**276 845kr**

EIENDOM OG MASKIN AS  
Forhandler

- Saab (10)
- Santana (0)
- Seat (2)
- Seres (0)
- Skoda (4)
- Smart (0)
- Ssangyong (1)
- Subaru (15)
- Suzuki (19)
- Tangjunouling (0)
- Tesla (0)
- Toyota (178)
- Triumph (0)
- TVR (1)
- Vauxhall (0)
- Volkswagen (116)
- Volvo (60)
- VOYAH (0)
- Westfield (1)
- Willys (0)
- XPeng (0)
- Andre (0)

[Vis kun vanligste](#)

### Salgsform ^

- Auksjon (0)
- Bruktbil til salgs (5)
- Bud ønskes (0)
- Leasing (0)
- Nybil til salgs (0)

### Pris ^

Fra kr

Til kr

Søk

### Årsmodell ^



Risør

### Hummer H2 kl.B ,, GASS-BENSIN ♥

2003

220 000 km

300 000kr

Alexander Rugaas Bilsenter  
Forhandler



Figgjo

### Hummer H2 6.0/525HK/Kamera/Krok/Winch/BOSE ♥

2003

175 000 km

400 000kr

Autosenter Sandnes AS  
Forhandler

Ønsker du å bli varslet når det kommer nye treff i dette søket?

[Opprett lagret søk](#)

<input type="text" value="2002"/>	<input type="text" value="2004"/>	<input type="button" value="Søk"/>
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Fra

Til

Side 1

**Kilometerstand** ^

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Søk"/>
----------------------	----------------------	------------------------------------

Fra km

Til km

**Drivstoff** ^

- Bensin (4)
- Diesel (0)
- Elektrisitet (0)
- Elektrisitet+bensin (0)
- Elektrisitet+diesel (0)
- Gass (0)
- Gass+bensin (1)
- Hydrogen (0)

**Karosseri** ^

- Cabriolet (0)
- Coupe (0)
- Flerbruksbil (0)
- SUV/Offroad (2)
- Annet (1)

[Vis alle](#)**Område** ^

- Agder (1)
- Akershus (0)
- Buskerud (0)
- Finnmark (0)
- Innlandet (0)
- Møre og Romsdal (0)
- Nordland (0)
- Oslo (0)
- Rogaland (1)
- Telemark (0)
- Troms (0)

- Trøndelag (2)
- Vestfold (0)
- Vestland (1)
- Østfold (0)
- Utlandet (0)

Område i kart

[Utsnitt](#)

Avstand

3 km

Annonser



- Annet bilutsalg (3)
- Merkeforhandler (0)
- Privat (2)

Girkasse



- Automat (4)
- Manuell (0)

**Hjuldrift** ^ Bakhjulsdrift (0) Firehjulsdrift (5) Forhjulsdrift (0)**Hestekrefter** v**Utstyr** v**Farge** v**Publisert** v**Antall seter** v**Avgiftsklasse** v**Betaling og eierskifte** v**Garanti og forsikringer** v**Bilens tilstand** v**Hjulsett** v**Tilhengervekt** v

## Mulighetenes marked

### Næringsvirksomhet

Bli bedriftskunde

Informasjon og inspirasjon

Admin for bedrifter

### Om FINN



Jobbe i FINN

FINNspirasjon

### Vilkår og personvern

Personvernerklæring

Personvern i FINN

Innstillinger for personvern

Informasjonskapsler

Innstillinger for informasjonskapsler

### Få hjelp

Kundeservice

Trygg handel på FINN

Fiks ferdig

Bruksvilkår

Annonsereregler

Tilgjengelighet



Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Regelmessig, systematisk eller kontinuerlig innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av data tillates ikke uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra FINN.no.

© 1996–2024 FINN.no AS

[Helthjem](#)

[Lendo](#)

[Mittanbud](#)

[Morgenlevering](#)

[Nettbil](#)

[Podme](#)

[Prisjakt](#)

[Mobil med garanti](#)

Schibsted ASA er ansvarlig for dine data på denne siden. [Les mer](#)