



5105978

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.12.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	456532		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	A3	Motoreffekt	kW
Type	8P	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DN75393	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ8P6CA054868	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	1	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2011
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	19.10.2011



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5105978

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet diverse feillamper i dashbord, og speedometer og turteller visses ikke. Redusert test.	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.12	Lys	Krakelert lykteglass	Midtre bremselys, Venstre baklys
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
21.7		Varsellampe for bremsesystemet lyser	
22.7	Varsellamper utvidet	Varsellampe for gløding (Motor) lyser	
27.16	Motor virkemåte	* Motor fusker ved belastning og på tomgang.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljlekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
44.1	Instrument belysning	Virker ikke i dashbord	
45.2	Instrumenter	Hastighetsmåler virker ikke	
45.3		Turteller virker ikke	
46.9	Radio / Multimedia	* Skade på høyttaler deksel, høyre side bak.	
68.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Venstre foran
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummillist:	Venstre foran
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Lakkblerer	Bakluke, Venstre bakskjerm
86.8		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Høyre forskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Tak
86.13		Lakkslipp/flassing	Høyre fordør, Panser
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran
101.5	Bagasjeromstildekning	* Trå skadet på hattehulle.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.14	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
8.10	Parkeringsbrems	Bremsen henger på	Venstre, Høyre



5105978

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
37.8	Registerreim	* Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim, usikker på om bilen har nødd intervall, da bilen ikke viser kilometerstand.	
67.30	Ekstra hjulsett	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk
67.32		* En del kantkjørte felger.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
82.17	Siderute/bakrute	Enkelte slitasjeriper på bakrute etter bruk av bakrutevisker	
82.18		* Sotet sidevinduer bak.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Høyre forskjerm
86.21		Små lakkblærer:	Panser
86.26		Diverse lakkrust	
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår. Diverse små lakkblærer.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
30.09.2022	145090
10.07.2020	104307
25.02.2019	93053
06.02.2017	68149
16.03.2016	57626
06.03.2015	41033
22.11.2013	20294

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.03.2025
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



5105978

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
2 - Unormal lyd **O**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
6 - Bremseskiver **O**
8 - Parkeringsbrems **O**
10 - Bremsvæskeniå **✓**
12 - Bremsørør **✓**
13 - Bremseslanger **✓**
14 - Bremskraftforsterker **✓**
15 - Brems pedal **✓**

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
19 - Refleks **✓**
20 - Lyd / lyssignaler **✓**
21 - Varsellamper **R**
22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **O**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
28 - Utvendig tilstand motor **R**
29 - Oljenivå motor **✓**
30 - Kjølevæske **✓**
33 - Eksosanlegg **✓**
35 - Motorfester **✓**
36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**
37 - Registerreim **O**

Drivverk

- 42 - Drivaksler **✓**

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **R**
45 - Instrumenter **R**
46 - Radio / Multimedia **R**
47 - Elektrisk vindusheis **✓**
48 - Oppvarmet bakrute **✓**
49 - Kupevifte **✓**
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**
52 - Lyktespyler / Visker **✓**
53 - Sentrallås **✓**
54 - Setevarmer **✓**
55 - Ladespenning generator **✓**
56 - Drivrem generator **✓**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **✓**
66 - Felg **✓**

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett **O**
68 - Hjullager **R**
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**
72 - Styresnekke, tannstang **✓**
73 - Styrestag/ledd **✓**
74 - Styreservo **✓**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere **✓**
76 - Stabilisator **R**
77 - Fjærer / fjærbein **✓**
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**
80 - Travers **✓**



5105978

Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	○
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	○
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5105978

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,00 mm
67.2		Mønsterdybde	2,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5105978



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5105978



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



5105978

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



11. des. 2024

Køretøj: Audi A3 1.6 16V TDI
Motorkode: CAYC
Produktionsår: 09-12
Kilometerstand: 177940 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: DN 75393
VIN: WAUZZZ8P6CA054868 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 11. des. 2024 10:55:54

Fejlkode

OBD

Fejlkode: P0672
Gløderør cyl. 2
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0672
Gløderør cyl. 2
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P0672
Gløderør cyl. 2
Afbrydelse i strømkreds .

OBD

3 Fejl

Drivlinje

Fejlkode: 10158
Gløderør cyl. 2
Strømkreds med fejl.

Motorelektronik 1

1 Fejl

bremsesystem

Bremseelektronik

0 Fejl

Passiv sikkerhed

Airbag

0 Fejl

Termostyring

Varme/klimaanlæg

0 Fejl

Termostyring

Parkerings-/tilskudsvarmer

ikke tilgængelig

Termostyring

Tilskudsvarmer

ikke tilgængelig

Førerassistentsystem

Parkeringssensor

ikke tilgængelig

Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	2 Fejl
<p>Fejlkode: 447 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning høj.</p> <p>Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.</p>		
Komfort	Central styreenhed komfort	0
Komfort	Gateway-elektronik 1	3 Fejl
<p>Fejlkode: 1506 Lampe tågebaglygte højre side Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 1503 Lampe højt bremselys Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 979 Lampe til højre nærlysglygte M31 Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Førerdørselektronik	2 Fejl
<p>Fejlkode: 912 Kontakt til rudehejs FV E40 Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 913 Kontakt til rudehejs i førerside FH E81 Funktion ukorrekt.</p>		
Komfort	Passagerdørselektronik	0
Komfort	Dørelektronik BV	0
Komfort	Dørelektronik BH	0
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	0
Komfort	Batteriregulering	0

Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre 3	0 Fejl
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	1 Fejl
<p>Fejlkode: 750 Fejllampe Fejllampe ikke i orden.</p>		
Styretøj	Ratstammemodul	0
Infotainmentsystem	Radiotuner	1 Fejl
<p>Fejlkode: 857 Cd-afspiller Funktion ukorrekt.</p>		
Infotainmentsystem	Radiotuner digital	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	0