



5080517

NAF Tilstandssjekk B2B

Testdato
29.11.2024



Kunde

Navn	Naka Autosport AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	12573937	Navn	Naka Autosport AS
Adresse	Ringeriksveien 179	Telefon	93499076
Postnummer og -sted	1339 Vøyenenga	E-post	espen@naka.no
Telefon	93499076		
E-post	espen@naka.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1969 cm ³
Modell	XC90 T8 Twin Engine	Motoreffekt	235 kW
Type	L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR25813	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	YV1LFBABDH1176258	Kjøretøygruppe	101
Km,stand.	135071	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2017
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	27.03.2017



Informasjon

NAF Tilstandssjekk B2B skal kun benyttes som dokumentasjon ved kjøp/salg mellom profesjonelle parter. Testen skal ikke benyttes som dokumentasjon ved salg til sluttbruker/privatperson.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk B2B er utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5080517

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
28.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
31.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
32.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
45.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
14.12.2023	115758
23.08.2022	88496
25.05.2021	64460
05.03.2020	51227
07.03.2019	34641
21.03.2018	17814

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete
Frist for neste EU kontroll	25.05.2025



5080517

Prøvekjøring		Styring	
1 - Kjøreegenskaper	✓	34 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
Generell informasjon		35 - Styreservo	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	36 - Styrestag/ledd	✓
Bremser		37 - Styresnekke, tannstang	✓
4 - Bremsvirkning	✓	Hjuloppheng	
5 - Bremseskiver	✓	38 - Støtdempere	✓
6 - Bremsbelegg	✓	39 - Stabilisator	✓
8 - Bremseslanger	✓	40 - Fjærer / fjærbein	✓
9 - Bremserør	✓	41 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
10 - Parkeringsbrems	✓	42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
Lys og signaler		43 - Travers	✓
11 - Lys	✓	Karosseri	
13 - Refleks	✓	44 - Underside	✓
14 - Varsellamper	✓	45 - Frontrute	0
15 - Varsellamper utvidet	✓		
Motor			
17 - Utvendig tilstand motor	✓		
18 - Motor virkemåte	✓		
19 - Eksosanlegg	✓		
Drivverk			
22 - Drivaksler	✓		
23 - Girkasse (automatisk)	✓		
24 - Differensial	✓		
Elektriske anlegg			
28 - Ladekabel elbil/hybrid	R		
29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
Hjul, dekk, felg			
30 - Dekk	✓		
31 - Felg	0		
32 - Ekstra hjulsett	0		
33 - Hjullager	✓		



5080517

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
4.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	400,00
4.2		Bremsevirkning, HF	400,00
4.3		Bremsevirkning, VB	400,00
4.4		Bremsevirkning, HB	400,00
5.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
28.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
30.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
30.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
30.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
32.2		Mønsterdybde	4,00 mm
32.3		Mønsterdybde	5,00 mm
32.4		Mønsterdybde	5,00 mm
32.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
32.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5080517

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.