

PEUGEOT 5008 131 HK AUTOMAT 2WD

SV97255

88 857 KM

24.04.2019
Førstegang registrert

Bensin

CHASSISNR: VF3MRHNSRJL082268

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 24.04.2025

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert Anmerkninger se neste side

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Se diagnosetest.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	dårlig innsyn. bilen er ikke vasket	
2.2 Dører -	P-bulk.	begge bak
2.3 Skjermer -	P-bulk.	høyre bak
2.4 Dekk/Felger	For liten mønsterdybde vinterdekk. 1	
2.5 Dekk/Felger	Kantkjørt felg. tre sommer	
2.6 Dekk/Felger	sprekker i sommerdekk	
2.7 Støtfanger -	Ripe(r).	foran
Lys		
3.1 Lys foran -	Dugg/fukt.	høyre, nede
Interiør		
4.1 Bagasjeromskjuler	Mangler.	



2.2 P-bulk



2.2 P-bulk



2.3 P-bulk



2.5 Kantkjørt felg Tre sommer



2.6 Øvrige feil Sprekker i sommerdekk





2.7 Ripe(r)



2.7 Ripe(r)



3.1 Dugg/fukt



Utført 12.12.2024

SYSTEM	ANTALL
Blokkeringsfrie bremseser / elektronisk stabilit... - ABS/ESP	0
Ekstra strammesystem - Kollisjonssikringssystem	0
HNY (VIN 6-8 = Motorkode) - VD46	0
Girkasse -	0
Instrumenter - Berørings skjerm, Instrument	1
U1FA0 LVDS (lavspent differensialsignalisering) feil responstid Ingen tilleggsinformasjon	
Multifunksjonsdisplay -	0
Klimakontroll - ACC	0
Multifunksjons videokamera -	1
B1238 Visjonsfelt for multifunksjons videokamera Objektforhindring registrert	
Parkeringshjelpssystem -	5
B121A Tap av det elektriske kjøretøyets hovedstatus og retningsindikatorenes statusinformasjon Manglende melding	
U1F00 Feilhendelse ikke lagret i feilloggen Ikke karakterisert	
B1251 Parkeringshjelp side sensor, fremre høyre Obstruksjon eller blokkering av drift av systemet og/eller komponenten	
B1250 Parkeringshjelp sidesensor, fremre venstre Betjening eller ytelse ukorrekt	
B1244 Parkeringshjelp bakre sensor venstre side Betjening eller ytelse ukorrekt	

SYSTEM		ANTALL
Karossericomputer - BSI		10
U1FA7	Fravær av kommunikasjon med de fremre høyre oppvarmede setemattene og ventilasjonsregulering ECU -	
B123B	Opplåsing av motorsperre fra automatisk girkasse ECU Forespørsel mangler	
B1808	Feil i åpningen av startsperreren av motorstyringens ECU Forespørsel mangler	
B1715	Mangel på sammenheng mellom kjøretøyets låsestatus og låsestatus til fremre høyre dørlås Ikke samstemt	
B1716	Mangel på sammenheng mellom kjøretøyets låsestatus og låsestatus til fremre venstre dørlås Ikke samstemt	
B141E	Press avdekket på motorstartbryter under kjøring -	
B1865	Manglende samsvar mellom status for motorstartbryter og status for det innebygde systemets interne forbrenningsmotor motorstartautorisering uttak -	
B1825	Oljenivå, feilaktig signal Nivå for lav	
B183F	Antall motorstarter og / eller omstarter teller feil Koherens	
U1F00	Feilhendelse ikke lagret i feilloggen -	
Vindusvisker -		1
B100C	Viskere ECU forsyning For lav spenning	
Dørmodul -		4
B1391	Fremre venstre elektriske vidusmotor For lav strømtilførsel	
B1392	Fremre høyre elektriske vidusmotor For lav strømtilførsel	
B1393	Venstre motor til elektrisk vindu bak For lav strømtilførsel	
B1386	Høyre motor til elektrisk vindu bak For lav strømtilførsel	
Regn- og lysføler -		0
Batteristatus enhet -		0
Servostyring -		0
Frontlyktregulering -		0
Rattelektronikk -		0
Styreenhet for rattstilk -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
----------------------	---	--------------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 44, 2018	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 35, 2019
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	4	3,4	3,8	4,1
Mønsterdybde vinterdekk	4	2,9	4,7	3,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.08.2024	84327

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Identitet	Motor	Interiør
Kjennemerke	Avgass	Dashbord
Understellsnummer	Batteri(er)	Instrumenter og brytere
Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Tenningsanlegg	Midtkonsoll/midtarmlene
Nøkler	Drivstoffanlegg/-ledninger	Dørtrekk
Assistentsystemer og diagnose	Dynamo/lading	Seter
Kamera	Eksosanlegg	Taktrekk
Sensor	Elektroniske styresystemer	Tepper/bekledning
Systemfunksjoner	Kjølesystem/vannpumpe	Bagasjeromskjuler
Diagnose	Lekkasjer	Vindusheiser
Prøvekjøring	Motorfester/-demper	Bilbelte
Eksteriør	Oljenivå/røykutvikling	Varme/AC/Klima
Lakk	Service	Signalhorn/Lydsignal
Antirustbehandling	Startmotor	Multimedia
Under bil	Trekraft	Multifunksjonsratt
Panser	Turbo	Ratt
Dører	Ladeluftkjøler	Deksel
Bakluke	Kompressor	Opplysninger/klargjøring
Låser/tyverisikring	Motor	Opplysninger
Skjerner	Hjuloppheng/styring	Interiør
Speil	Retningsstabilitet/selvoppretting	Øvrig utstyr/klargjøring
Korrosjon	Ratt/styringsmekanisme	Annet
Vinduspussere/-spyler	Hjullager	
Verktøy/nødutstyr	Fjærer/støtdemper	
Dekk/Felger	Ledd	
Hjulmuttere/-bolter	Stabilisatorer/stag	
Døråpning	Forstilling	
Terskler/innlastningssone	Bakstilling	
Støtfanger	Bremser	
Grill	Bremsefunksjon	
Tak	Parkeringsbrems	
Frontvindu	Bremsekraftforsterker	
Vinduer	Bremsevæske	
Kanal	Lekkasjer	
Stolpe	Rør/slanger	
Alle flater	Skiver	
Ladeluke/tanklokk	Bremseskjold	
Lys	Gir og drivlinje	
Lys foran	Girkasse	
Lys bak	Differensial	
Markeringslys	Clutch/kobling/svinghjul	
Retningslys	Aksler	
Nødsignallys	Fordelingskasse	
Parkeringslys		
Refleks		
Andre lys		

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekatologer justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet.

Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.