



5092281

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
04.12.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	450411		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Porsche	<b>Motorstørrelse</b>	2995 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Cayenne S e-hybrid	<b>Motoreffekt</b>	245 kW
<b>Type</b>	92A	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	BT56996	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	WP1ZZZ92ZHLA68687	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	150049	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2016
<b>Karosseritype</b>	Stasjonsvogn	<b>Registrert første gang</b>	25.07.2016



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5092281

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet motorlampe lyser, redusert test.	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.12	Lys	Krakelert lykteglass	Høyre sideblinklys, Venstre baklys, Høyre baklys
17.17		Løs lykt:	Venstre tåkelys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.3		Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Reparasjon</li></ul>	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak, Støtfanger foran
86.11		Steinsprut/lakksår	Tak, Støtfanger bak
86.13		Lakkslipp/flassing	Bakluke

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.20		* Piper en del i bremseskiver/klosser.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
67.30		Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakdør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Diverse lakkrust	
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår. Diverse riper/sår i plastdetaljer.	



5092281

## Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

## Testforhold

**Er bilen skitten eller nediset:** Ja  
**Frist for neste EU kontroll** 16.02.2026

<b>Dato</b>	<b>Km.stand</b>
15.10.2024	147469
11.03.2024	128710
01.11.2022	115851
23.03.2021	88261
23.02.2021	86496
02.12.2019	59959



5092281

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper

**R****Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

**R****Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

**O**

8 - Parkeringsbrems

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

**Lys og signaler**

17 - Lys

**R**

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

**R****e-Diagnose**

23 - Full systemskann

**O****Motor**

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

**O**

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk)

✓

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

46 - Radio / Multimedia

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

52 - Lyktespyler / Visker

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

59 - Tilhengerkontakt

✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid

✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid

✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid

✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

**R**

67 - Ekstra hjulsett

**R**

68 - Hjullager

✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5092281

## Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5092281

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**





5092281



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





5092281



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt





37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt





5092281



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5092281

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



4. des. 2024

Køretøj: Porsche Cayenne-S 3.0i V6 24V DFI E-Hybrid  
Motorkode: M CG.EA (CGEA)  
Produktionsår: 14-17  
Kilometerstand: 150049 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BT 56996  
VIN: WP1ZZZ92ZHLA68687 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 4. des. 2024 14:59:32

---

## Fejlkode

---

### **OBD**

### **OBD**

### **5 Fejl**

Fejlkode: P0491  
Sekundærluftsystem række 1  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0491  
Sekundærluftsystem række 1  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0492  
Sekundært luftsystem Række 2  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0491  
Sekundærluftsystem række 1  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0492  
Sekundært luftsystem Række 2  
Funktion ukorrekt.

### **Drivlinje**

### **DME benzin**

### **4 Fejl**

Fejlkode: 5604  
Startspærresignal  
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: 4715  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 12685  
Sekundært luftsystem Række 2  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 12683  
Sekundærluft, indsprøjtningssystem (gas) række 1  
Indblæst luftmængde for lille.

**Drivlinje** **Højspændingseffektelektronik** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Højspændingsbatteri** **1 Fejl**

Fejlkode: 22707  
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

**Drivlinje** **Højspændingslader** **0 Fejl**

**bremsesystem** **ABS/PSM** **0 Fejl**

**bremsesystem** **Parkeringsbremse** **1 Fejl**

Fejlkode: 33  
Bakkestartsassistent  
Funktion ukorrekt.

**Passiv sikkerhed** **Airbag** **0 Fejl**

**Termostyring** **Klimaanlæg** **2 Fejl**

Fejlkode: 33093  
Luftkvalitetsføler  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 12656788  
Karosseristyreenhed for  
Udlæs fejlkodehukommelsen.

**Termostyring** **Tilskudsvarmer** **ikke tilgængelig**

**Termostyring** **Klimakompressor** **0 Fejl**

**Førerassistentsystem** **Frontkamera** **0 Fejl**

**Førerassistentsystem** **Radarsensor adaptiv fartpilot** **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem** **Vognbaneskiftassistent** **0 Fejl**

**Førerassistentsystem** **parkeringsensor** **0 Fejl**

**Førerassistentsystem** **Bak-/360 graders kamerasystem** **0 Fejl**

**Komfort** **Kombiinstrument** **1 Fejl**

Fejlkode: 12656661  
Dæktryksstyreenhed  
ingen kommunikation  
Hella Gutmann Solutions GmbH

<b>Komfort</b>	<b>Forlygte ve. (autom. lyshøjderregulering (LWR))</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Forlygte hø. (autom. lyshøjderregulering (LWR))</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Førersæde</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Passagersæde</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik førerside</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik passager</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BV</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dørelektronik BH</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 2115 Lukkeenhed i centrallås Funktion ukorrekt.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Bagklapelektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>BCM foran</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 12660994 Regnsensor Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 12656661 Dæktryksstyreenhed ingen kommunikation</p>		
<b>Komfort</b>	<b>BCM bag</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 12656661 Dæktryksstyreenhed ingen kommunikation</p> <p>Fejlkode: 9185038 Styreenhed for køretøjslokalisering Funktionsbegrænsning GSM-antenne</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed</b>	<b>4 Fejl</b>
<p>Fejlkode: 12656661 Dæktryksstyreenhed ingen kommunikation</p> <p>Fejlkode: 12656691 Klimakompressor Fejl i kommunikation.</p>		

Fejlkode: 12656664  
Kombiinstrument  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 1539  
Forbrugerfrakobling  
---

<b>Komfort</b>	<b>AHK (anhængertræk)</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Stopur</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kompas</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kørestøjssimulator</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Forlygtenivellering central</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Tiptronic</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Firehjulselektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Differentialespærre-elektronik</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>Niveauregulering</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>PDCC</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servotronic</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Rat-elektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>PCM/CDR</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: 1561  
Strækingsdata navigationssystem  
Signal med fejl.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Lydsystem</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Tv-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>DVD-skifter</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDK</b>	<b>ikke tilgængelig</b>