

TESTDATO:

**N** KJ46735

 37716



30. 01. 2020



Førstegang registrert


CHASSISNR: SB1K93BE70E073169

BRUKTIMPORT: ----- IVEI SE SKR.

KJØRETØY: -----

Toyota  
Corolla

FRIST FOR PKK: ----- 05/07 2026



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



OK



Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG  
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	---- 2 Stk.
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	= MEI-se srr

ANTALL LADEKABLER	---- ikke
TIDLIGERE BRUK	---- se srr

**AKSLINGER :**

**SOMMERDEKK :**

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
5-6 MM	35/19

**VINTERDEKK :**

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
77 77	2019 sk

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
----	----
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
---- 05 / 07 / 2024	---- 37-816

**REGISTERREIM**

SKIFTET ?
KJEDE





**ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER**

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
---- JA



 Kontrollert |  Ikke kontrollert |  Kontrollert, anmerkning

**Identitet**

-  Kjennermerke
-  Understellsnummer
-  • Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  • Nøkler

**Assistentsystemer og diagnose**

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring




**Eksteriør**

-  • Lakk
-  • Antirustbehandling
-  • Under bil
-  • Panser
-  • Dører
-  • Bakluke
-  • Låser/tyverisikring
-  • Skjermer
-  • Speil
-  • Korrosjon
-  • Vinduspussere/-spylere
-  • Verktøy/nødstyr
-  • Dekk/Felger
-  • Hjulmuttere/-bolter
-  • Døråpning
-  • Terskler/innlastningssone
-  • Støtfanger
-  • Grill
-  • Tak
-  • Frontvindu
-  • Vinduer
-  • Kanal
-  • Stolpe
-  • Alle flater
-  • Ladeluke/tanklokk

**Lys**

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

**Motor**

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  El/hybrid batteripakke
-  Tenningsanlegg
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjøllesystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Motor

**Hjuloppheng/styring**

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-   Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

**Bremser**

-  Bremsfunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsvæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold





**Gl og drivlinje**

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

**Interiør**

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Tepper/bekledning
-   Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

**Opplysninger/klargjøring**

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



Resultatene er kun ment som en indikasjon på kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Vi påtar oss intet ansvar for skader, tap eller ulemper som kan oppstå som følge av bruk av denne testen.

Resultatene er basert på observasjoner og tester utført i henhold til beste praksis, men det kan være begrensninger i vår evne til å avdekke skjulte eller fremtidige problemer.

Ved å akseptere resultatene av denne testen, forstår brukeren og eieren av kjøretøyet at **BilXtra verkstedet** ikke kan holdes ansvarlig for påståtte feil eller mangler som oppstår etter testtidspunktet.