



5094328

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.12.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	453293		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2999 cm ³
Modell	AMG E 53 4MATIC	Motoreffekt	320 kW
Type	R1EC	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DS14035	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	W1K2384611F177331	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	96096	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2022
Karosseritype	Kabriolet	Registrert første gang	20.05.2022



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5094328

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak, Høyre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.1	Frontrute	Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra førerasetet: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran
86.12		Mangelfull kvalitet på replakking:	Støtfanger bak
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Venstre baksjerm, Støtfanger bak
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen har feil dekk i forhold til årstid/føreforhold



5094328

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Dato	Km.stand
23.11.2022	25001

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset: Ja

Frist for neste EU kontroll 20.05.2026

Ikke prøvekjørt pga: Dekk ikke i forhold til sesong



5094328

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper |

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsevæskeniå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor O

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓

Karosseri

81 - Frontrute R

82 - Siderute/bakrute ✓

83 - Dør-/panseråpner ✓

84 - Lås ✓

86 - Lakk / karosseri utvendig R

87 - Utvendig speil ✓

88 - Underside ✓

89 - Understellsnummer ✓



5094328

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5094328

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5094328



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5094328



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5094328



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5094328



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



5094328

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



5. des. 2024

Køretøj: Mercedes E 53 AMG (A238) Cabrio 4Matic EQBoost
Motorkode: M 256.930
Produktionsår: 18-
Kilometerstand: 96096 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DS 14035
VIN: W1K2384611F177331 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 5. des. 2024 12:18:59

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Benzinmotor	0 Fejl
Drivlinje	FSCU brændstofpumpe	0 Fejl
Drivlinje	PTCU: Drivlinje	0 Fejl
Drivlinje	HFPM: Haptisk gaspedal	ikke tilgængelig
Drivlinje	SOGE motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Drivlinje	DDW DC-DC-konverter	0 Fejl
Drivlinje	SG-EM: Effektelektronik	0 Fejl
Drivlinje	Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed	ikke tilgængelig
Drivlinje	BMS: batterimanagementsystem	ikke tilgængelig
Drivlinje	AMLA Aktivt motorleje	ikke tilgængelig
Drivlinje	Motorsound	ikke tilgængelig
bremsesystem	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl

Fejlkode: B23AA1E
Parkeringsbremse-servomotor til venstre
Modstandsværdien ligger ikke i det nominelle område.

Passiv sikkerhed	SRS Airbagstyreenhed	0 Fejl
-------------------------	-----------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	0 Fejl
Termostyring	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	Mercedes-Benz Intelligent Drive	0 Fejl
Førerassistentsystem	Venstre bagradarsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	Højre bagradarsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot	1 Fejl

Fejlkode: C100C13
Radarsensorvarme
Funktion/strømkreds med fejl.

Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot/bremseassistent	0 Fejl
Førerassistentsystem	Venstre frontradarsensor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Højre frontradarsensor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	MFK: Multifunktionskamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	PARK: Parkeringshjælp	11 Fejl

Fejlkode: B223202

Fejlkode: B223229
Parkeringsensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U012286
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-signal fejl.

Fejlkode: U118F86
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1FC197
Sidespejlkamera til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1FC097
Sidespejlkamera til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1FBF97
Omgivelseskamera foran
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B223255

Parkeringsensorstyreenhed
Data for køretøjets konfiguration mangler/ukorrekte.

Fejlkode: B223263
Parkeringsensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B223231
Parkeringsensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B223247
Parkeringsensor
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem KAR Kamera med udvidet virkelighed 2 Fejl

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Manglende meddelelse

Fejlkode: U142686
CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem
Signal mangler/med fejl.

Førerassistentsystem RFK: Bakkamera ikke tilgængelig

Komfort TPAD: Touchpad 0 Fejl

Komfort Head-up-display 1 Fejl

Fejlkode: U015587
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-meddelelse mangler.

Komfort TSG VL Dørstyreenhed VF 0 Fejl

Komfort TSG VR Dørstyreenhed HF 1 Fejl

Fejlkode: U113700
CAN-bus-forbindelse med forbindelse til sædeindstillings-betjeningsenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort TSG HL Dørstyreenhed VB ikke tilgængelig

Komfort TSG HR Dørstyreenhed HB ikke tilgængelig

Komfort EZS dig. OBD 0 Fejl

Komfort KG Nøglefri adgang 0 Fejl

Komfort SAM vorne: Karosseristyreenhed foran 2 Fejl

Fejlkode: B1F45
Starterbatteri

Modstand for stor.

Fejlkode: B2326
Sprinklervand-niveausensor
Funktion ukorrekt.

Komfort SAM hinten Karosseristyreenhed bag 0 Fejl

Komfort KI: Kombiinstrument 1 Fejl

Fejlkode: P1C5C00
Batteri-afladningssikring
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Komfort DBE dig. OBD 1 Fejl

Fejlkode: U110D87
Alarmsirene
Kommunikation forstyrret.

Komfort SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre 0 Fejl

Komfort SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre 0 Fejl

Komfort SG-LML-L: Matrix-LED-forlygte til venstre 0 Fejl

Komfort SG-LML-R: Matrix-LED-forlygte til højre 0 Fejl

Komfort AML Stemningsbelysning 0 Fejl

Komfort KDS: Bagagerumsklap-styring ikke tilgængelig

Komfort MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre ikke tilgængelig

Komfort MKS-VR: Multikontursæde foran til højre ikke tilgængelig

Komfort MKS-HL: Multikontursæde VB ikke tilgængelig

Komfort MKS-HR: Multikontursæde HB ikke tilgængelig

Komfort Multifunktionsstyreenhed ikke tilgængelig

Komfort PPMKS: Pneumatikpumpe multikontursæde ikke tilgængelig

Komfort PSD: Panoramatag ikke tilgængelig

Komfort ESE indstilling førersæde 0 Fejl

Komfort ESE indstilling passagersæde 0 Fejl

Komfort ESE: Elektronisk sædeindstilling bagved til venstre ikke tilgængelig

Komfort ESE: Elektronisk sædeindstilling bagved til ikke tilgængelig

højre

Komfort	AHE: Anhængerregistrering	ikke tilgængelig
Komfort	STM Spejl taxameter	ikke tilgængelig
Komfort	Betjeningsenhed multifunktionsrat (TMFL)	0 Fejl
Komfort	TAS Holder til tablet-pc	ikke tilgængelig
Komfort	HE Håndregistreringssystem	0 Fejl
Komfort	Håndbevægelsessensor	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	0 Fejl
Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	0 Fejl
Gearkasse	ARS Firehjulstræk venstre side	0 Fejl
Gearkasse	Elektrisk differentiale	ikke tilgængelig
Undervogn	Undervogn	0 Fejl
Styretøj	LRE Ratstammeelektronik	0 Fejl
Styretøj	MRM Ratstammestyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: B178F68 Afviserarm Funktion ukorrekt.		
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	ZAN OBD	0 Fejl
Infotainmentsystem	MBUX Head Unit	1 Fejl
Fejlkode: B227B00 MOST-bus Konfiguration ukorrekt.		
Infotainmentsystem	ZBE: Centralt betjeningspanel	0 Fejl
Infotainmentsystem	DAB Digitalradio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Telematik HERMES	1 Fejl
Fejlkode: U103888 Diagnose-CAN-bus CAN-bus slået fra.		
Infotainmentsystem	TEH: Tunerenhed	ikke tilgængelig

Infotainmentsystem Lydsystem 2 Fejl

Fejlkode: B227D00
styreenhed
Watchdog har konstateret intern softwarefejl.

Fejlkode: B160600
Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem Tel Styreenhed telefon ikke tilgængelig

Infotainmentsystem MTAS-FO Mobiltelefonholder førerside ikke tilgængelig

Infotainmentsystem MTAS-D – mobiltelefonholder førerside 0 Fejl

Dæktryksovervågning RDK OBD 1 Fejl

Fejlkode: U116509
Kommunikation med dæktryksensor 4
Fejl i kommunikation.