



5095958

# NAF Verdivurdering

Testdato  
05.12.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	446601		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Citroen	<b>Motorstørrelse</b>	1997 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	JPY12 120HK L2H1	<b>Motoreffekt</b>	88 kW
<b>Type</b>	VF7XURHKH	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	VH32607	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	VF7XURHKHBZ037739	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	183981	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2011
		<b>Registrert første gang</b>	28.09.2011



## Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinierbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5095958

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. Ukjent feil/årsak. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonsprøvet. Redusert test.	
4.13	Nøkler / Utstyr	* Skadet fjernkontroll.	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
52.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
62.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul>	
64.1	Dør-/panseråpner	Skade på utvendig døråpner:	Høyre bakdør, Bakluke/-dør
65.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
71.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	
74.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	
79.6	Støtfanger foran	Sprukket/skadet plastdel	
79.13		* Skadet tauekrok.	
80.6	Støtfanger bak	Sprukket/skadet plastdel	
81.6	Venstre forskjerm	Lakkrust	
85.6	Venstre bakskjerm	Lakkrust	
86.1	Venstre kanal	Bulk(er) med lakkskade	
90.6	Høyre forskjerm	Lakkrust	
93.6	Høyre bakdør	Lakkrust	
94.6	Høyre bakskjerm	Lakkrust	
95.6	Høyre kanal	Lakkrust	
101.6	Tak	Lakkrust	
103.6	Bakluke	Lakkrust	
106.1	Andre feil og mangler	# Lakkrust, samlet pott.	
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.15	Service/ Dokum.	* Se bilder.	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
51.32	Ekstra hjulsett	* Ekstra hjulsett ligger i lasterom, men er ikke kontrollert grunnet defekte døråpnere til lasterom.	
70.8	Karosseri generelt	* Diverse lakkriper, småbulker og lakkrust.	
105.17	Lasterom	* Ikke kontrollert grunnet feil ved låser.	



5095958

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

**Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter** Kaldt lokale;Redusert belysning;Uten full testetrustning;Uten løftebukk

**Frist for neste EU kontroll** 06.02.2025

**Ikke prøvekjørt pga:** Starter ikke

**Er testen utført på NAF Senteret?** Nei



5095958

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Service/ Dokum. **O**4 - Nøkler / Utstyr **R****Bremser**6 - Bremseskiver **R****Hjul, dekk, felg**48 - Dekk **✓**49 - Felg **✓**51 - Ekstra hjulsett **O****Styring**52 - Ratt, rattaksel, ledd **R****Karosseri**62 - Frontrute **R**64 - Dør-/panseråpner **R**65 - Lås **R**70 - Karosseri generelt **O****Interiør**71 - Dashbord / midtkonsoll **R**74 - Seter **R****Støtfangere**79 - Støtfanger foran **R**80 - Støtfanger bak **R****Sone 1 (venstre side)**81 - Venstre forskjerm **R**82 - Venstre fordør **✓**85 - Venstre bakskjerm **R**86 - Venstre kanal **R****Sone 2 (høyre side)**90 - Høyre forskjerm **R**91 - Høyre fordør **✓**93 - Høyre bakdør **R**94 - Høyre bakskjerm **R**95 - Høyre kanal **R****Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**100 - Panser **✓**101 - Tak **R**103 - Bakluke **R****Sone 5 (entre, lasterom)**105 - Lasterom **O****Annet**106 - Andre feil og mangler **R**107 - Udefinerbare feil **R**



5095958

## Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
48.1	Dekk	Mønsterdybde VF	Kontrollert visuelt
48.2		Mønsterdybde HF	Kontrollert visuelt
48.3		Mønsterdybde VB	Kontrollert visuelt
48.4		Mønsterdybde HB	Kontrollert visuelt
48.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
51.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5095958




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5095958



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt





5095958

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.