



5114792

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		
Ekstern referanse	453245		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	Transit	Motoreffekt	96 kW
Type	FCD	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ72552	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0XXXTTGXJM67900	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	288307	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	25.10.2018



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5114792

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre sideblinklys, Venstre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre nærllys
17.16		Skadet lykt:	Høyre sideblinklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: park pilot systemet - feilsøk for nærmere kontroll.	
27.16	Motor virkemåte	* Bilen er ikke kjørbær pga registerreim ras - feilsøk for nærmere kontroll.	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
81.4		Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre forskjerm, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre fordør, Høyre fordør
86.15		* Vanskelig og vurdere utvendig karosseri, bilen er skitten og står på bakken utenfor - forbehold om ukjente feil og mangler.	
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslitt	4 dekk
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakdør, Venstre bakskjerm
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	



5114792

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.18		Småbulker:	Høyre fordør, Venstre baksjerm
86.19		Bulk(er)	Panser
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Tak, Panser, Venstre baksjerm
86.29		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger bak
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	Venstre fordør, Venstre baksjerm
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Setevarmer	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	02.03.2024
Ikke prøvekjørt pga:	Ikke kjørbare; Starter ikke



5114792

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver R
10 - Bremsvæskeniå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt O
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper R
22 - Varsellamper utvidet ✓

Motor

- 27 - Motor virkemåte R
28 - Utvendig tilstand motor O
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
37 - Registerreim R

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) |
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer |
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett O
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Karosseri

- 81 - Frontrute R
82 - Siderute/bakrute ✓
83 - Dør-/panseråpner ✓
84 - Lås ✓
86 - Lakk / karosseri utvendig R
87 - Utvendig speil O
89 - Understellsnummer ✓

Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
92 - Luftdyse kupé ✓
93 - Taktrekk ✓
94 - Solskjerm ✓
95 - Innvendig speil ✓
96 - Dørtrekk ✓
97 - Døråpning ✓
98 - Seter ✓
99 - Bilbelte ✓
100 - Gulvmatter/-teppe ✓
102 - Laste-/bagasjerom R
103 - Interiør generelt ✓
104 - Varseltrekant ✓



5114792

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-5 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	72
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,70 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,70 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg**1. Lys****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Høyre speil****6. Frontrute****7. Lys****8. Lys****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5114792



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5114792

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Digital Service Record

Customer Copy

Vehicle Details

VIN : WF0XXTTGXJM67900

Date of Registration No : 01.01.1986

Warranty Start Date : 21.10.2018

Model : Transit 2014-

Registration Country : NO

Next MOT due : 28.02.2022

Engine : 2.0L Ecoblue

Colour : FROZEN WHITE

Service Intervals : Every 60000 KM or 24 months (which ever comes first)

Next Service Due	Due Date	or at Odometer
12 Years (360000 km)	06.02.2024 adjusted for current average annual Kilometers travelled (61737KM)	348242KM (which ever comes first)
	16.02.2025 if normal average journey use	
Optional Interim Check	16.02.2024	

Repairer	Job Details	Odometer	Details
Mellomvika 3 MO I RANA 8622 NORWAY 75 13 99 80 75 13 99 60 post@sentrum-auto.no https://www.sentrum-auto.no	Job Date : 16.02.2023 Job Number : 3106903 	Reading : 288242 KM	Scheduled Service Completed 10 Years (300000 km) Body & Paint Check Completed 10 - Passed Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter
Ringveien 4 TROMSØ 9018 NORWAY 77 60 76 80 77 60 76 76 firmapost.tromso@bilinord.no https://www.ford.bilinord.no	Job Date : 04.03.2022 Job Number : 782477 	Reading : 229250 KM	Scheduled Service Completed 8 Years (240000 km) Body & Paint Check Completed 8 - Passed Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Engine Air Filter Renewal of Wiper Blades - Front Renewal of Wiper Blade - Rear

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : BBABG20230216NO/-

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.

Printed Date : 16.12.2024

(1) Ford Essential Service: This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty



Digital Service Record

Customer Copy

Repairer	Job Details	Odometer	Details
Altaveien 77 ALTA 9513 NORWAY 78 44 94 30 post@finnmarkmotorsenter.no https:// www.ford.finnmarkmotorsenter.no/	 Job Date : 21.04.2021 Job Number : 2556364	Reading : 201361 KM	Scheduled Service Completed 6 Years (180000 km) Body & Paint Check Completed 6 - Passed Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Fuel Filter Renewal of Brake Fluid
Altaveien 77 ALTA 9513 NORWAY 78 44 94 30 post@finnmarkmotorsenter.no https:// www.ford.finnmarkmotorsenter.no/	 Job Date : 15.06.2020 Job Number : 2552823	Reading : 124969 KM	Scheduled Service Completed 4 Years (120000 km) Body & Paint Check Completed 4 - Passed Other Related Items No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Completed Air Conditioning Service Pre-Summer Check Renewal of Oil
Altaveien 77 ALTA 9513 NORWAY 78 44 94 30 post@finnmarkmotorsenter.no https:// www.ford.finnmarkmotorsenter.no/	 Job Date : 02.08.2019 Job Number : 2548961	Reading : 52446 KM	Scheduled Service Completed 2 Years (60000 km) Body & Paint Check Completed 2 - Passed Other Related Items Open Service Actions Identified Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Brake Fluid
Bilservice AS Stoltenberggaten 54 Tønsberg kundesenter@bilservice.no 3103 NORWAY 33 30 77 78 815 20 500 kundesenter@bilservice.no https://www.ford.bilservice.no	 Job Date : 31.08.2018 Job Number : 810943	Reading : 12 KM	Scheduled Service Completed Pre-Delivery Inspection Body & Paint Check Completed Not Applicable Other Related Items No Service Actions Required

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : BBABG20230216NO/-

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.

Printed Date : 16.12.2024

(1) **Ford Essential Service:** This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty



Repairer

Job Details

Odometer

Details
