



4487000

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.04.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33 30 05 40
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33 30 05 40		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	316d	Motoreffekt	85 kW
Type	5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NF68857	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBA3K9102EF911927	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	266035	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2014
		Registrert første gang	24.07.2014



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4487000

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.9	Nøkler / Utstyr	Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre bak, Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran
18.2	Markeringslys/-lykter	Feil farge	Venstre foran, Høyre foran
20.1	Lyd / lyssignaler	Feil ved horn	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
26.2	Avgassanalyse (Diesel)	For høy opasitet (Røykgass)	
27.15	Motor virkemåte	* Stoppet under prøveturen .	
33.12	Eksosanlegg	* Det er fikset noe på eksos anlegg / rep - skifte .	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
65.9	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.2	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
76.5	Stabilisator	Feil ved innfesting til hjuloppheng:	Høyre foran
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift	
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil ved el støtdemper til bakluke .	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.13		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
88.3	Underside	Skade / deformasjon på vognbunn:	Bakre
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre nærlys, Venstre fjernlys, Høyre fjernlys, Høyre nærlys, Venstre ryggelys, Høyre ryggelys
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Høyre foran



4487000

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
77.11	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert og anmerket i vognkort	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Venstre fordør
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	Tak

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Dato	Km.stand
08.05.2017	47989
09.10.2015	26699

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	90 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	09.10.2024



4487000

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **O**18 - Markeringslys/-lykter **R**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler **R**

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**26 - Avgassanalyse (Diesel) **R**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg **R**

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker **R**

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

Hjul, dekk, felg65 - Dekk **R**

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper **R****Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

Hjuloppheng75 - Støtdempere **O**76 - Stabilisator **R**77 - Fjærer / fjærbein **O**

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4487000

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4487000

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
26.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	1,89 m ⁻¹
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4487000

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4487000



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4487000



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



4487000



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



4487000

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf senter Kristiansand
Skibåsen 33
4636 Kristiansand
Telefon: 38056666
Fax:
E-mail: Willy.pedersen@naf.no
Website: Www.naf.no



17. apr. 2024

Køretøj: BMW 316d F31 Touring
Motorkode: N47 D20 C
Produktionsår: 12-15
Kilometerstand: 266035 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: NF68857
VIN: WBA3K9102EF911927 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 17. apr. 2024 15:03:12 / Lovdag

Fejlkode

Motor	DDE Motorstyreenhed	15 Fejl
--------------	----------------------------	----------------

Fejlkode: DTC 244800
Partikelfilter
Maks. distance for partikelfilter snart nået.

Fejlkode: DTC 249300
Brændstoftryksovervågning
Brændstoftryk for lavt ved motorstart.

Fejlkode: DTC 241800
Kølblæserrelæ
Styrestrømkredsen har kortslutning til stel.

Fejlkode: DTC 288C00
Batteriovervågning
Batteri dybafladet.

Fejlkode: DTC 254E00
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: DTC 274900
Hovedrelæ
Hovedrelæ slukker for tidligt/spænding for lav.

Fejlkode: DTC 28E400
kølerventilator
Egendiagnose med fejl.

Fejlkode: DTC 288F00
Forbrugerstyring
Frakobling af enkelte forbrugere aktiv.

Fejlkode: DTC 28E500

kølerventilator
Kører trægt/blokerer

Fejlkode: DTC 245400
differenstrykssensor til partikelfilter
Differencetryk for lavt.

Fejlkode: DTC 29EB00
Ekstra udstødningstilbageføringskølesystem
Bypass-spjæld/bypass-spjæld-aktivering defekt eller kølevirkningsgrad for lav.

Fejlkode: DTC 247500
Brændstofmængderegulator
Tryk for lavt.

Fejlkode: DTC 247600
Brændstofmængderegulator
Tryk for lavt.

Fejlkode: DTC 248500
Railtryksovervågning
Tryk for lavt.

Fejlkode: DTC 248600
Railtryksovervågning
Tryk for lavt.

Motor	EKPS Brændstofpumpestyreenhed	0 Fejl
Motor	SCR Udstødningsefterbehandling	ikke tilgængelig
ABS	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	19 Fejl

Fejlkode: DTC 480964
ABS/ESP styreenhed
Spændingsforsyning for lav.

Fejlkode: DTC 480AB8
Rulle-registrering
Køretøjet ruller med deaktiveret DSC.

Fejlkode: DTC D35A53
CAN-bus-forbindelse til servostyringsstyreenhed/ABS/ESP-styreenhed
CAN-signal "Faktisk ratvinkel foraksel" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D35A57
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
CAN-signal "Langsgående acceleration" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D358E1
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse "Drejningsmoment krumtapaksel 1" mangler.

Fejlkode: DTC D35646
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Meddelelse gaspedalposition mangler/forkert.

Fejlkode: DTC D35557
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse "Hjulmoment drev 1" mangler.

Fejlkode: DTC D35558
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse "Hjulmoment drev 2" mangler.

Fejlkode: DTC D35A08
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse "Hjulmoment drev 6" mangler.

Fejlkode: DTC D3556D
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse "Hjulmoment drev 3" mangler.

Fejlkode: DTC D35B3F
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse "Hjulmoment drev 5" mangler.

Fejlkode: DTC D35570
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed 1
CAN-meddelelse "Hjulmoment drev 4" mangler.

Fejlkode: DTC D3569A
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse "Data gearkasselinje" mangler.

Fejlkode: DTC D355F2
CAN-bus-forbindelse til airbagstyreenhed
Meddelelse "Kollisionsregistrering" mangler.

Fejlkode: DTC D35744
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Meddelelse "Data drivline 2" mangler.

Fejlkode: DTC D35C1B
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Meddelelse "Status energiproduktion" mangler/forkert.

Fejlkode: DTC D35452
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
CAN-meddelelse "Data 3 drivlinje" mangler.

Fejlkode: DTC D35C1D
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
CAN-meddelelse "Status parkeringsbremsekontakt" mangler.

Fejlkode: DTC 4809AB
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

ABS

EMF Parkeringsbremsestyreenhed

ikke tilgængelig

Airbag

ACSM Airbagstyreenhed

2 Fejl

Fejlkode: DTC 930AA1
Airbagstyreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC 930BB9
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Airbag	REMALI Reversibel selestramme i venstre side	ikke tilgængelig
---------------	---	-------------------------

Airbag	REMARE Reversibel selestrammer i højre side	ikke tilgængelig
---------------	--	-------------------------

Klimaanlæg	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	5 Fejl
-------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 8011F9

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8011FA

El. ekstravarme

Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC 801224

Kølemiddeltryk

Kompressor-fracobling på grund af for højt tryk

Fejlkode: DTC 801228

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 801237

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort	KOMBI Kombiinstrument	3 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC E11460

CAN-bus/forbindelse til elektronisk gearkassestyring

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: DTC E1145C

CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed

CAN-meddelelse "Omdrejningstalvisning drivlinje" mangler.

Fejlkode: DTC B7F668

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	2 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC CD0487

FlexRay-databus

Synkronisering ukorrekt.

Fejlkode: DTC 801C20

Gatewaystyreenhed

Fejlkodehukommelse fuld.

Komfort	ICM ABS/ESP-styreenhed	2 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 482795

Hella Gutmann Solutions GmbH

Køretøjsniveausensor VB
Signal med fejl.

Fejlkode: DTC 480134
ESP
Køreretning kan ikke bestemmes.

Komfort

FEM Karosseristyreenhed foran

7 Fejl

Fejlkode: DTC 03034D
LIN-bus-forbindelse med ratstammekontakt
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: DTC 80402F
Batteriovervågning
Batteri dybafladet.

Fejlkode: DTC 804080
Spændingsforsyning via "Tænding til"
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: DTC 8040B7
Frakobling kl. 15
Øverste startevnegrænse nået.

Fejlkode: DTC 8040B9
Frakobling kl. 30B
Øverste startevnegrænse nået.

Fejlkode: DTC 8040BB
Spændingsforsyning kl. 30B
Spænding lav.

Fejlkode: DTC 8040BD
Spændingsforsyning kl. 30F
Frakobling aktiv/fejl i funktion.

Komfort

REM karosseristyreenhed bag

4 Fejl

Fejlkode: DTC 8031D9
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 804811
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 804833
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 8048A3
Bagrudevarker
Blokeret/nulstillingskontakt defekt.

Komfort

FZD Skydetagsstyreenhed

ikke tilgængelig

Komfort

CON Infotainmentbetjeningsenhed

0 Fejl

Hella Gutmann Solutions GmbH

Komfort	ACC Fjernområderadar	ikke tilgængelig
Komfort	FLA Fjernlysstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	SWW sporskifteadvarel	ikke tilgængelig
Komfort	KAFAS Frontkamerastyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	TR SVC 360-graders kamera	ikke tilgængelig
Komfort	PDC parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	PMA Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	GZAL Ekstra forlygte i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	GZAR Ekstra forlygte i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	ikke tilgængelig
Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	ikke tilgængelig
Komfort	HKL bagklapmodul	0 Fejl
Komfort	FLE-L Forlyselektronik i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	FLE-R Forlyselektronik i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STML Forlygtestyreenhed i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	STMR Forlygtestyreenhed i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	CID Infotainmentdisplay	ikke tilgængelig
Komfort	HUD Head-up-display	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	2 Fejl

Fejlkode: DTC CF16D2
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Meddelelse ikke aktuel.

Fejlkode: DTC 421722
Nøddrifts-tilstands-anmodning om tvunget skift til højere gear (svag)
Anmodning pga. forkerte CAN-signaler eller termisk motorbeskyttelse.

Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	ikke tilgængelig

Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDC Styreenhed til dæmpningsregulering	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring	1 Fejl

Fejlkode: DTC 4823D4
 Servostyreenhed
 Spændingsforsyning for lav.

Styretøj	AL Servostyringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Audio/Video	CIC Infotainmentstyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: DTC B7F883
 Infotainment-styreenhed
 Intern fejl.

Audio/Video	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	ikke tilgængelig
Audio/Video	CBX-Media Multimedia-grænseflade	0 Fejl
Audio/Video	CBX-eCall nødkaldsmodul	1 Fejl

Fejlkode: DTC B7F321
 styreenhed
 Styreenhedsreset udført.

Audio/Video	AMP Audioforstærker	ikke tilgængelig
Audio/Video	TBX Infotainment-betjeningsenhed	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig