



5122755

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.12.2024



Kunde

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Navn | Auksjonen.no As | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 94448735 | Navn | Auksjonen.no As |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33 30 05 40 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33 30 05 40 | | |
| Ekstern referanse | 456705 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Citroen | Motorstørrelse | 1560 cm ³ |
| Modell | BERL-LA 90HK PLUS | Motoreffekt | 66 kW |
| Type | 7 | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | LJ45149 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | VF77R9HF0BJ806693 | Kjøretøygruppe | 315 |
| Km.stand. | 130096 | Bruktimportert | Ja |
| Farge | Hvit | Registreringsår | 2011 |
| Karosseritype | Integrert førerhus | Registrert første gang | 06.12.2011 |
| | | Frist for neste EU kontroll | 21.01.2025 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5122755

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------------|--|--|
| 3.5 | Nøkler / Utstyr | Nøkkel/er mangler | |
| 3.8 | | Nøkkel/er skadet 1 stk | |
| 4.7 | Service/ Dokum. | Aktivert serviceindikator | |
| 17.1 | Lys | Virker ikke: | Høyre bremselys |
| 17.16 | | Skadet lykt: | Høyre baklys |
| 23.1 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 23.2 | | Diagnoseavlesing ligger i testrapport | |
| 37.3 | Registerreim | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales | |
| 50.3 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Klimaanlegg virker ikke | |
| 67.17 | Ekstra hjulsett | Ekstra hjulsett mangler | |
| 83.11 | Dør-/panseråpner | Slitt / skade på gummlist: | Venstre foran |
| 84.4 | Lås | Feil ved låsesylinder | Bakluke/-dør |
| 86.3 | Lakk / karosseri utvendig | Skadet: | Bakluke, Venstre baksjerm, Høyre sidekanal |
| 86.7 | | Rust / korrosjon i innvendig kant: | Venstre fordør, Høyre fordør |
| 86.13 | | Lakklipp/flassing | Hele karosseriet |
| 88.1 | Underside | Skadet/løs innersjerm: | Venstre foran |
| 102.2 | Laste-/bagasjerom | Skader i deksler/panel/vegger/gulv | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|---|-------------|
| 23.6 | Full systemskann | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen | |
| 81.10 | Frontrute | Slitt frontrute | |
| 86.17 | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 86.26 | | Diverse lakkrust | |

Servicehistorikk

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| 26.01.2021 | 99997 |
| 27.03.2014 | 27683 |
| 29.11.2012 | 11453 |

Testforhold

| | |
|--|------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 60 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 0 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Isete;Tørt |
| Bilen ble prøvekjørt: | Driftsvarm motor |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 22.01.2025 |



5122755

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim **R**

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
- 39 - Girkasse (manuell) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg ✓
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



5122755

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | O |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | R |
| 84 - Lås | R |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | R |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 97 - Døråpning | ✓ |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | R |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |



5122755

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|---------------------------------|---|---|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 1 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | | Ikke mulig å måle pga felgens utforming |
| 9.1 | Bremsevirkning | Bremsevirkning, VF | 190,00 |
| 9.2 | | Bremsevirkning, HF | 190,00 |
| 9.3 | | Bremsevirkning, VB | 130,00 |
| 9.4 | | Bremsevirkning, HB | 130,00 |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C |
| 37.1 | Registerreim | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 240000 |
| 37.2 | | eller ved, måneder: | 120 |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |
| 55.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 14,30 volt |
| 55.2 | | Ladespenning uten last (V) | 14,30 volt |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 3,50 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 4,50 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 7,50 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 7,50 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Vinterdekk m/pigg |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Stålfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5122755



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5122755



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5122755



37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5122755

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleieven 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



19. des. 2024

Køretøj: Citroen Berlingo-III 1.6 16V HDi
Motorkode: 9HS (DV6TED4BU)
Produktionsår: 08-09
Kilometerstand: 130096 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: LJ45149
VIN: VF77R9HF0BJ806693 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 19. des. 2024 09:20:16

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Drivlinje **Diesel CAN** **3 Fejl**

Fejlkode: P0494
Omdrejningstal for kølerventilator
Omdrejningstal for lavt.

Fejlkode: P0495
Omdrejningstal for kølerventilator
Omdrejningstal for højt.

Fejlkode: P0571
Bremselyskontakt A (fartpilot)
Signal med fejl.

Drivlinje **Additiv diesel** **0 Fejl**

bremsesystem **ABS/ESP CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: C0040
Bremsepedalvandringssensor/bremselyskontakt
Signal med fejl.

Passiv sikkerhed **Airbags CAN** **0 Fejl**

Termostyring **Klimaanlæg CAN** **ikke tilgængelig**

Komfort **Central styreenhed BSI** **4 Fejl**

Fejlkode: DTC 0400
Havariblink

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 04BE
Bremse-/positionslys til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 0997
Horn
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 0998
Førrudevaskeanlæg
Funktion ukorrekt.

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Komfort | Kombiinstrument CAN | 0 Fejl |
| Komfort | Kontaktmodul rat CAN | 0 Fejl |
| Komfort | Info display CAN | 0 Fejl |
| Komfort | Parkeringssensor CAN | 0 Fejl |
| Komfort | Regn-/lyssensor CAN | ikke tilgængelig |
| Komfort | Batteristyrenehed | ikke tilgængelig |
| Komfort | Servicemodul | ikke tilgængelig |
| Komfort | Håndfrit apparat | 0 Fejl |
| Komfort | Køretøjsafstandsassistent | ikke tilgængelig |
| Komfort | Spændingsbevaring | ikke tilgængelig |
| Komfort | Højfrekvensnøgle | ikke tilgængelig |
| Tyverisikring | Tyverialarm | ikke tilgængelig |
| Styretøj | Elektr. servostyring | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Visning/Telematik | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Autoradio RD4 | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | CD skifter | ikke tilgængelig |
| Dæktryksovervågning | RDC CAN | ikke tilgængelig |