



5107647

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
12.12.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	451813		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Porsche	<b>Motorstørrelse</b>	cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Taycan GTS	<b>Motoreffekt</b>	175 kW
<b>Type</b>	Y1A	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	ED90301	<b>Drivstofftype</b>	Elektrisk
<b>Understellsnr.</b>	WP0ZZZY1ZNSA82223	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	35308	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2022
<b>Karosseritype</b>	Stasjonsvogn	<b>Registrert første gang</b>	29.03.2022



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5107647

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.9		Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.4	Service/ Dokum.	Det er ikke avmerket noen servicer i serviceheftet	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
85.1	Takluke/Panoramatak	Skadet glass	Midtre
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.3		Skadet:	Støtfanger bak
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
100.1	Gulvmatter/-teppe	Gulvmatte skadet eller mangler:	Venstre bak, Høyre bak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehylle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår.	

## Servicehistorikk

Det er ikke avmerket noen servicer i servicehefte

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-6 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	29.03.2026



5107647

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann O

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5107647

## Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	R
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5107647

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
30.1	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





5107647



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt





5107647



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5107647



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



5107647

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



12. des. 2024

Køretøj: Porsche Taycan Sport Turismo GTS  
Motorkode: EBEA  
Produktionsår: 22-24  
Kilometerstand: 35308 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: ED 90301  
VIN: WPOZZZY1ZNSA82223 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 12. des. 2024 08:43:56

---

Fejlkode

---

**Drivlinje** **Motorelektronik** **3 Fejl**

Fejlkode: 33322  
Kamerastyreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 44005  
Parkeringslåsmodul  
Tidsoverskridelse under aktivering

Fejlkode: 41162  
Gearservomotor  
Kalibrering ukorrekt.

**Drivlinje** **Højspændingseffektelektronik foran** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Højspændingseffektelektronik bag** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Højspændingsbatteri** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Højspændingslader** **12 Fejl**

Fejlkode: 2097922  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1  
Mekanisk fejl

Fejlkode: 2097938  
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 2  
Mekanisk fejl

Fejlkode: 2098720  
Deaktivering af klimaanlæg  
Ladetilstand for lav.



Fejlkode: 13705826  
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for parkeringsassistent  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 16711742  
Styreenhed intern temperaturmåling  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 2097280  
Intelligent ladefunktion  
Funktionsbegrænsning

Fejlkode: 3211281  
Aktuator ladedæksel 2 ladestik  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2097292  
Jævnspænding-lynladefunktion  
Opladningsstation og køretøj ikke kompatible.

Fejlkode: 2097287  
Ladestander  
Initialisering fejl.

Fejlkode: 3276840  
Intelligent ladefunktion  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3280899  
Databus  
Signaldæmpningsprotokol ukorrekt

Fejlkode: 3280913  
Databus  
Signaldæmpningsprotokol ukorrekt

**Drivlinje** **Højspændingslader, jævnspænding** **1 Fejl**

Fejlkode: 3145749  
styreenhed  
Systemreset

**Drivlinje** **Spændingstransformer højspænding** **3 Fejl**

Fejlkode: 14749680  
Styreenhed til DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 14749449  
Styreenhed DC-DC-konverter  
Spændingsgrænseværdi overskredet.

Fejlkode: 16776990  
Højspændings-DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

**Drivlinje** **Termostyring** **10 Fejl**

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 61010  
CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-styreenhed  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 59134  
Kølemiddeltryksensor/kølemiddeltemperaturføler 3  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 32969  
A/C-kompressormotor  
Spænding for lav.

Fejlkode: 54018  
Kølevæskpumpe lavtemperatur-kredsløb  
Slukning pga. tørløb.

Fejlkode: 54045  
Kølergitter  
System hænger (konstant åbent).

Fejlkode: 61015  
Kølerjalousi 2  
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: 57005  
ekspansionsventil  
Ventil sidder fast (konstant åbnet).

Fejlkode: 54072  
Højspændingsvarme-styreenhed 2  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 60023  
Varmestyring eldriftsbatteri  
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: 59490  
Kølesystem til elektrisk drivlinje foran  
Køleydelse for lav.

**bremsesystem**                      **Bremsekraftforstærker**                      **0 Fejl**

**bremsesystem**                      **ABS/PSM**                      **5 Fejl**

Fejlkode: 339457  
Bremseventilationsspjæld  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 1298  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 23  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 169984  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 12845418  
Styreenhed til termostyring  
Uplausibelt signal.

### **Passiv sikkerhed**

### **Airbag**

**3 Fejl**

Fejlkode: 1069312  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 1065481  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1071104  
Databus  
Budskab mangler.

### **Passiv sikkerhed**

### **Nødopkaldssystem**

**0 Fejl**

### **Termostyring**

### **Klimaanlæg**

**2 Fejl**

Fejlkode: 263425  
Luftkvalitetsføler  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8316  
Højre fodrums spjældmotor  
Funktion ukorrekt.

### **Førerassistentsystem**

### **Førerassistancesystemer**

**9 Fejl**

Fejlkode: 2117657  
styreenhed  
Intern fejl.

Fejlkode: 2114903  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2114865  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2114904  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2114786  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 221284  
Frontkamera assistentsystemer  
Synsfelt begrænset.

Fejlkode: 81922  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Forlygttestyreenhed  
Tågemode aktiv.

Fejlkode: 4107  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2114859  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

**Førerassistentsystem      Radarsensor adaptiv fartpilot      5 Fejl**

Fejlkode: 2342  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2351  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 2350  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 1538  
Sensor autom. afstandsregulering  
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 2322  
Databus  
Budskab mangler.

**Førerassistentsystem      Vognbaneskiftassistent venstre side      ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem      Vognbaneskiftassistent højre side      ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem      Fronthjørneradar venstre side      ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem      Fronthjørneradar højre side      ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem      Natsynssystem      0 Fejl**

**Førerassistentsystem      Bakkamerasystem      ikke tilgængelig**

**Komfort      Gateway      7 Fejl**

Fejlkode: 131588  
Frontsensorik førerassistancesystemer  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 131663  
Frontsensorik førerassistancesystemer  
ingen kommunikation

Fejlkode: 131687  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode



Fejlkode: 131825  
Frontsensorik førerassistancesystemer  
ingen kommunikation

Fejlkode: 131830  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 16711779  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 16711952  
Ethernet-forbindelse  
Adressering forkert.

### **Komfort**

### **BCM foran**

**4 Fejl**

Fejlkode: 66889  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 66896  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 66707  
CAN-bus-forbindelse til masterstyreenhed for assistentsystem  
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: 66934  
Databus  
Budskab mangler.

### **Komfort**

### **BCM bag**

**3 Fejl**

Fejlkode: 131120  
Trådløs nøgle 1  
Spænding for lav.

Fejlkode: 131123  
Trådløs nøgle 2  
Spænding for lav.

Fejlkode: 65809  
Databus  
Budskab mangler.

### **Komfort**

### **Kombiinstrument**

**16 Fejl**

Fejlkode: 10485848  
Køretøjsnøgle  
Visning "Ingen nøgle registreret i køretøjet" aktiv.

Fejlkode: 10485879  
Niveauregulering  
Køretøjsniveau for lavt.

Fejlkode: 10485880  
Karosseristyreenhed  
Fejlvisning aktiv.

Fejlkode: 10485894  
Dæktryk-kontrolindikator  
Visning aktiv.

Fejlkode: 10487129  
Fejlindikator nødbremseassistent  
Visning aktiv.

Fejlkode: 10487672  
Parkeringsspærring  
Fejlvisning "Transmissionslås ikke til rådighed" aktiv.

Fejlkode: 10487926  
Ladedæksel  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 10487936  
Ladedæksel  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 14946315  
CAN-bus  
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14950411  
CAN-bus  
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14680089  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 14680119  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 14680209  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 14811141  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 14946312  
CAN-bus  
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14950408  
CAN-bus  
Manglende meddelelse

## **Komfort**

## **Pære, venstre forlygte**

**4 Fejl**

Fejlkode: 131104

Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 131336  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 131348  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 131352  
Databus  
Budskab mangler.

**Komfort** **Pære, højre forlygte** **3 Fejl**

Fejlkode: 131104  
Databus  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 131336  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 131348  
Databus  
Budskab mangler.

**Komfort** **Projektionsmodul i venstre Matrix-LED-  
forlygte** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Projektionsmodul i højre Matrix-LED-  
forlygte** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Førerdørselektronik** **0 Fejl**

**Komfort** **Passagerdørselektronik** **0 Fejl**

**Komfort** **Dørelektronik førerside bag** **0 Fejl**

**Komfort** **Dørelektronik passagerside bag** **0 Fejl**

**Komfort** **Bagklapelektronik** **0 Fejl**

**Komfort** **Hækspoiler** **0 Fejl**

**Komfort** **Sædejustering fører** **0 Fejl**

**Komfort** **Sædejustering passager** **0 Fejl**

**Komfort** **Kørestøjssimulator** **0 Fejl**

**Komfort** **Aktuator for karosseristøj** **0 Fejl**

**Komfort** **OTA-styreenhed** **12 Fejl**

Fejlkode: 15728655  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794187  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728648  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728640  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728662  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794249  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794454  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794205  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794269  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794210  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794179  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728642  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

## **Gearkasse**

**gearstang**

**1 Fejl**

Fejlkode: 24698  
Ingen fejlkode  
Fejlkode uden betydning

## **Gearkasse**

**Tvæerspærre**

**0 Fejl**

## **Undervogn**

**PASM (aktiv undervogn)**

**6 Fejl**



Fejlkode: 10551376  
Ingen fejlkode  
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: 3211313  
Udviklingskode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: 14745603  
Ingen fejlkode  
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: 4259859  
Ingen fejlkode  
Fejlkode uden betydning

Fejlkode: 262257  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 3211280  
Niveaureguleringsventiler  
Funktion ukorrekt.

<b>Undervogn</b>	<b>Nikkestabilisering foran</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>Nikkestabilisering bag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Rat-elektronik</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Servotronic</b>	<b>3 Fejl</b>

Fejlkode: 25088  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 17920  
Servostyreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 34304  
Databus  
Budskab mangler.

<b>Styretøj</b>	<b>Bagakselstyretøj</b>	<b>1 Fejl</b>
-----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 89  
CAN-bus  
Meddelelse ukorrekt.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Visningsenhed/betjeningsenhed bag</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>PCM/CDR</b>	<b>8 Fejl</b>

Fejlkode: 6923  
Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 6937  
Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 6945  
Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 7179  
Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 7193  
Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 7201  
Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1637  
Tilslutning 1 eksterne mediekilder  
ingen kommunikation

Fejlkode: 2562  
Navigationssystem-styreenhed  
Data for navigation mangler/er forkerte.

**Infotainmentsystem      Lydsystem      0 Fejl**

**Infotainmentsystem      Oplader 1 til mobile terminaler      1 Fejl**

Fejlkode: 256  
Databus  
Budskab mangler.

**Dæktryksovervågning      Dæktryksovervågning      0 Fejl**