



5118390

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.12.2024



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvlevei 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	448572		



Kjøretøy

Bilmerke	Fiat	Motorstørrelse	2287 cm ³
Modell	Ducato	Motoreffekt	96 kW
Type	250	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ZH37120	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	ZFA25000002266474	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	449206	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	22.02.2013



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5118390

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen må hentes på henger pga defekt clutch og manglende motordel(er).	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak
8.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	Venstre, Høyre
8.6		Før stor dødgang	
11.2	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 150 grader - skift bremsevæske	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre baklys, Høyre sideblinklys
17.12		Krakerert lykteglass	Venstre sideblinklys
17.27		* Venstre og høyre frontlykt - riper	
21.17	Varsellamper	* Varsler for feil i instrumentpanelet på fremmedspråk - feilsøk for nærmere kontroll	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljlekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.6		* Motordel/del til kjølesystem - mangler/deler ligger løst i motorrommet.	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskeniå	
30.5		* Ingen kjølevæske i kjølevæskebeholder.	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskeniå	
36.1	Drivstofftank, rør, slange	Tanklokk mangler	
38.11	Clutch	* Bilen girer ikke, clutchpedal virker ikkefeilsøk for nærmere kontroll.	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Begge sider foran
51.12		* deksel(er) rundt vindusviskere - skadet/mangler.	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
65.11	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
66.7	Felg	Vesentlig oksidering/rust	Høyre bak
67.22	Ekstra hjulsett	Mangler eller feil hjul	4 hjul
81.5	Frontrute	Vannlekkasje ved frontrute	
81.8		*	



5118390

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm, Høyre baddør, Høyre forskjerm
86.3		Skadet:	Høyre D-stolpe, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Venstre bakskjerm, Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Høyre D-stolpe, Venstre D-stolpe, Panser
86.15		* Vanskelig og kontrollere utvendig karosseri pga bilen er skitten og står på bakken ute - forbehold om mer skade/ukjente feil og mangler.	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Bakluke/-dør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre skyvedør, Venstre fordør
97.3		Rust:	Høyre skyvedør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
102.6		* Ikke funksjonstestet/kontrollert aggregat - forbehold om feil og mangler.	
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
28.11	Utvendig tilstand motor	* Ligger masse motordeler i lasterommet.	
36.16	Drivstofftank, rør, slange	* Ikke kontrollert dieseltank pga manglende tilgjengelighet.	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Venstre D-stolpe, Høyre D-stolpe, Høyre fordør, Panser
86.19		Bulk(er)	Bakluke, Tak, Høyre baddør, Høyre bakskjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet



5118390

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.24		Rustangrep:	Tak, Venstre fordør, Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre, Venstre
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør, Venstre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremserør	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsekraftforsterker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsepedal	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motorfester	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kupevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Ratt, rattaksel, ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styreservo	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Fjærer / fjærbein	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Travers	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivakslar	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styrestag/ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer foraksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Eksosanlegg	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Differensial	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjullager	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Støtdempere	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Stabilisator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Underside	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styresnekke, tannstang	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremseslanger	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Girkasse (manuell)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lasteavhengig reduksjonsventil	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5118390

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	01.08.2025
Ikke prøvekjørt pga:	Ikke kjørbart



5118390

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper **R**
- 2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg **✓**
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems **R**
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæsknivå **✓**
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt **R**
- 12 - Bremsrør |
- 13 - Bremseslanger |
- 14 - Bremskraftforsterker |
- 15 - Brems pedal |
- 16 - Lasteavhengig reduksjonsventil |

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks **✓**
- 20 - Lyd / lyssignaler **✓**
- 21 - Varsellamper **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann |

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **✓**
- 30 - Kjølevæske **R**
- 31 - Kjølevifte **✓**
- 32 - Kjølesystem **R**
- 33 - Eksosanlegg |
- 35 - Motorfester |
- 36 - Drivstofftank, rør, slange **R**
- 37 - Registerreim **✓**

Drivverk

- 38 - Clutch **R**
- 39 - Girkasse (manuell) |
- 41 - Differensial |
- 42 - Drivaksler |

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning **✓**
- 45 - Instrumenter **✓**
- 46 - Radio / Multimedia **✓**
- 47 - Elektrisk vindusheis **✓**
- 49 - Kupevifte |
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**
- 53 - Sentrallås **✓**
- 56 - Drivrem generator **✓**
- 57 - Batteri ytre tilstand **✓**
- 58 - Tilstand 12 volt batteri **R**

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **R**

Hjul, dekk, felg

- 66 - Felg **R**
- 67 - Ekstra hjulsett **R**
- 68 - Hjullager |
- 70 - Hjulcapsler/navkopper **✓**

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd |
- 72 - Styresnekke, tannstang |
- 73 - Styrestag/ledd |
- 74 - Styreservo |

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere |
- 76 - Stabilisator |
- 77 - Fjærer / fjærbein |
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel |
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel |
- 80 - Travers |



5118390

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5118390

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,10 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Frontrute****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lys****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5118390



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5118390



25. Generelt



5118390

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.