

## XA20002 - 2020 Mitsubishi Offroad

Km.stand	<b>102 668</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	<b>2</b>	Antirustgaranti	<b>Ja</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff		Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	<b>06.11.2024</b>
Farge	<b>Sølv</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	<b>102 787</b>
Egenvekt	<b>1890</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	<b>02.04.2024</b>
Effekt	<b>135</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Nei</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja</b>
Chassisnr.	<b>JMBXDGG3WLZ022863</b>	Tilhengerfeste	<b>Nei</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>23.06.2020</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>04.12.2024</b>

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

## Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	C	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	C	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

## Bremseser


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Bruksriper generelt hele bil

Dato: 04.12.2024  
Signatur selger

Dato: 04.12.2024  
Signatur kunde



## KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder

2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Gjennomslitt lakk innsteg førerdør

2.12 Eksteriør - Speil - Innvendig speil løst

2.18 Eksteriør - Felger - Kantkjørt felg venstre foran

8.3 Hjuloppheng og styring - Retningstabilitet/selvopprettig - Firehjuls kontroll utført

## BILDER



2.18 Kantkjørt felg venstre foran



2.5 Gjennomslitt lakk innsteg førerdør



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



## BILDER



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder

**Leira Bil AS**  
Rådhusveien 20  
1100 Klæbo

Telefonnummer: 73890000  
Faksnummer: \_\_\_\_\_

Kunde: Leira Bil AS	Dato: 21.11.2024 13:23
Firma: _____	Chassisnr: _____
Reg nr: XA20002	Tekniker: OJD
Kim Stand: 102787	Ordnr nr.: 2087362

**Hjultilings skjema**  
MITSUBISHI 2022 OUTLANDER PHEV All Models

Primærvinkler		Første	Spesifikasjoner		Side
			Min	Maks	
Front	Caster	Verstre 2°45'	1°45'	3°20'	2°45'
	Hayre	2°32'	1°30'	3°20'	2°35'
	Camber	Verstre 0°10'	-0°10'	0°30'	0°09'
	Hayre	0°19'	0°30'	0°30'	0°21'
	Spæking	Verstre -0°08'	0°02'	0°00'	0°00'
	Hayre	-0°04'	-0°02'	0°00'	0°04'
	Totalt	-0°12'	-0°04'	0°02'	0°09'
Bak	Camber	Verstre -1°01'	-1°00'	0°15'	-0°56'
	Hayre	-1°02'	-1°05'	0°15'	-0°01'
	Spæking	Verstre -0°02'	0°02'	0°12'	0°10'
	Hayre	0°07'	0°02'	0°12'	0°11'
	Totalt	0°02'	0°06'	0°24'	0°21'
	Maks thruaxelssum	0°00'	---	---	0°00'
Sekundærvinkler		Første	Spesifikasjoner		Side
			Min	Maks	
Sai	Verstre	12°47'	11°03'	14°10'	12°47'
	Hayre	13°00'	11°03'	14°10'	13°00'
Kombinasjonsvinkel	Verstre	13°37'	---	---	13°36'
	Hayre	13°19'	---	---	13°21'
Spredning i sving	Verstre	---	---	---	---
	Hayre	---	---	---	---
Maks sving innside	Verstre	---	---	---	---
	Hayre	---	---	---	---
Spækingendring	Verstre	---	---	---	---
	Hayre	---	---	---	---
Forskyvning	Først	1mm	---	---	1mm
	Bak	-3mm	---	---	-3mm
Spenvidde off	---	8mm	---	---	8mm
	---	6mm	---	---	6mm
Kjøreshøyde foran	Verstre	---	---	---	---
	Hayre	---	---	---	---
Kjøreshøyde bak	Verstre	---	---	---	---
	Hayre	---	---	---	---
Rammehøyde	---	---	---	---	---

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	80 km/t	Nei

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	5	5	Uke 03, 2023
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 39, 2021