



5065982

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
25.11.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	446161		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Volkswagen	<b>Motorstørrelse</b>	1896 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	TRANSPORTER	<b>Motoreffekt</b>	75 kW
<b>Type</b>	7HC	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	BR75976	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WV2ZZZ7HZ8H105581	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	380041	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2008
<b>Karosseritype</b>	Flerbruksbil	<b>Registrert første gang</b>	02.04.2008



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5065982

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet mangler vinter dekker	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkeler mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
4.7		Aktivert serviceindikator	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys, Høyre skiltlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.16	Motor virkemåte	* Ulyder fra motor, feilsøking	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Batteri må lades for test	
67.24	Ekstra hjulsett	* Bilen mangler vinter dekker	
71.8	Ratt, rattaksel, ledd	* Får ikke låst fast ratt aksel	
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Høyre foran
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakdør, Støtfanger bak, Bakluke
86.7		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke, Venstre fordør
86.8		Rustangrep:	Hele karosseriet
97.3	Døråpning	Rust:	Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre bakdør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



5065982

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.26		Diverse lakkrust	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	

### Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

### Testforhold

**Er bilen skitten eller nediset:** Nei

**Frist for neste EU kontroll** 02.03.2026

**Ikke prøvekjørt pga:** Dekk ikke i forhold til sesong



5065982

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper

**R****Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

**R**

4 - Service/ Dokum.

**R****Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

**O**

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

**Lys og signaler**

17 - Lys

**R**

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

**R****Motor**

27 - Motor virkemåte

**R**

28 - Utvendig tilstand motor

**R**

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

**R****Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

**R**

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

55 - Ladespenning generator

✓

**Elektriske anlegg**

56 - Drivrem generator

✓

57 - Batteri ytre tilstand

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

**R**

59 - Tilhengerkontakt

✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

**R****Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd

**R**

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5065982

## Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
103 - Interiør generelt	✓



5065982

## Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	20 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt





13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





5065982



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt





5065982



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5065982



**49. Generelt**



**50. Generelt**



5065982

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleieven 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



25. nov. 2024

Køretøj: Volkswagen Transp.T5 1.9 TDI Multivan  
Motorkode: BRS  
Produktionsår: 06-09  
Kilometerstand: 380041 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: BR75976  
VIN: WV2ZZZ7HZ8H105581 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 25. nov. 2024 08:06:07

---

Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Motorelektronik 1** **2 Fejl**

Fejlkode: P0571  
Bremselyskontakt A (fartpilot)  
Signal med fejl.

Fejlkode: P1570  
Startspærre  
Motorstyreenhed spærret.

**bremsesystem** **Bremseelektronik** **3 Fejl**

Fejlkode: 668  
Spændingsforsynings B plus  
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: 668  
Spændingsforsynings B plus  
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: 668  
Spændingsforsynings B plus  
Spændings-/strømforsyning med fejl.

**Passiv sikkerhed** **Airbag** **1 Fejl**

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.



<b>Termostyring</b>	<b>Varme/klimaanlæg</b>	<b>5 Fejl</b>
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 2101  
Servomotor for sideluftdyse  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 710  
Servomotor for defrosterspjæld  
Fejl i servomotor til defrosterspjæld.

Fejlkode: 1592  
Luftkvalitetsføler G238  
Funktion/signal med fejl.

Fejlkode: 229  
Kølemiddeltryk  
Tryk med fejl.

Fejlkode: 352  
Kl. 30A  
Funktion ukorrekt.

<b>Termostyring</b>	<b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b>	<b>3 Fejl</b>
---------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 1126  
Omdrejningssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: 667  
Udetemperatursignal  
Fejl i udetemperatursignalet.

Fejlkode: 664  
Brændstofmåler  
Fejl i tankindikator.

<b>Termostyring</b>	<b>Tilskudsvarmer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
---------------------	-----------------------	-------------------------

<b>Termostyring</b>	<b>Tilskudsvarmer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
---------------------	-----------------------	-------------------------

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Parkeringssensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 1304  
CAN-bus til radiostyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

<b>Komfort</b>	<b>Central styreenhed komfort</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 1330  
Central styreenhed komfort  
Central styreenhed komfort

<b>Komfort</b>	<b>Gateway-elektronik 1</b>	<b>5 Fejl</b>
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 1598  
Batteriovervågning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 1598  
Batteriovervågning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 991  
Kabinelys  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 968  
Højre blinklys  
Fejl i lamper.

Fejlkode: 538  
Referencespænding  
Referencespænding med fejl.

## **Komfort**

## **Diagnose-interface-bus**

**2 Fejl**

Fejlkode: 1304  
CAN-bus til radiostyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 2065  
Styreenhed til taleforstærkning  
Funktion ukorrekt.

## **Komfort**

## **Betjenings-/infodisplay Tag**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Skydedør venstre**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Skydedør højre**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Telefon-/mobilforberedelse**

**ikke tilgængelig**

## **Gearkasse**

## **Gearelektronik**

**ikke tilgængelig**

## **Gearkasse**

## **Firhjulselektronik**

**ikke tilgængelig**

## **Tyverisikring**

## **Kabineovervågning**

**ikke tilgængelig**

## **Undervogn**

## **Køretøjsplaceringsregistrering**

**ikke tilgængelig**

## **Styretøj**

## **Ratstammemodul**

**ikke tilgængelig**

## **Infotainmentsystem**

## **Radiotuner**

**ikke tilgængelig**

## **Infotainmentsystem**

## **Sound-system**

**ikke tilgængelig**

## **Infotainmentsystem**

## **Navigation**

**ikke tilgængelig**

## **Infotainmentsystem**

## **Tv-tuner**

**ikke tilgængelig**

**Infotainmentsystem**

**Sprogforstærkning**

**ikke tilgængelig**