

**VOLVO XC60 220 HK AUTOMAT 4X4**
**TESTDATO: 18.11.2024**
**KODE: 1569781**

 <b>RA46127</b>	 <b>89 645 KM</b>	 <b>14.01.2016</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	--	--	---

<b>CHASSISNR:</b> YV1DZ87C6G2887668	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 01.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
<b>1. EKSTERIØR</b>			
1.1	Vinduspussere/-spyler	utslitte pussereblader - byttes før salg	begge foran
<b>2. BREMSER</b>			
2.1	Bremsefunksjon	slitte klosser - byttes før salg	





SERVICE OG VETLÆRERHOLD

**Service nr. 2**

Ulfert: 22425  
 Km: 1334 C  
 Dato: 28.03.2018  
 Arbejdsnr.: 16681C  
 Type service: 16681C

**Service nr. 1**

Ulfert: 10657  
 Km: 102-2817  
 Dato: 18.05.17  
 Arbejdsnr.: 181857  
 Type service: 181857

Volvo service: **Hunsbedt**  
 Hunsbedt Bil AS  
 4480 Kvinsdal  
 Skjold Bymærke

Volvo service: **Hunsbedt**  
 Hunsbedt Bil AS  
 4480 Kvinsdal  
 Skjold Bymærke

Ekstra op- og tilberedte: STEMPEL

Ekstra op- og tilberedte: STEMPEL

Bemærkning: STEMPEL

Bemærkning: STEMPEL

Denne ved hjælp af i den originale bil med ser-

SERVICE OG VETLÆRERHOLD

**Service nr. 3**

Ulfert: 32212  
 Km: 1513-2019  
 Dato: 17.02.14  
 Arbejdsnr.: 172074  
 Type service: 172074

**Service nr. 4**

Ulfert: 414295  
 Km: 114-2020  
 Dato: 12.7.20  
 Arbejdsnr.: 122787  
 Type service: 122787

**Service nr. 5**

Ulfert: 53335  
 Km: 303-2021  
 Dato: 18.03.21  
 Arbejdsnr.: 180309  
 Type service: 180309

Volvo Original Service: **Hunsbedt Bil**  
 Hunsbedt Bil AS  
 4480 Kvinsdal  
 Skjold Bymærke

Volvo Original Service: **Hunsbedt Bil**  
 Hunsbedt Bil AS  
 4480 Kvinsdal  
 Skjold Bymærke

Volvo Original Service: **Hunsbedt Bil**  
 Hunsbedt Bil AS  
 4480 Kvinsdal  
 Skjold Bymærke

Ekstra op- og tilberedte: STEMPEL

Ekstra op- og tilberedte: STEMPEL

Ekstra op- og tilberedte: STEMPEL

Bemærkning: Skjold Bymærke

Bemærkning: Skjold Bymærke

Bemærkning: Skjold Bymærke

SERVICE OG VETLÆRERHOLD

**Service nr. 6**

Ulfert: 63871  
 Km: 8703-2020  
 Dato: 20.03.2020  
 Arbejdsnr.: 2003096  
 Type service: 2003096

**Service nr. 7**

Ulfert: 69267  
 Km: 12.04.2023  
 Dato: 12.04.2023  
 Arbejdsnr.: 2302631  
 Type service: 2302631

**Service nr. 8**

Ulfert: 80273  
 Km: 26.07.2024  
 Dato: 26.07.2024  
 Arbejdsnr.: 240396  
 Type service: 240396

Volvo Original Service: **Hunsbedt Bil**  
 Hunsbedt Bil AS  
 4480 Kvinsdal  
 Skjold Bymærke

Volvo Original Service: **Hunsbedt Bil**  
 Hunsbedt Bil AS  
 4480 Kvinsdal  
 Skjold Bymærke

Volvo Original Service: **Hunsbedt Bil**  
 Hunsbedt Bil AS  
 4480 Kvinsdal  
 Skjold Bymærke

Ekstra op- og tilberedte: STEMPEL

Ekstra op- og tilberedte: STEMPEL

Ekstra op- og tilberedte: STEMPEL

Bemærkning: Mekanomen Mobilitet

Bemærkning: Mekanomen Mobilitet

Bemærkning: Mekanomen Mobilitet

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	40	Vått

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 16, 2021	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 30, 2015
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	3,7	3,7	4,3	4,3
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	7,4	7,6	7,6	7,4
<b>BREMSESKIVER (MM)</b>	27,3	27,2	20,2	20,1
<b>BREMSEKLOSSER (MM)</b>	10	10	90	90

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
	86278

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.