

EB90132 - 2020 Peugeot 2008 Offroad

Km.stand	47 523	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	21.04.2022
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	24 287
Egenvekt	1548	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	23.04.2024
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VR3UKZKXZLJ876155	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	13.11.2020	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	11.12.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremses


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Godt vedholdt bil

Dato: 11.12.2024
Signatur selger

Dato: 11.12.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

5.11 Motor - Service - Service dokumentasjon

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

SERVISHEFTE

Det påfølgende skjema skal oppfylles av verkstedet. Det skal være ferdig utfylt ved levering av bilen til kunde. Hvis det er behov for ytterligere informasjon, kan du kontakte kundeservice eller salg. Informasjon til brukerne for bil, se vedlegg på biltype.

Verksteden skal oppfylle kravene til miljø og sikkerhet. Biltype og utrustning skal være de samme som på biltypegodkjenningen. Biltypegodkjenningen skal være gyldig. Informasjon til brukerne for bil, se vedlegg på biltype.

For mer informasjon og opplysninger for å finne ut mer om biltypegodkjenningen, kan du kontakte kundeservice eller salg.

Normale Biltypegodkjenning <input checked="" type="checkbox"/>	biltype 21 / 7 / 21	biltype 13 911	biltype 21 / 7 / 22	biltype 21 / 7 / 22
Normale Biltypegodkjenning <input type="checkbox"/>	biltype 22 / 22 / 22	biltype 24 / 24	biltype 24 / 24	biltype 24 / 24

Lohja Bilias
Vestmannsveien 88/88B
Postboks 487/487
7173 85 90 80, Fax: 73 85 90 81

Lohja Bilias
Vestmannsveien 88/88B
Postboks 487/487
7173 85 90 80, Fax: 73 85 90 81

Navn **JTB** / **K**
Mobil **255 200** / **255 200**

Navn **K**
Mobil **255 200** / **255 200**

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	4	4	Uke 40, 2020
Vinterdekk	5.5	5.5	5	5	Uke 43, 2020
Bremseklosser	80%	80%	70%	70%	