

**KIA OPTIMA FORHJULSDRIFT**
**TESTDATO: 07.02.2024**
**KODE: 1332363**

<b>SD85505</b>	<b>92 500 KM</b>	<b>17.07.2017</b> Førstegang registrert	<b>Bensin/ Batteri</b>
----------------	------------------	--	----------------------------

<b>CHASSISNR:</b> KNAGV81FBJ5015536	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 24.03.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET <span style="float: right; color: green;">✔</span>	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right; color: green;">✔</span>
EKSTERIØR <span style="float: right; color: gray;">🔍</span>	LYS <span style="float: right; color: green;">✔</span>
MOTOR <span style="float: right; color: green;">✔</span>	HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right; color: green;">✔</span>
BREMSER <span style="float: right; color: green;">✔</span>	GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right; color: green;">✔</span>
INTERIØR <span style="float: right; color: green;">✔</span>	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right; color: gray;">🔍</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dører	Bulk Innsteg	
1.2 Tak	Merke etter lastestativ	
<b>2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
2.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde	



1.1 Bulk Innsteg



1.2 Merke etter lastestativ



1.2 Merke etter lastestativ



1.2 Merke etter lastestativ

**2. Service**

Dato: 25/14-19

Kilometerstand: 25030

Reparasjonsordrenummer: 3068139

Stempel, verksted: VARDENBIL AS, Norevegen 1, 5542 Karmsund, Tlf: 52 81 45 00

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske

Skiftet kjølevæske

Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

**Gjennomrustningskontroll 2**

Dato: 25/14-19

Kilometer: 25030

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:  
1: Steinsprut  
2: Ripe  
3: Lakkavflassing  
4: Karrosserskade  
5: Annet

12 - Undersatt

Vedlikehold hos forhandler:  
1: Inspeksjon  
2: Notering av skade(r)  
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:  
1: Kontroll av utført reparasjon  
2: Forhandler stempel og underskrift

VARDENBIL AS, Norevegen 1, 5542 Karmsund, Tlf: 52 81 45 00

Dokumentasjon av service

2.1 Dokumentert service, se bilde

**1. Service**

Dato: 26/14-18

Kilometerstand: 10692

Reparasjonsordrenummer: 3059150

Stempel, verksted: VARDENBIL AS, Norevegen 1, 5542 Karmsund, Tlf: 52 81 45 00

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske

Skiftet kjølevæske

Neste service

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

**Gjennomrustningskontroll 1**

Dato: 26/14-18

Kilometer: 10692

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:  
1: Steinsprut  
2: Ripe  
3: Lakkavflassing  
4: Karrosserskade  
5: Annet

12 - Undersatt

Vedlikehold hos forhandler:  
1: Inspeksjon  
2: Notering av skade(r)  
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:  
1: Kontroll av utført reparasjon  
2: Forhandler stempel og underskrift

VARDENBIL AS, Norevegen 1, 5542 Karmsund, Tlf: 52 81 45 00

Dokumentasjon av service

2.1 Dokumentert service, se bilde

**4. Service**  
 Dato: 24.03.2021  
 Kilometerstand: 52 268  
 Reprasjonsordrenummer: 3544  
 Stempel, verksted: Lura Auto Service AS  
 Utderskrift: [Signature]

**Gjennomrustningskontroll 4**  
 Dato: \_\_\_\_\_ Kilometer: \_\_\_\_\_  
 Ingen rust/korrosjon/skader   
 Rust/korrosjon/skader  
 Plasse- Skade- Rep. dato  
 sering kode  
 1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_  
 4 \_\_\_\_\_  
 5 \_\_\_\_\_  
 6 \_\_\_\_\_  
 7 \_\_\_\_\_  
 8 \_\_\_\_\_  
 9 \_\_\_\_\_  
 10 \_\_\_\_\_  
 11 \_\_\_\_\_  
 12 \_\_\_\_\_

Skadekoder:  
 1: Steinsprut  
 2: Ripe  
 3: Lakkavflassing  
 4: Karrosseriskade  
 5: Annet

Vedlikehold hos forhandler  
 1: Inspeksjon  
 2: Notering av skade(r)  
 3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:  
 1: Kontroll av utført reparasjon  
 2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikehold/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

22

2.1 Dokumentert service, se bilde

**5. Service**  
 Dato: 2/5-22  
 Kilometerstand: 66364  
 Reprasjonsordrenummer: 7353226  
 Stempel, verksted: Bryggerveien 5 4848 Arendal  
 Utderskrift: [Signature]

**Gjennomrustningskontroll 5**  
 Dato: 2/5-22 Kilometer: 66364  
 Ingen rust/korrosjon/skader   
 Rust/korrosjon/skader  
 Plasse- Skade- Rep. dato  
 sering kode  
 1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_  
 4 \_\_\_\_\_  
 5 \_\_\_\_\_  
 6 \_\_\_\_\_  
 7 \_\_\_\_\_  
 8 \_\_\_\_\_  
 9 \_\_\_\_\_  
 10 \_\_\_\_\_  
 11 \_\_\_\_\_  
 12 \_\_\_\_\_

Skadekoder:  
 1: Steinsprut  
 2: Ripe  
 3: Lakkavflassing  
 4: Karrosseriskade  
 5: Annet

Vedlikehold hos forhandler  
 1: Inspeksjon  
 2: Notering av skade(r)  
 3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:  
 1: Kontroll av utført reparasjon  
 2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikehold/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

23

2.1 Dokumentert service, se bilde

**3. Service**  
 Dato: 24/3-20  
 Kilometerstand: 39406  
 Reprasjonsordrenummer: 3045155  
 Stempel, verksted: VARDENBIL AS  
 Utderskrift: [Signature]

**Gjennomrustningskontroll 3**  
 Dato: 24/3-20 Kilometer: 39406  
 Ingen rust/korrosjon/skader   
 Rust/korrosjon/skader  
 Plasse- Skade- Rep. dato  
 sering kode  
 1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_  
 4 \_\_\_\_\_  
 5 \_\_\_\_\_  
 6 \_\_\_\_\_  
 7 \_\_\_\_\_  
 8 \_\_\_\_\_  
 9 \_\_\_\_\_  
 10 \_\_\_\_\_  
 11 \_\_\_\_\_  
 12 \_\_\_\_\_

Skadekoder:  
 1: Steinsprut  
 2: Ripe  
 3: Lakkavflassing  
 4: Karrosseriskade  
 5: Annet

Vedlikehold hos forhandler  
 1: Inspeksjon  
 2: Notering av skade(r)  
 3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:  
 1: Kontroll av utført reparasjon  
 2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikehold/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

21

2.1 Dokumentert service, se bilde

**6. Service**  
 Dato: 21/2-22  
 Kilometerstand: 78568  
 Reprasjonsordrenummer: 8335981  
 Stempel, verksted: Bryggerveien 5 4848 Arendal  
 Utderskrift: [Signature]

**Gjennomrustningskontroll 6**  
 Dato: 21/2-22 Kilometer: 78568  
 Ingen rust/korrosjon/skader   
 Rust/korrosjon/skader  
 Plasse- Skade- Rep. dato  
 sering kode  
 1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_  
 4 \_\_\_\_\_  
 5 \_\_\_\_\_  
 6 \_\_\_\_\_  
 7 \_\_\_\_\_  
 8 \_\_\_\_\_  
 9 \_\_\_\_\_  
 10 \_\_\_\_\_  
 11 \_\_\_\_\_  
 12 \_\_\_\_\_

Skadekoder:  
 1: Steinsprut  
 2: Ripe  
 3: Lakkavflassing  
 4: Karrosseriskade  
 5: Annet

Vedlikehold hos forhandler  
 1: Inspeksjon  
 2: Notering av skade(r)  
 3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:  
 1: Kontroll av utført reparasjon  
 2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikehold/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

24

2.1 Dokumentert service, se bilde



**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	60	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 11, 2017	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 43, 2018
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	5	5	5	5
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	8	8	8	8

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
19.01.2024	92362
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
19.01.2024	92362

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.