

NISSAN X-TRAIL 159 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 15.11.2023
KODE: 1285340

DR81067	38 755 KM	05.06.2020 Førstegang registrert	Bensin
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: JN1JGAT32U0060391	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 05.06.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	p-bulk	venstre foran
1.2 Støtfanger	lister skadet/mangler	foran - nede
2. MOTOR		
2.1 Service	øvrige feil	
3. INTERIØR		
3.1 Seter	skade på setepute	venstre bak



1.1 P-bulk




1.2 Lister skadet/mangler

<p>10-14 mån. <input type="checkbox"/> 15 000 km <input type="checkbox"/> 20 000 km <input type="checkbox"/> 30 000 km <input type="checkbox"/> 40 000 km <input type="checkbox"/> Motorolje <input type="checkbox"/></p> <p>Friskluftfilter <input type="checkbox"/></p> <p>Datum 6/10-21 Km 14057</p> <p>Nissan-veikstedt (stempel)</p> <p>Birger N. Haug A/S Avd. Oslo Haraldrudveien 9 - 0581 Oslo Tlf. 23 24 41 00 NO 952 335 863 MVA Kontonr. 3372 05 07151</p> <p>Nov 22 mån. 20 34500 km Beroende på vad som inträffar först.</p>	<p>10-14 mån. <input type="checkbox"/> 15 000 km <input type="checkbox"/> 20 000 km <input type="checkbox"/> 30 000 km <input type="checkbox"/> 40 000 km <input type="checkbox"/> Motorolje <input type="checkbox"/></p> <p>Friskluftfilter <input type="checkbox"/></p> <p>Datum 290910 Km 26557</p> <p>Nissan-veikstedt (stempel)</p> <p>Birger N. Haug AS Avd. Oslo Haraldrudveien 9 - 0581 Oslo Tlf. 23 24 41 00</p> <p>NÄSTA SERVICE VID mån. 20 46007 km Beroende på vad som inträffar först.</p>
<p>10-14 mån. <input type="checkbox"/> 15 000 km <input type="checkbox"/> 20 000 km <input type="checkbox"/> 30 000 km <input type="checkbox"/> 40 000 km <input type="checkbox"/> Motorolje <input type="checkbox"/></p> <p>Friskluftfilter <input type="checkbox"/></p> <p>Datum 290922 Km 37272</p> <p>Nissan-veikstedt (stempel)</p> <p>Birger N. Haug AS Avd. Oslo Haraldrudveien 9 - 0581 Oslo Tlf. 23 24 41 00 Org.nr. NO 952 335 863 MVA Kontonr. 3372 05 07151</p> <p>NÄSTA SERVICE VID mån. 20 37272 km Beroende på vad som inträffar först.</p>	<p>10-14 mån. <input type="checkbox"/> 15 000 km <input type="checkbox"/> 20 000 km <input type="checkbox"/> 30 000 km <input type="checkbox"/> 40 000 km <input type="checkbox"/> Motorolje <input type="checkbox"/></p> <p>Friskluftfilter <input type="checkbox"/></p> <p>Datum Km</p> <p>Nissan-veikstedt (stempel)</p> <p>NÄSTA SERVICE VID mån. 20 Km Beroende på vad som inträffar först.</p>

CHASSINUMMER

2.1 Øvrige feil



3.1 Skade på setepute

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Leiebil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,5	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
23.09.2023	37272

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.